

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 13-11-2015

**Johannes Erik Janerka**  
Krogvad 2  
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Johannes Erik Janerka Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	Johannes Erik Janerka
Adresse	Krogvad 2, 8500 Grenaa

Telefon	86387508	CHR nr.	27183
E-mail		CVR nr.	71493415
Mobil		P nr.	1002345125

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	25-11-2005
Godkendte dyreenheder	141,04

Dyreenheder (registreret)
---------------------------

Andre anlæg drevet af ejer
----------------------------

## Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

### Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
13-11-2015	Indskærpelse	Gyllebeholderen er omfattet af de nye regler om 5-årig beholderkontrol, og der skal derfor straks indsendes anmodning om beholderkontrol.
14-10-2010	Indskærpelse	Der mangler dykket indløb på gyllebeholderen. Der skal etableres indløb, som er sikret mod tilbageløb.

### Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	105	75,00	25-11-2005		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele areallet)	22	5,95	25-11-2005	Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 6.0
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele areallet)	55	6,47	25-11-2005	Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt: 220.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	83	39,52	25-11-2005	Indgangsalder: 6.0	Afg.-/kælvningssalder 27.0
St.r. ungtyre	Spaltegulvbokse	55	14,10	25-11-2005	Indgangsvægt: 220.0	Afgangsvægt: 440.0

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Ejendommen har tilladelse til et dyrehold på 105 stk. ammekøer (tung race) med opdræt. Se ovenstående skema.

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Kompost u. bund mark		30	45		
Dybstrøelse u. afløb	01-10-2000	400	350	400	
Ensilageplansilo	01-10-2000	160	200	0	

#### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	26-03-2009	265	1.060	Flydelag	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1989		20	45		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	En 1.060 m <sup>3</sup> gyllebeholder fra 1989 samt fortank på 45 m <sup>3</sup> . Beholderen anvendes kun til gødning fra det store opdræt, som går i spaltegulv-bokse fra oktober til slagtning.
Ajlebeholder	Ingen
Markoplag	Der opbevares dybstrøelse/kompost i en markstak ca. 2 km fra ejendommen. Markstakken blev besigtiget, og den var overdækket med plastik.
Dybstrøelse	Køer og småkalve står på dybstrøelse.
Dykket indløb på gyllebeholder	Beholderen er forsynet med dykket.
Beholderkontrol	Beholderen er kontrolleret den 26. marts 2009. Beholderen er omfattet af de nye regler om 5-årig beholderkontrol og skulle derfor have være kontrolleret igen i 2014. Ejer har efterfølgende oplyst, at der den 16. november 2015 er bestilt beholderkontrol.
Flydelag på gyllebeholder	Beholderen er forsynet med flydelag. Der er tilført dybstrøelse for at danne flydelaget.
Logbog til gyllebeholder	Der blev fremvist logbog over flydelaget i beholderen.
Krav om alarm og barriere	Gyllebeholderen er beliggende ca. 17 meter fra Skærvad Å, og der er derfor krav om at den skal være forsynet med et alarmsystem. Beholderen er ikke forsynet med alarm, da den anvendes i begrænset omfang.  Der er etableret en barriere i form af en jordvold mellem beholderen og åen.

## BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
B Overjordisk olietank	01 Under 6.000 l	2005

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Ammekøerne og småkalvene står i dystrøelse. Større opdræt står i spaltegulv-bokse.
Baggrund for tilsyn	Prioriteret miljøtilsyn på baggrund af husdyrbrugets risikoscore.
Karakter og baggrund for risikovurdering	Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 3,74 Baggrund for risikovurderingen: Husdyrbruget har ikke et miljøledelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen Der er beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning samt oplag af kompost i markstak Husdyrbrug med mellem 75 og 250 DE Husdyrbruget ligger < 100 meter fra vandløb og i nitratfølsomt indvindingsområde
Jordforurening på ejendommen	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. Der er ikke foretaget en egentlig undersøgelse eller udtaget prøver.
Indberetning af egenkontrol	Der er ingen krav om indberetning af egenkontrol.

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen

Tel: 8959 4001  
E-mail: anje@norddjurs.dk

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)