



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-127 2-00821  
Ref. PALET og MARBA  
Den 05-03-2019

### **Boringsstatus for Størvold på motorring 4 ved Albertslund Kommune. 25.10.2018.**

#### **1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende**



## 2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægs-lokal nummering	Borings-status i Jupiter	Vilkår om indberetning af vand-analyser til Jupiter	Seneste grundvands-analyse i Jupiter (i forhold til borings-status)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja+ vilkårs-nummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filter-nummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelses-brønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja,+ dato for dokument, nej]
200.4221	Egelundsparken	Aktiv	Nej	-	OK	Udenfor deponiets matrikel	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dette dokument
200.1458	Vestskoven, Snubbekorsvej 23	Aktiv	Nej	-	OK	Udenfor deponiets matrikel	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dette dokument
200.6594	Egelundsvej 9	Aktiv	Nej	-	OK	Udenfor deponiets matrikel	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dette dokument

### 3. Foto af alle boringer



Kontrolboring, Snubbekorsvej 23, DGU 200.1458  
(Venstre, Gammel foto fra 2013)



(Højre, nyt foto modtaget fra Albertslund kommune efter påsætning af  
DGU. Nr. og inspektion af boring 27-02-2019).



Nyetableret kontrolboring, DGU  
200.6594  
(Billederne er ikke taget samtidig,  
Venstre, er fra tilsynet d. 25-10-2018)



(Højre er taget efterfølgende af Albertslund kommune d.  
27-02-2019, efter der er fast sat DGU. Nr.)



Kontrolboring Egelundsparken, DGU 200.4221  
(Billederne er ikke taget samtidig, De to til venstre er fra tilsynet d. 25-10-2018)



(Højre er taget af Albertslund kommune 27-02-2019, efter de har afmonteret den faste pumpe og sat DGU. Nr. på)

Med venlig hilsen

Patrik Leth Jørgensen