

Center for By Land og Vand

Circle K
Att.: Mikkel Nyholm Nielsen
Kongevejen 24
3000 Helsingør
MikkelNyholm.Nielsen@circlekeurope.com

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 21.06.2019
Sagsnr. 19/
Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig dokumentation for at begge olieudskillere er tømt for mindre end et år siden
- Du sender mig dokumentation for at I har fået målt at systemet til dampretur fungerer effektivt nok.
- Du sender mig dokumentation for at I overvåger vakuum mellem de to vægge i den dobbeltvæggede tank
- Du sender mig dokumentation for at I tjekker alarmen for denne overvågning.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 21. juli 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Du fortalte, at portene i vaskehallen altid er lukkede, når den er i brug.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret over spildbakker, så risikoen for spild til kloak var derfor minimal.

Sandfang og olieudskillere

Leif M. Jensen tømte jeres sandfang i april 2019. Men du kunne ikke vise mig dokumentation for at olieudskillere er blevet tømt inden for et år.

Du viste mig dokumentation for at Gilbarco tjekkede alarmer i olieudskillere i december 2018.

Gasretur

Jeres system til dampretur er fra før 2012.

Du viste mig dokumentation for at Gilbarco tjekkede at gasretursystemet fungerede i december 2018.

Du kunne dog ikke vise mig dokumentation for at I har fået målt at systemet fungerer effektivt nok. Det skal måles mindst hvert andet år og der skal være en rapport med oplysninger om de målte genvindingsprocenter. Målingen skal være akkrediteret.

Olie- og benzintanke

Du har følgende tanke i brug:

- 16 m³, benzin, 1984
- 30 m³, benzin, 1985
- 40 + 10 m³, benzin og diesel, 2001, dobbeltvægget

Du viste mig beholdningsregnskabet for alle fire tanke.

Du viste mig inspektionsrapporter for de to gamle tanke. Næste inspektion skal være i juli 2019.

Du kunne hverken vise mig at I overvåger vakuum mellem de to vægge i den dobbeltvæggede tank eller at I tjekker alarmerne for denne overvågning.

Spildevand

Du oplyste at I i de seneste 12 måneder har vasket ca. 9000 gange, og har brugt 811.000 liter vand. Det svarer til 90 liter pr. vask.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i vinteren 2020/21.

Du fortalte, at det er Washtec, der leverer vaskemidler til vaskehallen, og de er alle miljømærkede.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald, og Marius Pedersen henter begge dele. Jeg mindede om at affald der kan nyttiggøres, skal nyttiggøres. Det betyder, at I som minimum skal sortere plast og madaffald fra det øvrige affald.

Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Kongevejen 24, 3000 Helsingør
CVR	28142412
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	21. juni 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 5. juli 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup