

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11.09.2018
CVR-nummer	21216194
P-nummer	1004768167
e-Doc journal nr.	13/027472
Virksomhed	Mårslet Auto v/Ali Duman
Adresse	Hørretvej 38
Postnummer og by	8320 Mårslet
Telefonnummer	86922092
e-mail	
Kontaktperson	Ali Duman
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Autoværksted etabl. 1967 / nuv. værkstedsejer (CVR nr.) siden 1998
Udvidelser/ændringer	Ingen siden sidste tilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Ali Duman
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 320111BL for blandet bolig og erhverv.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Der drives autoværksted fra ejendommen, hvor der foretages almindeligt service samt mekaniske reparation i mindre omfang. I begrænset omfang foregår salg af biler.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Virksomhedens maskinpark og -anlæg

2 stk. lifte
1 stk. kompressor
1 stk. dækmaskiner
1 stk. afbalanceringsmaskiner
1 stk. svejseapparater
Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Det er kun ejeren selv, som er beskæftiget på værkstedet.

Driftstid

Hverdage	kl. 8.30 – 18 (fredag: lukket)
Lørdage	kl. 10 - 16
Søn- og helligdage	kl. 10 - 16

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra sidste tilsyn,

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til område for blandet bolig og erhverv.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter. Iflg. autobranchebekendtgørelsen skal enhver støjende aktivitet i dagtimerne (kl. 7-22) foregå for lukkede porte, døre og vinduer. Om natten (kl. 22-7) er enhver støjende aktivitet forbudt. Det bemærkes dog, at idet virksomheden er etableret før 1986, vil disse krav dog skulle meddeles via påbud, men Teknik og Miljø tager dog afsæt i disse krav, når vi vurderer driftsforholdene.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Kompressor (placeret i særskilt rum indendøre)
- Luftnøgle
- Vinkelslibning

Det blev oplyst, at støjende aktiviteter foretages for lukkede døre, vinduer og porte. Det har ikke været naboklager over støj siden sidste tilsyn.

LUFT

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg for svejserøg eller udstødningsrøg. Det blev oplyst, at der svejses meget lidt og at bilerne ikke kører i tomgang på værkstedet.

Opvarmning

Værkstedet kan opvarmes med oliefyr/kaloriefere. Der er ikke en egentlig olietank, men kun en 60 liters tromle, placeret i værkstedet lige ved siden af fyret, og hvorfra fyret forsynes ved drift.

SPILDEVAND

Virksomheden har ikke processpildevand.

Tidligere gulvafløb i værkstedsgrav og tidligere gulvafløb i værkstedshal er sløjfet.

AFFALD

Øversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Oliefiltre	Plasttønde	Kører selv	Genbrugspladsen
Spildolie Bremsevæske	200 l metal- tromle	Avista Oil Kalundborg	Avista Oil Kalundborg
Blyakkumulatorer	Plastkasse med låg	Jysk Skrot & Miljø ApS	ReturBat

Øversigt over øvrigt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Dagrenovation (uhyggejnisk) Brændbart affald	Lukket container	Kommunal tømning	Affaldsforbrændingen, Lisbjerg
Jern	Åben container	Jysk Skrot & Miljø ApS	Jysk Skrot & Miljø ApS
Plastdele fra biler	Løst	Jysk Skrot & Miljø ApS	Jysk Skrot & Miljø ApS
Dæk	Løst	Helstrup Dæk, Randers	Helstrup Dæk, Randers
Skrotbiler (få om året)	Løst		Til godkendte virksomheder (registreret til miljøbehandling)

Ved tilsynet henstod 8 biler uden nummerplader. 4 af disse tilhørte værkstedet resten tilhørte kunder. Nogle få af bilerne var reparerbare og således ikke skrotbiler.

Det bemærkes, at biler der ikke vurderes økonomisk reparerbare og biler der henstår uden nummerplade i længere tid uden tegn på reparation betragtes som skrotbiler og skal bortskaffes til en godkendt ophugningsvirksomhed der er registreret til at miljøbehandle biler, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 4, stk. 1.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Farligt affald opbevares indendørs i et rum tilknyttet værkstedet. Ved uheld vurderes spild ikke at kunne løbe ud på jord eller i kloak. Dette vurderes at opfylde kravene i Autibranchebekendtgørelsens § 13.

Opbevaring af flydende råvarer

Motorolie m.m. opbevares indendørs i et rum tilknyttet værkstedet. Ved uheld vurderes spild ikke at kunne løbe ud på jord eller i kloak.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens nuværende drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 17.09.2018

A handwritten signature in black ink, reading "H. I. Hansen". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Henning I. Hansen
Akademiingeniør