



Sebtor Auto  
Lergravsvej 62  
2300 København S

## Tilsynsrapport - Sebtor Auto, 2025

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed:                                          | Sebtor Auto                                                                    |
| Adresse:                                             | Lergravsvej 62, 2300 København S                                               |
| CVR nr. / P nr.                                      | 32688438 / 1015832092                                                          |
| Tilsynsdato:                                         | 06-06-2025                                                                     |
| Deltagere:                                           | Torben Nielsen, Sebtor Auto<br>Mikkel Hansen, Teknik- og<br>Miljøforvaltningen |
| Virksomhedstype:                                     | Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen<br>BEK 908 af 30/08/2019              |
| Tilslutningstilladelse:                              | Nej                                                                            |
| Tilsynstype:                                         | Prioriteret<br><br>Varslet                                                     |
| Jordforurening:                                      | Der blev ikke observeret ny jordforurening<br>på tilsynet                      |
| Virksomhedens<br>egenkontrol siden<br>sidste tilsyn: | Intet at bemærke                                                               |
| Konklusion på tilsynet:                              | Tilsynet gav ikke anledning til<br>bemærkninger.                               |

17. juni 2025

Sagsnr.  
2025-0167142

Dokumentnr.  
2025-0167142-3

Sagsbehandler  
Mikkel Grænge Hansen

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

## Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres<sup>1</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

### Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>2</sup>.

### Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>3</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

### Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Miljøsagsbehandler  
Mikkel Hansen

---

<sup>1</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

<sup>2</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

## Baggrundsnotat

### Drift og indretning

#### Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden udfører service og reparationer på personbiler.

#### Støj

Københavns kommune har ikke modtaget nogen støjklager siden sidste tilsyn. Ved tilsynet blev der ikke observeret nogen aktiviteter der kunne være en støjgene.

#### Luft

Virksomheden har udsugningsanlæg til både udstødningsgas og svejserøg. Afkastet blev ikke kontrolleret under tilsynet.



#### Spildevand

Virksomheden har intet processpildevand.

### Beskyttelse af jord og vand

#### Belægning

Belægningen var hel uden revner og lunger. På pladsen foran værkstedet er der et område med grus underlag. Her blev virksomheden informeret at der ikke skal holde biler der kan risikere at aflede olie til jorden.

### Opbevaring af råvarer

Virksomheden opbevarer råvarer på spildbakker uden mulighed for afløb til kloak.



### Opbevaring af farligt affald

Virksomheden har en spildolietank. Ved siden af spildolietanken er der to tomme tanke som ikke længere er i brug.



### Affaldshåndtering

#### Farligt affald

Der er eftersendt kvitteringer for afhentning af oliefiltre af Stena og kvitteringer fra AVISTAOIL for afhentning af spildolie.