

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Bandsbølvej 29, 6893 Hemmet                                              |
| CVR:      | 13813485                                                                 |
| Type:     | H §16a, ikke IE                                                          |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 17-12-2024                                             |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udsprinkling af restvand sker via sprinklere ved læhegn vest for kostald: Jorden er vandmættet.
- Opsamlingsbeholder ved ensilagesiloer:
  - Størrelse ikke oplyst ved tilsynet, men vurderes til at være ca. 10-15 m3.
  - Areal med forplads: Opmålt via luftfoto til ca. 4.200 m2
    - Ifølge "Landbrugets Byggeblad, udsprinkling": Krav til opsamlingsbeholder inkl. bufferkapacitet ved en plads på 4.200 m3: 139 m3 beholder.

#### Vurdering:

Opsamlingsbeholderen opfylder ikke byggebladets anvisninger: Ved udsprinkling skal byggebladet følges = **Der skal etableres minimum 139 m3 opsamlingsbeholder.**

- Forsuringsanlæg: pH-værdien har ifølge <http://devel.dlx.dk/jhstaldservice> på månedsbasis ikke været under 6,00 siden april 2024.
  - Ved tilsyn: pH-værdi: føler ved fortank viser 7,03.
- Ensilagesiloer.
  - Der er flere steder i fuger ved siloelementer mod nord, hvor restvand/ensilagesaft trænger igennem.

#### Vurdering:

**Fuger skal vedligeholdes, så ensilagesaft/restvand ikke trænger gennem fuger.**  
Mure/fuger skal være uigennemtrængelig for fugt.

- Gyllebeholder på 4.000 m3.: Der skal tilføres halm til flydelaget, så det er dækkende.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord, og der må ikke være fare for nedsivning til dræn.**
  - Sprinklere skal flyttes, så udsprinkling sker på et areal, hvor restvandet kan opsamles af afgrøder.
  - Udsprinklingsarealet skal udvides, så der minimum udsprinkles på et areal, der på størrelse med opsamlingsarealet.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.
- **Gyllens pH-værdi i kostald må på månedsbasis maksimalt være 6,0.**
  - **Anlægget skal driftes/indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse af 20-05-2021, vilkår nr. 12.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser |                     |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-12-2024                  | Indskærpelse, Miljø | Udsprinkling af restvand må ikke ske på vandmættet jord.                                                                                                 |
| 17-12-2024                  | Indskærpelse, Miljø | Forsuringsanlæg: pH-værdi må på månedsbasis maksimalt være 6,0.                                                                                          |
| 20-09-2023                  | Indskærpelse, Miljø | Dybstrøelse i markstak må ikke placeres på samme lokation før der er gået 5 år.<br>Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning. |
| 10-12-2021                  | Indskærpelse, Miljø | Det indskærpes, at forsuringsanlægget sættes i drift, således at vilkår 11 og 12 i 16a miljøgodkendelsen fra 05.06.2021 overholdes.                      |
| 05-02-2021                  | Indskærpelse, Miljø | Gylle må ikke køres ud på frossen jord.                                                                                                                  |

## Tilsynskommentarer

| Godkendelse/tilladelse                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype                      | Husdyrgodkendelse §16a, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Godkendelsesdato                      | 05-07-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Udnyttelse af godkendelse/ anmeldelse | <p>§16a-miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stald: Er etableret.</li> <li>- Ensilagesilo: Er etableret.</li> </ul> <p>Anmeldelse 2022: Udvidelse af ensilageplads: Er etableret.</p> <p>Landzonetilladelse 2023: Maskinhus: Er etableret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Staldtype                             | <p>Kostald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter (gylleforsuring)</li> <li>- Dybstrøelsesareal.</li> </ul> <p>Stald 2: Sengestald med spalter.</p> <p>Stald 3 + 4: Dybstrøelsesarealer.</p> <p>Ny ungdyrstald: Dybstrøelse + sengestald med fast, drænet gulv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Miljøteknologi - forsuring (stald)    | <p>Vilkår i §16a-miljøgodkendelse fra 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om forsuring i stald 1: Anlægget skal køre 8.700 timer om året.</li> <li>- Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvis maksimalt være 6,0.</li> <li>- Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5.</li> <li>- Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.</li> <li>- Driftsjournal skal fremvises ved tilsyn.</li> <li>- Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.</li> <li>- Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel. Pladsen skal have et indbygget opsamlingskar.</li> </ul> <p>Vedligehold/service:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.</li> <li>- Svovlsyrebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned.</li> </ul> <p>Tilsynsmyndighed skal generelt underrettes, hvis forsuringsanlægget ikke er i drift.</p> <p><u>15-12-2024 pH-værdi:</u> 7,00 (faldende fra 7,23 03-12-2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph-værdien har ifølge <a href="http://devel.dlx.dk/jhstaldservice">http://devel.dlx.dk/jhstaldservice</a> på månedsbasis ikke været under 6,00 siden april 2024.</li> </ul> <p><u>Ved tilsyn, pH-værdi:</u> følger ved fortank viser 7,03.</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <u>Vurdering:</u><br><b>Gyllens pH-værdi i kostald må på månedsbasis maksimalt være 6,0. Anlægget skal driftes/indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skrabeanlæg - gulv               | Fast, drænet gulv: Skrabes ifølge ejer hver 3. time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | <p>Ved kvæggylle: Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.</p> <p>Der er et generelt krav om teltoverdækning af 4.000 og 2.500 m<sup>3</sup> gyllebeholder ved Bandsbølvej 29, hvis gyllebeholderne anvendes til gylle fra biogasanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrundelse: Gyllebeholderne er etableret efter 2007 og der er mindre end 300 m. til nabobeboelse.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/> Der modtages returgyll fra biogasanlæg: Gyllen returneres ikke ifølge ejer ikke i de 2 gyllebeholdere ved Bandsbølvej 29. Ifølge ejer leveres gyllen ved Tarmvej 132 og Bandsbølvej 36E.</p> |
| Antal mdr. på græs               | Der er ikke krav om dyr på græs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybstrøelse fra staldanlæg       | Ingen krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vilkår om beplantning            | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De eksisterende gyllebeholdere ved ejendommen skal være afskærmet af beplantning. Den eksisterende gyllebeholder i det åbne land skal ligeledes være afskærmet af beplantning. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligehold.</li> </ul> <p><u>Landzonetilladelse til maskinhus, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At der etableres slørende beplantning bestående af min. 3 rækker på den østlige side af maskinhuset.</li> </ul>                                                              |

| Bygninger godkendt til dyrehold |          |                                 |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| Bygningsnr.                     | Navn     | Bygningsareal (m <sup>2</sup> ) |
| 1                               | Stald 2  | 1.411                           |
| 2                               | Stald 4  | 998                             |
| 3                               | Stald 3  | 523                             |
| 4                               | Stald 1  | 3.835                           |
| 5                               | Ny stald | 2.432                           |

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



| Produktionsarealer registreret ved tilsynet |          |         |            |                           |                                                         |
|---------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bygn nr                                     | Afsnit   | I drift | Areal (m²) | Dyretype/Flexgruppe       | Staldsystem                                             |
| 1                                           | Stald 2  | Ja      | 1.000      | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) |
| 2                                           | Stald 4  | Ja      | 426        | Alle kvæg                 | Dybstrøelse                                             |
| 3                                           | Stald 3  | Ja      | 270        | Malkekøer, kvier og stude | Dybstrøelse                                             |
| 4                                           | Stald 1  | Ja      | 2.458      | Malkekøer, kvier og stude | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) |
| 4                                           | Stald 1  | Ja      | 375        | Malkekøer, kvier og stude | Dybstrøelse                                             |
| 5                                           | Ny stald | Ja      | 320        | Alle kvæg                 | Dybstrøelse                                             |
| 5                                           | Ny stald | Ja      | 1.700      | Malkekøer, kvier og stude | Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb              |

| Dyrehold/produktionsareal |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                  | Ifølge CHR-register 16-12-2024: 524 køer, 460 kvier og 32 handyr.<br>Heste: Der er opstaldet heste på ejendommen: Hestene er ikke registreret i CHR-register på ejendommen. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Vurdering:</p> <p><b>Hestene skal registreres i CHR-register på adressen.</b> Se evt. mere på <a href="https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/autorisation-godkendelse-registrering-og-tilladelse/registrering-og-godkendelse/registrering-af-virksomheder-til-dyr-eller-rugeaeg/registrering-af-hestehold-i-chr">https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/autorisation-godkendelse-registrering-og-tilladelse/registrering-og-godkendelse/registrering-af-virksomheder-til-dyr-eller-rugeaeg/registrering-af-hestehold-i-chr</a></p> <p><u>Ifølge kvægdatabase</u>n, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 531,6 årskøer, 120 kvier (0-6 mdr.), 338 kvier (6 mdr.-kælvning), 265 slagtekalve (40-78 kg.), 21 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) og 1 avlstyr.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> |
| Produktionsareal              | <p>Ejendommen er miljøgodkendt med produktionsareal til kvæg.</p> <p>Der er desuden etableret dybstrøelsesareal til heste i lade/maskinhus: Der er ikke miljømæssig tilladelse til heste på ejendommen.</p> <p><u>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u><br/>§ 15. Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse, kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 21, stk. 4, hvis betingelserne i stk. 2-6 er opfyldt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stk. 2. Det samlede produktionsareal på husdyrbruget, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige 25 m<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| §-19 tilladelse - støberisand | <p><u>Vilkår:</u><br/>4.4.1 Hvis staldene og dermed betonlaget og randfundamentet, eller dele heraf, opbrydes og fjernes skal støberisandet genopgraves.<br/>4.4.2 Hvis støberisandet på et tidspunkt genopgraves skal det bortskaffes efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Opbevaringsanlæg                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.) | <p>Murafrænsning: Der er flere steder i fuger ved siloelementer mod nord, hvor ensilagesaft/restvand trænger ud gennem fuger.</p> <p><u>Vurdering:</u><br/><b>Fuger skal vedligeholdes, så ensilagesaft/restvand ikke trænger gennem fuger. Murene skal være uigennemtrængelig for fugt.</b></p> <p>Fald mod afløb, der leder til opsamlingsbeholder. Restvand fra ensilagesiloer udsprinkles.</p> <p><u>Opsamlingsbeholder:</u> Størrelse ikke oplyst ved tilsynet, men vurderes til at være ca. 10-15 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal med forplads: Opmålt via luftfoto til ca. 4.200 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><u>Ifølge "Landbrugets Byggeblad, udsprinkling":</u> Krav til opsamlingsbeholder inkl. bufferkapacitet ved en plads på 4.200 m<sup>3</sup>: 139 m<sup>3</sup> opsamlingsbeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <b>Opsamlingsbeholderen opfylder ikke byggebladets anvisninger: Ved udsprinkling skal byggebladet følges = Der skal etableres minimum 139 m<sup>3</sup> opsamlingsbeholder.</b><br>Det skal desuden sikres, at der ikke er risiko for, at restvand løber ned i regnvandsbassinet ved fx overfyldning af opsamlingsbeholder. |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads - Dybstrøelse køres i markstak.<br><b>Vær opmærksom på, at tipvogn til dybstrøelse skal stå på en plads, hvor vand/møddingssaft opsamles.</b>                                                                                                                                                           |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.)        | Ingen udendørs kalveplads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Pladser          |            |                         |                        |                             |            |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type             | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
| Ensilageplansilo | 01-08-2014 | 1.600                   | 3.200                  | 0                           |            |
| Ensilageplads    | 05-07-2021 | 560                     | 1.200                  | 0                           |            |
| Ensilageplansilo | 15-08-2022 | 760                     | 1.800                  | 0                           |            |
| Ensilageplansilo | 01-01-2019 | 600                     | 1.200                  | 0                           |            |

| Markstakke                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antal |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Dybstrøelse i markstak nord for Bandsbølvej (øst for nr. 32) er overdækket med plastik.<br><br>Luftfoto 2023 + 2024: Dybstrøelse i markstak ved Bandsbølvej 29 er ikke overdækket med plastik.<br><b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</b> | 1     |
| Ensilage i markstak (placering og saft)  | Rokerer rundt på arealer fra år til år.                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| Beholderoversigt |            |                         |                         |                        |                   |                                          |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Type             | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning                               |
| Gyllebeholder    | 01-07-2014 |                         | 10                      | 1.017                  | 4.000             | Flydelag                                 |
| Gyllebeholder    | 05-12-2011 | 09-02-2023              | 10                      | 615                    | 2.500             | Flydelag                                 |
| Gyllebeholder    | 01-05-2018 |                         | 10                      | 572                    | 2.500             | Flydelag                                 |
| Gyllekanaler     | 01-01-2000 |                         |                         | 0                      | 2.000             |                                          |
|                  |            |                         |                         |                        |                   | Gyllebeholder på Bandsbølvej 36E, Hemmet |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,60

| Beholdere                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringskapacitet                   | Ifølge ejer er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.<br>Ifølge udregning er opbevaringskapacitet til 7,6 mdr.                                                                                                                                                                                                             |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ikke et krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alarm på gyllebeholder                 | Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.                                                                                                                                                                                                                           |
| Gyllebeholder 1                        | Gyllebeholder på 4.000 m3. fra 2014. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol er udført i 2024. Beholderkontrollrapporten er ved tilsynet ikke modtaget ved kommunen.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Nej. <b>Der skal tilføres halm til flydelaget, så det er fuldt dækkende.</b></li> </ul> |
| Gyllebeholder 2                        | Gyllebeholder på 2500 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2023.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Gyllebeholder 3                        | Gyllebeholder på 2500 m2, Bandsbølvej 36E <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderen blev etableret i 2018.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Gyllebeholder 4                        | Gyllebeholder ved Tarmvej 132 på 2.000 m3. er ikke set ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol: sidst udført i 2023.</li> <li>- Alarm monteret: Ja (oplyst af ejer).</li> <li>- Flydelag: Tom ifølge ejer.</li> </ul>                                                                             |
| Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark | Gylle nedfældes i græsmarker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modtages der husdyrgødning fra andre   | Returgylle fra Nature Energy Hemmet/Sdr. Vium<br>Leveres i gyllebeholdere ved Tarmvej 132 og Bandsbølvej 36E.                                                                                                                                                                                                                    |

| Aftaler om opbevaring af gødning |             |                         |                         |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype                       | Adresse     | Fast m <sup>3</sup> /år | Flyd m <sup>3</sup> /år |
| Afgive til opbevaring            | Tarmvej 132 |                         | 2.000                   |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |                          |           |                       |         |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrelse | Placering             | Sløjfet | Sløjf. frist |
| 2002              | 052793    | Tank           | 51-523   | 2002     | Mineralske olieprodukter | 5.900     | Over terræn, udendørs |         | 30-12-2042   |

| Olie og kemikalier |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Olie-/dieseltanke  | Dieseltank fra 2002 står på fast bund.                            |
| Olie (opbevaring)  | Motorolie mm. opbevares i maskinhus/værksted på beton uden afløb. |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevaring af kemikalier er ikke set ved tilsynet. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

| Håndtering af vand                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udsprinkling af restvand             | <p>Udsprinkling af restvand sker via sprinklere ved læhegn vest for kostald: Jorden er vandmættet.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord, og der må ikke være fare for nedsivning til dræn.</b></li> <li>- <b>Sprinklere skal flyttes, så udsprinkling sker på et areal, hvor restvandet kan opsamles af afgrøder.</b></li> <li>- <b>Udsprinklingsarealet skal udvides, så der minimum udsprinkles på et areal, der på størrelse med opsamlingsarealet.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vandindvinding, Mark + Zoner         | <p>Markvandningstilladelse:</p> <p><u>Bandsbølvej 29:</u><br/>1 boring (DGU nr. 102.923): 97.200 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> <p><u>Ved Svinkvej 2A:</u><br/>1 boring (DGU nr. 102.417): 66.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2039</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Bandsbølvej 0 (ved nr. 34)</u><br/>1 boring (DGU nr. 102.381): 42.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p><u>Bandsbølvej 26</u><br/>1 boring (DGU nr. 102.336): 13.200 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p>Bandsbølvej 39<br/>1 boring (DGU nr. 102.294): 59.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2039.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner  | Ejendommen er tilkoblet Hemmet vandværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vaskeplads - læsseplads              | Øst for ungdyrstald: Afløb til pumpebrønd: Pumpes til gyllekanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes delvist til et mindre regnvandsbassin og delvist til dræn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forsinkelsesbassin, regnvand         | <p>Vandoverflade opmålt via luftfoto: Ca. 55 m<sup>2</sup> overflade.</p> <p>Tagoverfladeareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostald: 3.660 m<sup>2</sup></li> <li>- Malkecenter: 1.077 m<sup>3</sup></li> <li>- Ungdyr-/goldkostald: ca. 2.342 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Tagflade sammenlagt = 7.019 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ifølge spildevandsplan skal der være et vådvolumen i regnvandsbassin på 250 m<sup>3</sup>/ha.</p> <p><b>Regnvandsbassinet til tagvand fra kostald + malkecenter + ungdyr-/goldkostald skal have et vådvolumen på min. <math>(250/10.000 \times 7.019) = 175 \text{ m}^3</math>.</b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Affald                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald sorteres og køres til AFLD.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Afhentes af Daka.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Slam (bruger)                           | Modtager ikke slam.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Affaldssortering                        | Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/">https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/</a> |

| Generelle bemærkninger |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beredskabsplan         | Er udarbejdet.                                                                                 |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                           |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 17-12-2024 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 5          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20       |
| Vægtet konsekvens    | 2,98       |
| Vægtet score         | 3,59       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*