




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00920
Ref. MAJLI/PAOLS/DIBIV
Dato: 12.11.2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Forlev Miljøanlæg
Virksomhedens adresse	Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev
CVR nummer	65278316
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	13.10.2017
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn med grundvandsboringer
Varsling af tilsynet	20.09.2017
Deltagere fra virksomheden	Morten Larsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Majbrit Lindstrøm Miara og Palle Olsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med grundvandsboringer



Håndhævelser

Der har ikke siden sidste fysiske tilsyn været indskærpelser.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i forhold til dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget en vurdering.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse 1.12.2009
2. Påbud om ændring af positivliste 14. maj 2012
3. Påbud om ændring af positivliste 24. 8 2012
4. Miljøgodkendelse ændring af støjgrænser 18.1.2013
5. Klagenævnsafgørelse om sag af revurdering 22.5.2013
6. Påbud om ændring af positivliste 18. 9. 2013
7. Påbud om ændring af positivliste 28. 11. 2013
8. Påbud om ændring af positivliste 20. 6. 2016
9. Påbud om undersøgelse af grundvandsforurening. 19.2.2015
10. Miljøgodkendelse til sorter- og omlasteplads. 18.9.2015

Jord og grundvand


Tilsynet gennemgik samtlige grundvandsboringer for at tilse, om de er aflåst og markeret tydeligt med DGU-nummer:

- K6, opstrøms
- Gl. vandværksboring (214.322), nedstrøms
- K5, nedstrøms
- R1, nedstrøms
- Ny R12 (214.1001), nedstrøms
- PB pejlebrønd (521), nedstrøms
- Ny R11 (214.1000), nedstrøms
- Ny R13 (214.1002), nedstrøms
- Ny R15 (214.1004), nedstrøms
- Ny R14 (214.1003), nedstrøms
- R10, nedstrøms
- R3, nedstrøms
- K8, opstrøms
- K7, opstrøms

Alle boringer var korrekt aflåst og tydeligt markeret med DGU-nummer.



Aflåst boring.



DGU-nummer på boring.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara
Miljøstyrelsen
Virksomheder
majli@mst.dk
tlf.: 22448479