



# Rapport for miljøtilsyn hos Milbakvej 76, 9381 Sulsted

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Per Frydensberg	Milbakvej 76	9381 Sulsted	
<b>Tilsynsdato</b>	10-05-2022		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32500
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	29349916
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1012119646
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse 3-15 DE
<b>Godkendelsesdato</b>	31-10-2008
<b>Tilladte dyreenheder</b>	6,09 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen på begge møddingspladserne skal overdækkes
13-07-2018	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal installeres alarmsystem på gyllebeholderen. og beholderen skal have 5 års beholderkontrol - Beholder taget ud af drift pr. 28-01-2019
03-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Begge møddinger skal overdækkes, og 2 meter randbelægning skal holdes fri for møg
03-06-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank uden tankskilt (måske fra 1989?) skal sløjfes
03-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes, og hvor der ikke er en møddingsmur på mindst 1 meter, skal 2 meter randbelægning holdes fri for møg

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	14	6,09	31-10-2008	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal og gulvtyper	Nogle hestebokse er taget ned og flyttet til datterens ejendom.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	255	150		(15 x 17)m. Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ved tilsynet var den vestlige plads helt tom, og der lå kun en smule møg på den østlige plads. Møddingsbunden på begge pladser har en del revner, og bunden skal tætnes, førend der igen må opbevares mødding på pladserne. Det blev oplyst, at hesteholdet på ejendommen forventes at ophøre i september 2022, og hestene flyttes til anden ejendom
Møddingsplads, overdækning	Ikke relevant, da der kun lå et par trillebørfulde møg på den ene plads
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ved tilsynet regnede det, og tagrenden på den nordlige bygning ved den vestlige plads var utæt, så der løb vand ned på pladsen. Der var ikke møg på pladsen ved tilsynet. Hvis pladsen igen skal anvendes som møddingsplads, skal tagrenden repareres.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn ingstype	Bemærkning
Møddings aftbeholde r	01-01-1987		0	32		Fortank til gyllebeholder.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1986		0	80		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Beholderen ikke besigtiget ved tilsynet, da den ikke er i brug
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderen ligger under 100 m fra Kongsgrøften (et beskyttet vandløb), og den er derfor omfattet af krav om 5-årig-beholderkontrol, hvis den igen tages i drift.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen sidst kontrolleret i 2008. Beholder taget ud af drift 2019. Der skal foretages kontrol af beholderen, hvis den ønskes taget i brug igen.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med dybstrøelse	0

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie.
Affald, øvrige	Oprydning er i gang, og en stor mængde gammelt jern er afhændet til skrothandler

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Der er anskaffet en nyere plastikolietank fra 2009, G.nr. 71-5820, 1330 liter, Type SL, Nr. H3655. Af typeskiltets G.nr. kan udledes, at der er tale om en tank af polyethylen til overjordisk opstilling. Den må godt stå udendørs, og den er uden indvendig korrosionsbeskyttelse. Det betyder, at tanken må anvendes i 25 år. Tanken stod indendørs ved tilsynet. Skema til anmeldelse af olietanken til kommunen, blev udfyldt ved tilsynet, og det er sendt til kommunens byggesagsteam med henblik på registrering i BBR
Øvrige bemærkninger	Det blev oplyst, at ejendommen er sat til salg. Hvis salget realiseres, ophører dyreholdet på denne ejendom. Evt. flyttes nogle af hestene til ejendom i anden kommune. Husk at kontakte den anden kommune vedr. mulighederne for dyrehold på den anden ejendom