

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	06.09.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	18331195
P-nummer	1001481704
Virksomhed	Brunsgaards Autoværksted v/Jens Brunsgaard
Adresse	Larixvej 4
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	8694 8570
Mobil	
e-mail	brunsgaards-auto@pc.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.01.1973
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jens Brunsgaard
Aarhus Kommune	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige bemærkninger. Værkstedet fremstod pænt og veldrevet. Det blev aftalt at undertegnede tjekkede de registrerede olietanke op med BBR. Spildolietanken fra 2008 er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen og fremgår derfor ikke af BBR. Tankattester for alle 3 tanke blev fremvist ved tilsynet. Aarhus Kommune har ingen yderligere bemærkninger til tankene.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden fører driftsjournal med tømning af olieudskiller og renseanordning på luftafkast. Svejseanlægget bruges sjældent.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke miljøcertificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Værkstedet er indrettet med følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">5 lifte1 bremsetester1 dækmaskine1 søjleboremaskine1 hydraulisk presser1 rensebar med alkalisk affedtning1 CO2-svejseanlæg1 punktsvejser <p>Der udføres service og reparation på ca. 300 biler pr. år.</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 person.

Planforhold

Planforhold	<p>Værkstedet er i kommuneplan 2017 beliggende i erhvervsområde (350206ER) og omfattet af lokalplan nr. 374.</p> <p>Erhvervsområdet er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser.</p> 
-------------	---

Driftstid

Hverdage kl. 7.00-16.00
Lørdage kl. Sjældent
Søn- og helligdage kl. Sjældent

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares inden døre på fast belægning.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	De er mindre end 20 meter til nærmeste beboelse.
Væsentlige støjkloder	Kompressor er placeret udendørs, afskærmet med syd-vest. Udsugningsanlæg til svejserøg og slibestøj er monteret under tag.
Vurdering af støj	Virksomheden giver ikke anledning til væsentlig støj. Der arbejdes med lukkede døre, porte og vinduer.

LUFT**Oversigt over luftafkast**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Afkast for svejserøg og udstødningsgasser er fælles. Afkastet for slibestøv er forsynet med filter. Der er etableret afkast 2 meter over tagryg. Der forekommer ikke undervognsbehandling eller lakering på værkstedet.
Rumopvarmning	Oliefyr.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der forekommer ikke nævneværdig brug af brug af organiske opløsningsmidler. Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Værkstedet udfører ikke aktiviteter der medfører væsentlig lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Vaskepladsen bruges ikke længere. I stedet bruge nærliggende vasehal. Vand fra vaskepladsen, som ikke er overdækket, afledes til spildevandsledningen igennem olieudskillere.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Udskil-lernr.	Produ-cent	Place-ring	Kapaci-tet (l/sek)	Volu-men (l)	Diame-ter (mm)	Godken-delses-dato	Tilmeldt kommunens tømning-sordning	Tøm-ningsin-terval (mdr.)
351					100		01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskillere	Tømt (kontrolleret visuelt) den 8. august 2018. Kvittering fremvist.
Tømning / kontrol af udskillere	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning.



Olie- og benzinudskillere sydvestlig side af bygningen.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt tømningsordning

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie afhentes 22.08.2018 af Avista - kvittering fremvist. Øvrigt leveres til Modtagestation.
Øvrigt affald	Metalskrot afhentes løbende. Alt affald opbevares indendørs. Dæk sidst afhentet 24.08.2018 af Øksendal Dæk Erhvervsaffald afhentes af Marius Pedersen efter aftale

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej. Virksomheden er tilmeldt den kommunale ordning for erhvervsaffald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Roug 1.200 l fyringsolietank fra 1996, nr. 59-135-01. Indendørs i værksted (Tank 3). Roug 1.200 l fyringsolietank fra 2003, nr. 137592. Indendørs i værksted. (Tank 2). Roug 1.000 liter spildolietank fra 2008, nr. 014435-11. Indendørs i værksted. Fremgår ikke af BBR. Der er fremvist tankattester på alle 3 tanke.
Rørføringer til olietanke	Ingen nedgravede rør.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i 1.000 liter dobbeltvægget tank. Tanken er placeret indendørs i værkstedet på fast betongulv. Brugte oliefiltre opbevares i tromle på fast betongulv uden afløb til kloak.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie, bremseolie mv. opbevares i tromler på fast betongulv.
Påfyldningsplads for brændstof	Brændstof tankes på servicestationen der ligger som nabo til virksomheden.
Belægninger	Gulvbelægningen i værkstedet var i pæn stand, der blev ikke konstateret revner eller sprækker i gulvet. Den udendørs vaskeplads bruges ikke længere. Vaskehal på nabomatriklen bruges i stedet.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening. Værkstedet fremstod pænt og velorganiseret.

Tilsynet er udført af:

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Geolog



Tlf.: 8940 4526
E-mail: bikl@aarhus.dk