

Bilag 1 Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Rønnede Miljøcenter
Virksomhedens adresse	Industrivej 32
Virksomhedens CVR nr.	16916137
Dato for tilsyn	27. november 2019
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Modtagelse, sortering og midlertidigt oplag af jern og metal.
Hvad er der ført tilsyn med?	Oplag og sortering
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej.
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indsærpelser)	Ikke relevant