

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-08-2021 på ejendommen:

Nørhedevej 26
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads mod vest (op af ensilagesilo): Der er ikke etableret murafgrænsning mod og vest samt afløb mod nord
 - Ejer er gjort opmærksom på, at pladsen ikke opfylder alle krav til ensilageopbevaring.
- Kalvepladsen bliver opgraderet med ny bund mm.
 - Kalvepladsen skal have en afgrænsning (evt. i form af en mindre vulst), så alt vand bliver på pladsen og føres til gylle.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	23-09-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Udnyttelsen er sket i eksisterende stalde.- Velfærdsstald er ikke etableret.- Kostald er ikke udvidet.- Ny køresilo: forventes ikke at blive etableret.- Udsprinkling af overfladevandet fra ensilagepladsen er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p>Anmeldelse af ensilageplads i skel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ensilageplads/-silo er etableret. Der er ansøgt om matrikulær ændring af skel.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spalter- Dybstrøelsesarealer <p>Ved nye stalde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forlængelse af kostald og velfærdsstald skal etableres med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Krav om teltoverdækning af 4.565 m³ gyllebeholder.- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Teltluge er ikke lukket ved tilsynet. Der leveres løbende gylle fra biogasanlæg via teltåbning.</p> <p>Ejer er opmærksom på, at lugen skal holdes lukket. Der bør etableres et dykket indløb til levering af gylle fra biogasanlæg.</p>

Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse	Dybstrøelse leveres til Nature Energy, Sdr. Vium.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Vilkår - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er ejendommen energioptimeret på væsentlige punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekvensstyret vakuumpumpe. - LED-lys i stalde. - Vandkøling af mælk.

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer – Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
1	Kalvestald	Ja	200	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		24-08-2021
1	Kalvestald	Ja	550	Alle kvæg	Dybstrøelse		24-08-2021
2	Kvier	Ja	1.360	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		24-08-2021
3	Kostald	Ja	1.400	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		24-08-2021
4	Kalvehytter	Ja	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		24-08-2021
5	Sygeboks	Ja	16	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		24-08-2021
6	Forlængelse, kostald	Nej	900	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		24-08-2021
7	Velfærdsstald	Nej	1.000	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb		24-08-2021

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ingen bemærkninger. - Forlængelse af kostald og velfærdsstald skal etableres med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 23-08-2021</u> : 290 køer, 260 kvier og 31 handyr. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u> n, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021: - 276 årskøer, 61 kvier (0-6 mdr.), 189 kvier (6 mdr.-kælvning), 161 slagtekalve (40-97 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering</u> : Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01- 1987	840	2.520	840	
Ensilageplansilo	22-06- 2020	1.000	2.000	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2014	860	1.700	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Udendørs ensilagesiloer:</p> <p>Ensilageplads mod vest (op af ensilagesilo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke etableret murafrænsning mod nord og vest eller afløb mod nord - Ejer er gjort opmærksom på, at pladsen ikke opfylder alle krav til ensilageopbevaring. <p><u>3 siloer:</u> Afløb til pumpebrønd. Der pumpes ved tilsynet til 1.500 m³ gyllebeholder.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Ifølge ejer er der afløb til gylle.</p> <p>Kalvepladsen bliver opgraderet med ny bund mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen skal have en afgrænsning (evt. i form af en mindre vulst), så alt vand bliver på pladsen og føres til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Strellevvej 9		650
Afgive til opbevaring	Nørhedevej 24		2.500

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1998	12-02- 2013	10	375	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-02-2013.
Gyllebeholder	01-01- 2009	27-02- 2019	10	1.125	4.565	Teltdug	Beholder kontrolleret 27-02-2019.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	656		
Gyllebeholder	01-08- 1988	12-02- 2013	10	132	600	Flydelag	Ved Ulbækvej 4. Beholderkontrol udført den 12-02-2013.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ved tilsynet er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet. 1.500 m ³ gyllebeholder bliver fjernet, og det forventes, at der bliver ansøgt om tilladelse til etablering af en ny gyllebeholder ved Tinghedevej.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Ejer er opmærksom på, at lugen skal holdes lukket.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder på 600 m3 på uldbækvej 4. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3 ved Nørhedevej 24. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 650 m3 ved Strellevvej 9. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllen nedfældes i græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Spildevand og vandindvinding

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg. Udsprinklingsanlæg forventes at blive etableret ved læhegn nord for læhegn.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på det befæstede areal ved gyllebeholder/køresiloer.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem hoveddræn til sø ved nabo.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Sø ved naboen.
Vandindvinding, Mark	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 102.314, 102.470, 102.1490 (nord for Tinghedevej) og 102.809 (syd for skole): i alt 168.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder 01-09-2021. <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev boring med DGU nr. 102.314 (nord for Nørhedevej 28) registreret som sløjfet. Nuværende ejer har ikke kendskab til boringens (tidligere) placering. - Ifølge ejer står boringer i overdækkede brønde. <p><u>Nørhedevej 24:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.961 og 102.1463): 69.600 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.

	<p><u>Strellevvej 000 (ved nr. 9):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.837): 24.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Ulbækvej 4b:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 112.622): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	03MM1 1581	Tank	55- 5820	2007	Mineralske olieprodukter	2.500	Indendørs		28-12- 2032

Olietanke og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olie-/dieseltank fra 2018 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. I forbindelse med tilsynet blev 2.500 liters olietank fra 2007 fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton uden afløb i maskinhuset.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i forrummet til kalvestalden.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand og kemikalier påfyldes i marken.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast køres til AFLD. Øvrig brændbart affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka ved halmhus.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.