



Rapport for miljøtilsyn hos Chrysler Aalborg, Karlskogavej 18, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.01.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98114139	CVR nr.	89442028
E-mail	poul@chrysler-aalborg.dk	P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-01-2021	Aftale	Meddelt	Da olieudskilleren aldrig har været tømt, siden den blev taget i brug omkring 2010, aftales det at denne skal tømmes og dokumentation for dette skal forevises til næste tilsyn fra Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet anvendes primært til hobbybrug, til veteranbiler og gokarts. Derudover er der også foretaget mindre reparationer på kassevogne, som der ikke har været plads til på værkstedet på Gammel Gugvej 59. Da dette nu er blevet ombygget, så der er plads til højere biler, forventes det ikke at værkstedet på Karlskogavej i fremtiden vil blive brugt til andet en hobbybrug.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0			
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har et enkelt afkast, der benyttes i forbindelse med svejsning, som foregår i begrænset omfang.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har en enkelt kompressor som er placeret udenfor i lyd-isoleret skur.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer en lille smule spildevand, når ejer har vasket sin egen bil. Da virksomheden ligger i et område der er separatkloakeret, gøres der opmærksom på at vaskevandet ikke må ledes i regnvandskloakken.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har en olieudskiller.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Da udskilleren aldrig har været tømt, siden den blev taget i brug omkring 2010, aftales det at denne skal tømmes og dokumentation for dette skal forevises til næste tilsyn fra Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø. Olieudskilleren skal besigtiges minimum en gang om året og tømmes efter behov.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Kun små mængder, bl.a. gokart olie. Dette står i skab, beskyttet mod på kørsel, på tæt belægning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer kun meget begrænsede mængder affald. Dette bliver taget med til hovedværkstedet på Gammel Gugvej.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden ligger i et område der er udlagt til let erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Intet at bemærke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jord-forureningsloven.
Bæredygtighed	Ejer har et mål om at sætte en loftventilator op, så den varme luft blive recirkuleret i værkstedet. Derudover overvejer han at sætte solceller på taget.