

Circle K A/S
Nordre Ringvej 131
8600 Silkeborg

Mail: 10435@circlekeurope.com

26. januar 2018

Miljøtilsyn hos Circle K A/S, Nordre Ringvej 131, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 30. november 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med stor fokus på et godt miljø.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Opdatering af BBR

Silkeborg Kommune ønsker skemaet her under udfyldt og returneret på mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk inden den 28. februar 2018, da der ikke er overensstemmelse med BBR og de faktiske forhold.

Tank nr. hos virksomheden	Tank-nummer i BBR	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Findes i BBR? [ja/nej]
1	1	Diesel	Nedgravet	20.000 l	1985	Ja
2		Blyfri 95	Nedgravet	20.000 l	1979	Nej
3	2	Diesel	Nedgravet	16.000 l	1975	Ja
4			Nedgravet	10.000	1970	Nej
5	3	Blyfri 92	Nedgravet	10.000 l	1975	Ja
	4	Fyringsolie	Over terræn	1.200 l	2009	Ja
	5	Produkt på gasform	Nedgravet	11.000 l	1982	ja
	6	Blyfri 95	Nedgravet	10.000 l	1970	Ja
6		Diesel	Nedgravet	20.000	1995	Nej

Oversigten i bilag 2 er virksomhedens registreringer over tankene, som blev fremsendt i forlængelse af tilsynet i 2012.

2. Oplysning om tæthedsprøvning af tank 2 og 5 (se bilag 2).

Jf. oversigten i bilag 2 skal der gennemføres 10 års beholderkontrol på tank 2 og 5 i henholdsvis 2016 og 2017. Dokumentationen for kontrollen blev ikke forespurgt ved tilsynet.

Silkeborg Kommune ønsker dokumentationen fremsendt inden den 28. februar 2018.

3. Tømning af olieudskillere.

Ved tilsynet blev der udleveret dokument 8 vedr. inspektion og evt. tømning af sandfang og udskillere mv. (se foto i bilag 3).

Det fremgår, at sandfang fra vaskehal (1), sandfang fra forplads (4) og olieudskillere fra forplads (5) ikke er tømt.

Silkeborg Kommune ønsker dokumentation fremsendt for sidste tømning af virksomhedens olieudskillere og sandfang. Dokumentationen ønskes fremsendt inden den 28. februar 2018.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere <http://mst.dk/erhverv/industri/brugerbetaling> på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

Bilag 1. Opsummering af tilsynet.

Bilag 2. Virksomhedens tankoversigt fra tilsynet i 2012.

Bilag 3. Fotobilag.

Bilag 4. Situationsplan.

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	30. november 2017
Virksomhed	Circle K A/S Circle K A/S
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1021478845
Adresse	Nordre Ringvej 131
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Pouli Hemdorff
E-mail	10435@circlekeurope.com
Telefonnummer	86821562
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Pouli Hemdorff
Tilsynsførende	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Miljøkrav til Benzintanke og vaskehaler reguleres efter Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg.

Virksomheden reguleres efter følgende godkendelser, tilladelser og påbud:

Tilslutningstilladelse af 6. december 1996.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Servicestationen er et benzin- og dieselsalgslæg indrettet med en automatisk vaskehal med tilhørende vaske- og pusleplads.

Virksomheden beskæftiger sig med salg af brændstof samt butiksvarer.

Der udføres årligt ca. 13.000 bilvask i vaskehal (2017).

Der tankes/påfyldes årligt ca. 4,5 mio liter benzin og diesel. 50 % af hver (opgørelsen er fra 2012).

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se situationsplan i bilag 4.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- Påfyldningsanlæg
- Salgsanlæg med 7 standere
- Vaskehal (renseanlægget er udskiftet i 2011)
- Vaske- og pusleplads

Belægningstyper ved stander og øvrigt areal:
Stander: fast belægning (epoxy)
Øvrigt areal: asfalt

Det blev oplyst ved tilsynet, at belægningen bliver udskiftet i foråret 2018.

Virksomhedens areal

Lager og konto: ca. 200 m²
Butik: ca. 85 m²

Antal ansatte

Salgs- og kontorområdet ca. 3 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte.

Driftstid

Åbningstider servicestationen:
Hele døgnet

Åbningstider butikken:
Mandag til fredag: 05.00 til 24.00
Lørdag til søndag: 07.00 til 24.00

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Årligt salg af brændstof:
Benzin: ca. 2.250 m³
Diesel: ca. 2.250 m³

Der anvendes vaskeprodukter af fabrikatet Ninki i vaskehallen. Det er oplyst af leverandøren ved tilsynet i 2012, at der ikke er A eller B stoffer i deres produkter. Vaskeprodukterne opbevares på spildbakker i teknikrummet til vaskehallen. Der er afløb til kloak i gulvet.

Forbrug af vand pr. vask: ca. 150 - 200 l vand, inkl. recirkuleret vand.
Der anvendes ca. 40 l rent vand til hver vask.

Anlægget serviceres efter behov.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Mængde pr. år	Transportør
Affald fra sandfang	Ikke opgjort	Midtjyllands Kloakvedligeholdelse A/S – sidst tømt den 16. juni 2017 *
Affald fra olie- og benzin udskillere	Ikke opgjort	Midtjyllands Kloakvedligeholdelse A/S – sidst tømt den 16. juni 2017 *
Papir/pap	Ikke opgjort	Meldgaard
Plastaffald	Ikke opgjort	Marius Petersen
Brændbart erhvervsaffald	Ikke opgjort	Afleveres med dagrenovation
Dagrenovation/brændbart	Ikke opgjort	Kommunal indsamlingsordning

*se bemærkning 3 i tilsynsbrevet.

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Bemærkninger til håndtering og opbevaring af affald

Farligt affald

Virksomhedens farlige affald udgør affald fra sandfang og olie- og benzinudskillere.

Affald i øvrigt

Papir/pap opbevares udendørs i container.

Brændbart erhvervsaffald opbevares udendørs i container.

Dagrenovation opbevares udendørs i container

LUFTEMISSIONER

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 oliefyr.

TANKE

Tankoversigt

Tanknr. hos virksomheden	Tanknummer i BBR	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikations-år	Findes i BBR? [ja/nej]
1	1	Diesel	Nedgravet	20.000 l	1985	Ja
2		Blyfri 95	Nedgravet	20.000 l	1979	Nej
3	2	Diesel	Nedgravet	16.000 l	1975	Ja
4			Nedgravet	10.000 l	1970	Nej
5	3	Blyfri 92	Nedgravet	10.000 l	1975	Ja
	4	Fyringsolie	Over terræn	1.200 l	2009	Ja
	5	Produkt på gasform	Nedgravet	11.000 l	1982	ja
	6	Blyfri 95	Nedgravet	10.000 l	1970	Ja
6		Diesel	Nedgravet	20.000 l	1995	Nej

Skemaet er udfyldt i forbindelse med tilsynet i 2012 og er ikke opdateret i forbindelse med tilsynet i 2017.

Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet vedr. opdatering af tankoversigt.

Påfyldningsplads

Kombineret påfyldningsplads og dieselsalgslæg samt salgspads for diesel og benzin er etableret med epoxybehandlet asfaltbelægning.

Virksomheden etablerer en ny belægning i foråret 2018, da den eksisterende er ujævn.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vaskevand fra vaskehal og forplads til afvaskning af biler samt spildevand fra påfyldnings- og salgspadser.

Vaskevandet fra vaskehal mm ledes gennem sandfang og olieudskillere. En del af vandet genbruges som vaskevand. Der er etableret et nyt renseanlæg i 2011. Det tidligere anvendte rodzoneanlæg er taget ud af drift. Spildevandet afledes til kloak via sandfang og olie- og benzinudskillere. (OBU nr. 1).

Fra den kombinerede påfyldningsplads og dieselsalgslæg samt salg af diesel og benzin er der afløb via olie- og benzinudskillere (OBU nr. 2).

En del af virksomhedens sandfang og olieudskillere er tømt den 15. juni 2017 (anlæg 2 og 3). Jf. rapport nr. 8 "Inspektion og evt. tømning af sandfang og olieudskillere mv." (se foto i bilag 3) blev anlæg 1, 4 og 5 ikke tømt.

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet.

Virksomhedens tilslutningstilladelse er fra den 6. december 1996.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Autovask og tørring samt til- og frakørsel af biler.

Autovask og tørring foretages for lukkede døre i vaskehallen.

Afstand til boliger: > 100 m

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til gener for nærmeste beboelse.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde (70 meter).

Virksomheden fører regelmæssigt tilsyn med belægningen ved salgs- og påfyldningspladsen.

Virksomheden etablerer ny belægning i foråret 2018.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Benzin- og dieselsalgslæg (etableret før 1. oktober 2001)

Tanke skal opfylde kravene i kapitel 2 i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg (benzinstationsbekendtgørelse) eller være forsynet med elektronisk pejlestyr med lækagealarm.

Alle tanke skal have elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring.

Tanke og de enkeltvægget påfyldningsrør skal tæthedsprøves minimum hvert 10 år. Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet.

Belægningen under alle udleveringsstandere og på salgspadserne skal være tætte. Der må ikke kunne ske nedsivning af evt. spild af brændstof til jorden. Der etableres ny belægning i foråret 2018.

Alle benzin- og olieudskiller anlæg som modtager afløbsvand fra påfyldnings og salgspadser skal være tæthedsprøvet.

Alle benzin og olieudskiller anlæg som modtager afløbsvand fra påfyldnings og salgspadser skal være påmonteret alarm for væskestand og lagtykkelse.

Ovenstående punkter er foretaget i forbindelse med opgraderingen i 2002. Ovenstående er anmeldt gennemført til Silkeborg Kommune den 12. marts 2002.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærper	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærper.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærper.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.