



Gråhundbus v/Jørgen Andersen
Yderholmen 16-20
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 12. december 2019

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.30.09-G01-2-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 11. december 2019

Virksomhedens navn	Gråhundbus
Virksomhedens adresse	Yderholmen 16-20, 2750 Ballerup
CVR nummer	26207614
Matrikel	4 Q, P og O, Ågerup By, Pederstrup
Telefonnummer	4468 4400
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk. H51
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm og Dorthe Gregersen, Ballerup Kommune og Jørgen Andersen, Gråhundbus
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Yderholmen 16-20, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i 2015 eller ved tilsynet udført den 11. december 2019.

Generelt vedrørende Gråhundbus

Aktiviteter

Virksomheden udfører vognmandskørsel (rutetrafik og turistikørsel) samt mekanisk reparation og vask af busserne.

Jordforurening

Ejendommen(-e) er delvist registreret forurennet på vidensniveau 1 (V1), se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med olie og elektricitet. Nr. 16 og 20 opvarmes med el og nr. 18 med olieopvarmning, jf. BBR.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden producerer i dag alene processpildevand fra indendørs vaskehal – dette ledes over sandfang og olieudskillere. Spildevandstilladelse er meddelt i 2001. I afløbssagen fra 1999 forefindes der en udmærket kloakplan for anlægget omkring vaskehallen (oprindelige tegning/plan var fra 1985) – dette kan som nævnt ovenfor findes på www.filarkiv.dk.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i bl.a. fraktionerne brændbart, metal og farligt affald (bl.a. spildolie, oliefiltre og affald fra udskillere).

Siden tilsynet i 2015 har virksomheden indgået ny aftale med hensyn til tømning af sandfang og olieudskillere (udført her i december 2019). Vi vil gerne bede om kopi af aftalen, alternativt kopi af tømningssattesterne. De kan evt. fremsendes via mail til lid@balk.dk.

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Tanke

Der er et påfyldningsanlæg med 2 nedgravede tanke; 30 m³ diesel (1986) og 2500 l benzin (1986). Opmærksomheden henledes på, at 30 m³ tanken senest den 16. november 2020 skal inspiceres og tæthedsprøves (jf. tidligere fremsendt (5. januar 2011) godkendelse til forsat drift at tanken i en 10 årig periode regnet fra inspektionen af 16. november 2010).

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 3. kvartal 2023.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm