

Quickpoint A/S, 9900 Frederikshavn
Suderbovej 5
9900 Frederikshavn

Sendt via: 9900@quickpoint.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. maj 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Quickpoint A/S, 9900 Frederikshavn beliggende Suderbovej 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2022-03353
Dokumentnummer: 6718585

Frederikshavn Kommune har den 19.05.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Ole Andersen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98439444	CVR nr.	17033875
Fax		P. nr.	1004153180

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomhedens primære arbejdsområde er udskiftning af dæk. Herudover foretages der udskiftning af udstødningsrør, service på bilerne, mindre reparationer af bremses o.lign. Åbningstiden er fra kl. 8.00 til kl. 16.00. Antal ansatte: 3 stk.
Egenkontrol (journal)	Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol: - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmid., osv. (Ikke aktuel, da opgaverne ikke udføres) - Mængde farligt affald og leveringssted Værkstedet kunne fremvise regnskab over mængde afleveret affald siden 2011. - Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast Der er etableret udsug og afkast fra udstødningsgasser. Der er ikke filter på udsuget.
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.
Forurenede jord	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke konstateret forurenede jord.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes på nuværende tidspunkt med naturgas. Dette ændres inden vinter, hvor virksomheden i stedet bliver opvarmet via varmepumper. Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har efter 2012 etableret udsugning på udstødningsgasser. Afkastet vurderes til ca. 1 meter, se nedenfor:

	 <p>Der er ingen filter på afkastet.</p>
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Der foretages yderst begrænset pladearbejde og slibning (1-2 gange årligt).</p> <p>Virksomhedens kompressor er placeret indendørs, se nedenfor:</p>  <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>





Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er ingen afløb til kloak på værkstedet.</p> <p>I yderst sjældne tilfælde, hvis værkstedet ikke har noget at lave, kan medarbejderne finde på at vaske en bil (max 1-2 gange årligt). Vandet skræbes ud af værkstedet ved håndkraft.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere i forbindelse med værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ikke registreret nogle aktive olietanke i BBR.</p> <p>Virksomheden har to indendørs tanke placeret i to værkstedsborde:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1500 l tank fra 1998 til motorolie -1600l tank fra 2007 til spildolie <p>Disse skal registreres på BBR. Frederikshavn Kommune tog billede af tankenes typeskilte ifbm. tilsynet og søger for at tankene bliver registreret i BBR. Se billeder nedenfor:</p>    

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spildolie: ABAS Miljøservice Oliefiltre, spraydåser: ABAS Miljøservice Kølevæske: ABAS Miljøservice Bremsevæske: ABAS Miljøservice Miljøklude: Ingen

	<p>Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ, som ligger over for værkstedet</p> <p>Alt farligt affald opbevares korrekt i godkendte beholdere, se nedenfor:</p> 
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition</p> <p>Dæk: Øksendal Dæk</p> <p>Plast kofanger: Intet</p> <p>Bilruder: Intet</p> <p>Jern/skrot: ABAS Miljøservice</p> <p>Papir/pap: HCS A/S Transport & Spedition</p> <p>Affaldet opbevares korrekt indenfor i særskilte containere, se nedenfor:</p>  <p>Dæk opbevares ude i en lukket container og jern er også placeret ude, se nedenfor:</p> 