



Tistrup-Bounum Smede og maskinforretning
Ølgodvej 148
6870 Ølgod

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947464

Tilsynsrapport

26-02-2020

Virksomhed

Tistrup-Bounum Smede og maskinforretning

Adresse

Ølgodvej 148, 6870 Ølgod

CVR nr.

31299098

Dato for tilsyn

Den 10. februar 2020

**Fra virksomheden
deltog**

Svend B. Hermansen og Henning Laursen

Tilsynet udført af

Line Rødgaard Greisen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

**Bemærkninger/opfølg
ning til tilsynet**

Olietanke

**Varde Kommune indskærper, at I skal
indsende oplysninger omkring den sløjfede
olietank senest den 15. marts 2020.**

Sløjfningseskemaet kan findes her:

[http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/
borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/nyeste_olietank_-_sløjfning_og_anmeldelse_-_pdf.pdf](http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/nyeste_olietank_-_sløjfning_og_anmeldelse_-_pdf.pdf)

Bemærk, at alle oplysninger, der fremgår af BBR, også skal fremgå af sløjfningseskemaet.

Varde Kommune har ikke kopi af tankattesten på olietanken fra 2004. **Som jeg oplyste jer om under tilsynet, skal I fremsende en kopi af tankattesten til Varde Kommune.** Jeg vil gerne have modtaget tankattest senest den 15. marts 2020.

Vaskeplads

Under tilsynet oplyste I, at vaskepladsen er udvidet, og efter tilsynet har I fremsendt oplysninger om, hvor meget den er udvidet. Vaskepladsen er udvidet, så den nu er ca. 160

Line Rødgaard Greisen

Direkte tlf.: 79947464

Journalnr.: 22691/20

Sagsnr.: 20/651

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



26-02-2020

m², men mængden af vaskevand er den samme. Jeg har sendt oplysningerne videre til kommunens jord- og grundvandsgruppe, som vil vurdere, om I skal søge om ny udsprøjtningstilladelse.

Journalnr.: 22691/20

Sagsnr.: 20/651

Ref.: Line Rødgaard Greisen

Olieudskiller

Side 2 / 3

Varde Kommune indskærper, at sandfang og olieudskiller skal pejles mindst en gang om måneden.

Dokumentation for at sandfang og olieudskiller er blevet pejlet skal sendes til Varde Kommune **senest den 1. maj 2020.**

Varde Kommune indskærper, at olieudskilleren tæthedsprøvet mindst hvert 10. år.

Eftersom det ikke kan dokumenteres, hvornår olieudskilleren sidst har været tæthedsprøvet, skal den tæthedsprøves med det samme. Kopi af tæthedsprøvningen skal sendes til Varde Kommune **senest den 1. maj 2020.**

Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. A53
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
Resultaterne af egenkontrollen	Der blev fremvist kvitteringer for tømning af olieudskilleren. Olietank og sandfang pejles ikke, så derfor kunne der ikke fremvises journal over dette. Forholdet er indskærpet.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).
Risikoscore	4



26-02-2020

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 10 timer.

Journalnr.: 22691/20
Sagsnr.: 20/651
Ref.: Line Rødgaard Greisen

Side 3 / 3

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Civilingeniør

E ling@varde.dk

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Lov om forurennet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017