

Miljøtilsynsrapport 2024

Virksomhed	Elkjærs Autolakering ApS
Beskrivelse af virksomheden	Elkjærs Autolakering udfører udelukkende autolakering af personbiler. Elkjærs Autolakering ApS er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen ¹
Cvr. nr.	31420350
P.nr.	1014406286
Dato for tilsyn	21. marts 2024, kl. 13:00-13:50
Til stede	Lasse Tellerup Møller, Allerød Kommune Marthe C. Gramsbergen, Allerød Kommune Carsten Elkjær, Elkjærgruppen
Baggrund for tilsynet	Tilsynet blev gennemført som et basistilsyn ² .
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Jordforurening	Det var på tilsynstidspunktet ikke muligt visuelt at konstatere forhold, der ville kunne give anledning til jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden	Allerød Kommune indskærper ét forhold overfor virksomheden.
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol.

Ovennævnte oplysninger om tilsynet vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk>.³

Varsling af tilsyn

¹ Bek. om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m. v. nr. 908 af 30. august 2019. Link: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/908>

² Jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. Link: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209905>

³ Offentliggørelse sker i medfør af § 12 stk. 1 jf. §11 stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Allerød Kommune

Natur, Miljø og Klima

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf.: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Åbningstider
Mandag 12-17
Tirsdag 8-14
Torsdag 12-17
Onsdag og fredag lukket

Dato:
05-04-2024

Sagsnr.:
24/3790

Sagsbehandler:
Lasse Tellerup Møller

Direkte telefon: 48127451



Tilsynet var varslet den 26. februar 2024. Ny dato for tilsyn blev aftalt 8. marts 2024.

Indretning og drift

Virksomheden foretager udelukkende autolakering på adressen. Virksomheden er en del af Elkjær Gruppen.

Der er i alt 13 medarbejdere.


Driftstiden på virksomheden er i hverdage typisk kl. 6:00-16:00. Der kan dog forekomme klargøringsarbejde fra kl. 02:00 på hverdage.

Virksomheden er indrettet i en bygning fra 2008 med kontorer, klargøringshal, sprøjtekabiner, tørrekabiner, blanderum og lager. Der er to sprøjtekabiner og to tørrekabiner.

Siden sidste tilsyn i 2018 har virksomheden anskaffet en ny slibe/blæsemaskine, der nemmere sliber karrosseridele.

Al belysning er LED, og der er opsat PIR følere over det meste af bygningen.

Ved tilsynet blev der observeret en revne i betongulvet i blanderummet med flydende lak, maling og fortyndere. Revnen gik på tværs af rummet.



Revne i betongulv i rum med miljøfarlige stoffer.

Virksomheden er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. § 12 i bekendtgørelsen stiller krav til, at eventuelle spild af miljøfarlige stoffer kan holdes inden for et afgrænset område og der ikke kan ske afløb til jord, grundvand og overfladevand. Dette sikres ved, at stofferne opbevares i egnede beholdere og på et oplag med tæt belægning. Revnen i betongulvet vurderes af Allerød Kommune til at have en størrelse der gør, at gulvet ikke længere er en tæt belægning i tilfælde af spild.

Allerød Kommune indskærper derfor, at revnen i betongulvet udbedres således, at belægningen igen bliver tæt. Denne indskærpelse skal være efterlevet senest 5. juni 2024.



Når revnen i gulvet er udbedret sendes fotodokumentation for dette til Allerød Kommune; naturogmiljoe@alleroed.dk

Indskærpelsen gives efter autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 2. Kommunens indskærpelse kan jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 22 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Luft

Der var ikke lugt i omgivelserne fra virksomheden ved tilsynet.

Sprøjte- og tørrekabinerne er forsynet med posefiltre inden afkast. Afkast fra sprøjtekabiner er ført 13 meter over tag og udsugningen fra hver kabine er tidligere oplyst til ca. 30.000 m³/h. Afkast fra tørrekabiner er ført 2 meter over tag og udsugningen er tidligere oplyst til 1.600 m³/h.

I klargøringshallen, hvor bilerne slibes og klargøres til lakering, er der etableret punktudsugning ved hver arbejdsstation.

Sprøjtekabinerne er elektronisk styrede, således at det automatisk registreres, hvis der sker et trykfald over filterne, hvilket indikerer at kabinefiltererne skal skiftes. Virksomheden kender erfaringsmæssigt levetiden på filterne og skifter dem selv efter faste nedskrevne intervaller inden trykfaldet over filterne bliver stort nok til at udløse automatisk stop af anlægget.



Notering af filterskifte ved filterne.

Sprøjte- og tørrekabinerne er forsynet med paintstopfilter i gulvet.

Ved hver arbejdsstation er der etableret paintstopfilter i gulvet.

Der benyttes filtre fra Danfilter. Vedligeholdelse og service af udsugningsanlæggene udføres fast af leverandøren af anlæggene – Nordenskov Industri Montage ApS.

Støj

Der var nogen støj i omgivelserne fra virksomheden ved tilsynet. Støjen stammede fra aftræk og centralsug og havde en klar hørbar højfrekvent tone.

Virksomheden ligger med stor afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (som defineret i autoværkstedsbekendtgørelsens § 2 nr. 6), og det vurderes ikke umiddelbart, at denne støj vil være til væsentlig gene for nærmeste naboer.



Det vil dog være hensigtsmæssigt at få eftersat anlægget for unødigt støj ved næste service.

Spildevand

Der afledes kun sanitært spildevand fra virksomheden.

Ved tilsynet blev det oplyst, at gulvvaskevand fra klargøringslokalerne hældes i afløb til sanitært spildevand.

Normalt vil gulvvaskevand fra autoværksteder være at betegne som farligt affald. På værkstedet på Granlyet 2 foretages der dog kun klargøring og lakering. Derfor optræder der ikke motorolie, bremsevæske og andre skadelige stoffer på gulvet ved afvaskning. Allerød Kommune vurderer derfor, at gulvvaskevand fortsat kan bortskaffes som sanitært spildevand.

Olieudskillere og sandfang

Der er ingen olieudskillere eller sandfang tilknyttet virksomheden, da der kun bortledes sanitært spildevand.

Råvarer

Opbevaring af lakker, fortyndere mv. sker i blanderummet.


Affald

Fraktion	Opbevaring	Transportør/Modtager	Bemærkning
Brændbart affald	Vippecontainer	Marius Pedersen (tidl. Henry Andersen)	Blandet afmaskningsplast og tape presses først i ballepresser
Farligt affald	200 l metalbeholder	Marius Pedersen (tidl. Dansk Specialaffald)	Primært malingrester og udtjent fortynder
Pap	Løst	Genbrugspladsen	Der produceres næsten ikke noget pap-affald, da det skæres op og bruges til afmaskning m.m.
Papir	Løst	Genbrugspladsen	
Glas	Løst	Genbrugspladsen	
Metalskrot	Trailer	Genbrugspladsen	
Madaffald	Vippecontainer til brændbart affald	Marius Pedersen (tidl. Henry Andersen)	
Plast	Balleres og bortskaffes til brændbart	Marius Pedersen (tidl. Henry Andersen)	Blanding af afmaskningsplast og tape gør den blandende fraktion svær at genbruge

Elkjærs Autolakering er pr. februar 2024 ikke tilmeldt erhvervsadgang til genbrugspladsen hos Norfors.

For at have adgang til genbrugspladsen skal virksomheden tilmeldes erhvervsadgang. Dette kan gøres på Norfors hjemmeside:

<https://norfors.dk/erhverv/adgang-til-genbrugspladsen/>





Rullebogn med blandet brændbart affald.

Elkjærs Autolakering blev under miljøtilsynet gjort bekendt med de nye regler for affaldssortering hos virksomheder, som har været gældende siden den 31. december 2022. De nye regler, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens⁴ § 60, betyder, at alt husholdningslignende affald fra virksomheder, skal udsorteres og bortskaffes i følgende affaldsfraktioner, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 6:

- Madaffald
- Papiraffald
- Papaffald
- Glasaffald
- Metalaffald
- Plast, hård og blød
- Mad- og drikkekartonaffald
- Farligt affald
- Tekstilaffald
- Restaffald

Ved tilsynet blev Allerød Kommune oplyst, at virksomheden vil tage kontakt til sin affaldsindsamler og få opstillet en beholder af passende størrelse til madaffald.

Øvrigt ikke-fordærveligt husholdningsaffald, som må afleveres på genbrugspladsen, vil fremover blive kildesorteret på virksomheden og afleveret på genbrugspladsen efter behov.

Mere information om de enkelte affaldsfraktioner og sortering af dem findes ligeledes i affaldsbekendtgørelsens bilag 6 og på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser/>

⁴ Bek. om affald nr. 2512 af 10. december 2021. Link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512>



Miljøledelse

Alle virksomhedens afdelinger er certificeret efter AutoBranchen Danmarks KS 2000 kvalitets- og miljøstyringssystem.

Udkast til udtalelse

Virksomheden har haft et udkast af tilsynsrapporten til gennemsyn, og har svaret den 5. april 2024 at der ikke er nogen bemærkninger.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af reglerne⁵ om brugerbetaling for miljøtilsyn. I november 2024 opkræver Allerød Kommune brugerbetaling for den tid, der anvendes på tilsynet, både fysisk på virksomheden og administrativt. Miljøstyrelsen har fastsat taksten for brugerbetalingen i 2024 til 468,96 kr. pr. time.

Rapport udarbejdet af

Lasse Tellerup Møller

⁵ Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. Link: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/1519>

