

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
8 april 2025

Sagsnr.
25-012382

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning på tilsyn

Næstved Kommune var på et kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 8. april 2025 på Sandvedvej 34a i Flemstoft.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Driftsinstruktioner

I skal få udarbejdet driftsinstruktioner, der beskriver

- hvordan personalet skal foretage den nødvendige modtagerkontrol for biomasse. (byggeaffald og kompost er oplyst ligger i bero).
- hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Som I skal sender til os, når de er blevet udarbejdet.

Husdyrgødning samt evt. kasseret korn og frø mm i lagerhal

I har fået kommunes accept til forsøg med modtagelse af hestemøg til opblanding med snittet halm. I oplyste, at I forventer, at I vil søge om permanent tilladelse til forbehandling, da bioselskaberne gerne vil modtage halmen forbehandlet.

Vi snakkede også kort om muligheden for at oplagre kasseret frø og korn, som pt. gerne må modtages og oplagres, som biomasse i plansiloen overdækket. Hvis I fremadrettet ønsker, at opbevare tørt biomasse (kasseret fraktioner/affald) i hallen skal I ansøge om dette.

I skal søge via Byg og Miljø (BOM), som udvidelse til eksisterende virksomhed.

Analyse til vurdering af udbringningen af opsamlet perkolat

Vi aftalte, at I sørger for at få udtaget en prøver af det opsamlede perkolat i beholderen efter omrøring. I skal sende en til analyse for kvælstof og fosfor samt pH.

Analyseresultat skal I eftersende til os, som vi vil bruge til vurdering for udbringning af om perkolatet kan blive udbragt som for eksempel restvand.

Tank

I har indkøbt ny tank, som endnu ikke er placeret på den endelig plads, Når den er kommet på plads, skal I sikre tanken mod påkørsel og sende dokumentation i form af billede samt bortskaffelse de to tømte entreprenørtanke.

Journal over tilført affald og afvigelse i driften

I skal efter sende en kopi af driftsjournalen over modtaget biomasse i 1. kvartal 2025, herunder også afvigelse i driften i forhold til miljøgodkendelsen (husdyrgødning og manglende overdækning mm)

Affaldssortering

I oplyste, at alt affald vil blive sorteret på virksomheden, og at I selv vil stå for transporten til godkendt modtager, mens fraktioner som restaffald og madaffald tages med til jeres øvrige virksomheder i området, da mængden er lille, fordi der ikke altid er personale på virksomheden.

Da virksomheden ikke har eller haft aftaler med indsamler eller modtageranlæg i 2024, er der ikke registret affaldsfraktioner i affaldsdatasystemet (ADS) endnu. Men da I modtager affald til omlastning i form af roepulp, skal I som modtageranlæg oprettes i affaldsregisteret. I vil så som den der sidst har haft pulpen, skulle/vil blive indberettet som affaldsproducent i ADS, når I sender bioaffaldet videre til udnyttelse i biogasanlæg.

Link:

Affaldsregistret: <https://affaldsregister.ens.dk>, hvor affaldsvirksomheder der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald, skal være registeret.

Affaldsdatasystemet (ADS): <https://www.ads.mst.dk/>, hvor affaldsstrømmen og mængden skal registreres.



I skal eftersende kvitteringer

Vi aftale, at I sender dokumentation for bortskaffelse af virksomhedens affald til genbrugspladsen/godkendte modtager i form af kvitteringer. I skal sende kvittering for afleveret affald i 2024 i forbindelse med etablering/renovering af pladsen.

Brugt afdækningsfolie skal sorteres til genanvendelse

På tilsynet var der tvivl om den brugte afdækningsfolie skulle bortskaffes til forbrænding eller genanvendelse.

Det er korrekt, at alt folien tidligere blev bortskaffes til forbrænding, men i dag forefindes der anlæg, som neddelers og vasker folien bestående af low density polyethylen (mærket med 4 samt LDPE), og fremstiller granulater, som anvendes til nyt folie. Men kravet er, at der maksimalt må være 4 % urenheder, dvs. at det ikke i praksis er muligt at opnå dette fra ensilagestakke i marken, men da I har en stor plansilo skal det forsøges med genanvendelse, da I ikke får kørt mudder op på folien.

I havde opstillet separat container til opsamling af den brugte folie, hvilket I blot skal fortsætte med at udsortere separat. I skal få det afleveret/afhentet til genanvendelse af de firmaer, som tilbyder denne ordning.

Jeg har listet en række transportør/affaldsmodtager, som håndterer ensilagefolie, som en selvstændig fraktion (den er ikke udtømmende):

Ragnsells
Marius Pedersen
VikingDanmark (Vikshop Cirkulær)

Herunder en samlet liste over, hvad I skal:

I skal **senest den 1. juli 2025**. sende følgende på mail til jufli@naestved.dk:

- Kvitteringer for aflevering af affald fra adressen i 2024.
- Resultat af udtaget prøve af opsamlet perkolat
- Billede af sikring af den ny tank.



- Billede af etableret løsning til sortering af det husholdningslignede affald, som er tilpasset det som forefindes på virksomheden.
- De udarbejdede driftsinstruktioner.
- Kopi af driftsjournal over modtaget biomasse i 1. kvartal 2025.
- Opret jer i affaldsregisteret som modtageranlæg for affald.

Samt aflevere den brugte folien til genanvendelse og ansøge om tillæg til miljøgodkendelsen via BOM, hvis I fortsat ønsker at modtage fast husdyrgødning mm på pladsen.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>.

Jeres bemærkninger

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Flemstofte Knus og Bio ApS Sandvedvej 34a 4250 Fuglebjerg CVR 4416512
Virksomhedstype	K212 Anlæg til midlertidig oplagring af ikke farligt affald
Tilsynsdato	8.04.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Opstartstilsyn efter ejerskiftet samt tillæg og revurdering samt affald
Er der konstateret jordforurening?	Ja, knust asfalt
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Tillæg og revurdering af miljøgodkendelsen fra januar 2025.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog ejerne Lars Andersen og Henrik Jørgensen. Fra Næstved Kommune deltog praktikant Sarah Hansen, Jonas Christensen samt Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter er oprindeligt nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som ligger i bero.
- Hovedaktiviteten er pt. modtagelse af biomasse forud for nyttiggørelse til biogas på den ny anlagte plansilo på 15.000 m².



- Der er opført ny brovægt.
- På adressen er der desuden stor lagerhal, som pt. udlejes til frøoplag samt medarbejderfaciliteter.
- Virksomheden beskæftiger ca. 1 personer, som er driftansvarlig på pladsen, som dog ikke kunne være til stede ved tilsynet.

Driftstid

- Der arbejdes normalt i tidsrummet fra kl. 7-15 på hverdage. Bommer/pladsen er aflåst, når der ikke er personale tilstede. Ny elektrisk port er ved at blive opsat.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i byzone, men støder op til landzone.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter fra skel, som ligger i "læ" af eksisterende jordvold og høj sidemur på plansiloen.
- Kompresser står indenfor i hal værkstedscontainer.
- Transport til og fra virksomheden samt af- og pålæsning af biomasse

Luftforurening:

- Roepulpen var overdækket, dog var der et parti, som ikke var. Det blev oplyst, at det ved modtagelse var flydende, så man ikke overdække det/gå på det.
- Ligeledes var der et mindre parti hestemøg iblandet snittet halm, som ikke var afdækket.
- Der blev ikke konstateret lugt fra oplagt/biomasse på tilsynet, ej heller det uafdækket.
- Hovedfærdselsvejene på matriklen er blevet asfalteret efter overtagelsen af pladsen, så støv er minimal ved kørsel på pladsen.
- Der er sat vilkår til at der skal være sprinkleranlæg, hvis nedknusning på pladsen genoptages, som støvbegrænsende foranstaltning.

Spildevand:

- Der er kun sanitært spildevand fra virksomheden.
- Der er ikke afløb i lagerhal.
- Perkolat fra plansiloen bliver ledt til en række af ca. 40mm "nedløbshuller", fordelt på cirka hver 3 meter rundt om på det asfalterede område. Hullerne fungerer som alternativ til riste og løber til Ø300 rør, der ledes til brønde, videre til fortank og fordeles til to nye tanke, som blev færdig opført december 2024. Mindre tilstopninger løses ved at skubbe det tilstoppede materiale ned til det underjordiske rør.
- Teltoverdækning er i restordre og forventes opsat inden udgang af sommeren.
- Oplag lå 2 meter inde, hvor der ikke var sidemur på pladsen, så saftagivelse ikke afledes til omkringliggende arealer.



- Der skal udtages en prøve af det opsamlet sukkervand, til vurdering om det kan udbringes, som restvand.
- Der blev spurgt ind til om det opsamlet vand fra plansiloen, måtte anvendes til befugtning af neddelt halm mm. Det har Næstved kommune igen bemærkninger til, så ja, perkolat, må gerne genanvendes, så længe der skel til biomasse oplagt på plansiloen.
- Enkelt afløb fra kørselareal bliver forsat afledt til dræn.

Affald:

- Der er modtaget roepulp og kasseret halm. Samt mindre parti hestemøg til forsøg med opblanding med snittet halm forud for modtagelse hos bioanlæg med accept fra Kommunen.
- Det er planen at søge om tillæg til modtagelse af fasthusdyrgødning, da biogasvirksomheden fremover ønsker denne forblending.
- Kasseret korn og frø kan modtages, som fast biomasse og opbevares på plansiloen, men hvis lagerhallen skal benyttes til dette, skal der søges om dette, så der kan sættes vilkår om at der kun kan opbevares ikke saft afgivende biomasse, så som frø, korn og halm.
- Vold er gjort færdig med jord fra pladsen, muligvis jævnes toppen ud, da den eksisterende del af volden er blevet anvendt til støtte for den opbygget sidemur.
- Der var container til metal og brugt afdækningsplast.
- Der var beholder til restaffald. Det blev aftalt, at der til medarbejderbrug skal opstilles beholder/poster til sortering af drikkekartoner mm. på virksomheden, som kan hjemtages til bortskaffelse hos ejers øvrige virksomheder, og som skal bortskaffes som virksomhedsgeneret affald.
- Hvis virksomheden vil genoptage modtagelse af byggeanlægsaffald, skal Næstved Kommune have besked om dette.

Tanke:

- Virksomheden har opsat ny tank fra 2025 til diesel på 5900 l i hallen med betongulv. Tanken skal dog sikres mod påkørsel ved endelig placering.
- De to ældre entreprenørtanke blev oplyst er tømte og skal bortskaffes, så den anden tank kan blive sat endelig på plads.
- Ad blue i 1000 liters palletank med pumpe i lagerhallen.
- Ny maskinolie mm i 200 liters tønder på tætbelægning. Skal enten påfyldes med pumpe eller hvis det sker med aftapningshane skal den stille op efter endt brug. Alternativt placeres på spildbakke, som minimum kan indeholde 200 liter, da der ikke er støbt sokkel på lagerhallen.

Miljøledelse:



- Virksomheden skal have udarbejdet, driftsinstruktioner til modtagerkontrol, driftsforstyrrelser og uheld. Det blev aftalt, at der ikke er behov for dette på bygge og anlægsaffald og kompost, så længe disse aktiviteter ligger i bero.

Jordforurening:

- Der blev konstateret jordforurening på virksomheden i form af knust asfalt, som blev oplyst stammer fra tidligere ejer. Hele grunden er V1 kortlagt. Det forventes at der på sigt skal etableres yderligere belægning. Desuden er der efterladt rester af flyeaske forskellige steder på matriklen af tidligere ejer.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Kvitteringer for aflevering af affald fra pladsen i 2024 eftersendes.
- Virksomheden skal have opstillet beholder til sortering af husholdningslignede affald ved medarbejderfaciliteter.
- Der udtages analyse af det opsamlet perkolat
- Journal for modtaget affald på pladsen, samt afvigelse herunder hestemøg og manglende overdækning af mindre parti roepulp eftersendes.
- Virksomheden får udarbejdet driftinstrukser, som eftersendes
- Samt billeddokumentation for sikring af tank ved endelige placering.
- Kommunen vil undersøge mulighed for genanvendelse af plastfolien.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:



Færdig gjort vold/forlængelse af eksisterende vold.



Rester af overtaget materiale fra tidligere ejer



Uafdækket "våd" roepulp parti



Et af afløbene på pladsen



Husdyrgødning og snittet halm blandet



Grusareal med rester af asfalt.