

## Rapport – Til digital offentliggørelse

Virksomheden	
Navn	LEGO System A/S
Adresse - kontor	Åstvej 1, 7190 Billund
Adresse - anlæg	Kløvermarken 16, 7190 Billund
CVR	47458714
P-nr.	1017406996 – Kløvermarken 16
Listepunkt	<p><u>Godkendelsesbekendtgørelsen - grundlag for Billund Kommunes miljøgodkendelse af 12. juli 2000: BEK807:1999 - A11 – Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrette produktionsareal på 1000 m<sup>2</sup> eller derover</u></p> <p><u>Brugerbetalingsbekendtgørelsen: BEK1475:2017 – D59 – Virksomheder der fremstiller plastprodukter ved sprøjtetøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag</u></p> <p><u>Maskinværkstedsbekendtgørelsen: BEK1477:2017 – Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller</u></p>
Tilsynet - resumé	
Type	Fysisk tilsyn
Kategori	Basistilsyn
Dato og tidspunkt	04.09. 2019 kl. 10 - 12
Baggrund	BEK117:2019 – Bekendtgørelse om miljøtilsyn
Formål	Bedømmelse af overholdelse af lovmæssige krav
Omfang	Gennemgang af anlæg og processer
Jordforurening	Lokaliteten er områdeklassificeret, men er ikke registreret på V1 eller på V2 niveau
Påbud, forbud eller indskærpelser	Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelser
Egenkontrol	Ingen bemærkninger