

Tilsynsrapport for gødningstilsyn på:

Adresse:	Lambækvej 28, 6940 Lem St.
Type:	Landbrug uden husdyrhold
Tilsyn:	Gødningstilsyn – d. 06-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal etableres mur og korrekt afløb ved ensilagepladsen og lugen på gyllebeholdes skal holdes lukket. Ejer oplyser at ensilagepladsen vil blive renoveret til august 2024, og at der er bestilt nye luger til teltoverdækningen.

Opsummering af håndhævelser

09-03-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal lovliggøres via anmeldelse/godkendelse. Pladsen skal have korrekt murafgrænsning/fri randbelægning og korrekt afløbsforhold.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ældre ensilagesiloer har mod nord afløb til pumpebrønd. Der pumpes til gyllebeholderen. Ensilageplads på 1247 m², Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af 5. juni 2023. Her oplyses at pladsen har afløb til gyllebeholderen.</p> <p>Den nye ensilageplads har ikke korrekt murafgrænsning/fri randbelægning og ikke korrekt afløbsforhold: Der er ikke etableret murafgrænsning: ensilage ligger op af jordvold. Ensilageplads har asfaltbelægning, men langs med jordvold er der et stykke på ca. 0,5 meter uden fast bund. En del af den nye plads har ikke korrekt hældning mod afløb: En del af restvandet løber til grus ved gyllebeholder. Ejer oplyser at mangler ved ensilagepladsen vil blive udbedret når den tømmes til august 2024.</p> <p>Vurdering: Ensilagepladsen skal ved jordvold enten have etableret murafgrænsning (minimum 1 meter høj) eller 2 meter fri randbelægning med 3% fald mod afløb. Der skal etableres ekstra afløb fra pladsen ved gyllebeholderen, og det skal sikres, at restvand ikke løber til gruset langs gyllebeholderen eller mod nord til indkørslen.</p>
---	--

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1989	312	1.000	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	05-06-2023	935	3.000		Udvidelse af eksisterende plads

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	08-02-2018	10	525	2.100	Teltdug	

Beholdere	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.100 m ³ Beholderkontrol er sidst udført i 2019. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Lugen er ikke lukket.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Fårborgvej 11A		2.100
Modtage til opbevaring	Mosdalvej 5		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi-kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placerin g	Sløjf et	Sløjf. frist
		Tank		1988	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
		Tank		1991	Gylle		Over terræn, udendørs		

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt

andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.