



Nyscan A/S

Centervej 4

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Nyscan A/S, Centervej 4, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Nyscan A/S		
Virksomhedens adresse	Centervej 4, 4600 Køge		
CVR nummer	32539815		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	09.12.2020		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
15-02-2021	Henstillinger	HEnstilling om ABC-karakterisering af nye vaskemidler modtaget den 15. marts 2021	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	Henstilling ang. driftsjournaler for spildevandsforhold jfr. vilkår 25 Delvist efterkommet vedr fremsendelse af skabeloner for driftsjournaler. metode- og procedurebeskrivelser mangler - ny henstilling med frist 1. juli 2021	Andre forhold
15-02-2021	Indskærpelser	Vilkår 4 fritagelse for tømningsordning: dokumentation for tømning samt tilmelding til tømningsordning for alle anlæg der ikke er sandfang i vaskehal. Ny fritagelse meddelt for 2 SF indendørs vaskehal er meddelt 7. maj 2021. Øvrige OBU og SF er tilmeldt kommunal tømningsordning 16. marts 2021.	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	OPdateret kloakplan fremsendes på baggrund af udvidelse af tankanlæg ny frist 1. juli 2021	Meddelt
15-02-2021	Henstillinger	Udbedring af belægningskontrol fra 2016	Andre forhold



		Indskærpelse med frist 1. juli 2021	
15-02-2021	Henstillinger	Henstilling mod fremadrettet forebyggelse af spild af dieselolie fra tankning udenfor godkendt plads og afledt til regnvandssystemet ulovligt	Meddelt
15-02-2021	Henstillinger	Info om tankattest for adblue tank	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	Info om affald og bortskaffelse mv - indsat i tilsynsskema	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	Korrekt opbevaring af affald - fotodokumentation Kun delvist efterkommet - kontrolleres ved næste tilsyn. Indskærpelse vedr. spildebakke under rensekar og bortskaffelse af spildevand fra vaskemaskine - frist 1. juli 2021	Andre forhold
07-06-2021	Henstillinger	Metodebeskrivelser for egenkontrol: funktionsprøvning af alarmer, månedlige pejlinger i OBU/SF samt kontrol, rensning og udskiftning af koalescensfilter. Procedurebeskrivelse for afværgende tiltag.	Meddelt
07-06-2021	Indskærpelser	Dokumentation for udbedring af svigt og skader, konstateret ved belægningskontrol 2016 samt redegørelse for evt. senere konstaterede forhold.	Meddelt
07-06-2021	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. fremsendelse af forslag vedr. fremadrettet forebyggelse af spild af dieselolie fra tankning udenfor godkendt plads og afledt til regnvandssystemet ulovligt. Indskærpelse med frist 1. juli 2021	Meddelt
07-06-2021	Indskærpelser	Anmeldelse og dokumentation for begge udførte udvidelser - med opdateret "som udført" plads- og kloaktegning incl. logisk og entydig navngivning/nummering af kørebaner og standerøer. Evt. ny dimensioneringsberegning OBU	Meddelt
07-06-2021	Indskærpelser	Fremsendelse af driftsjournal til dokumentation for udført månedlig kontrol af overvågningsystem - vilkår 11 tanktilladelse	Meddelt
07-06-2021	Indskærpelser	Dokumentation vedr. nyt overvågningsystem - etableret uden fornøden godkendelse.	Meddelt
07-06-2021	Indskærpelser	Dokumentation for etablering af	Meddelt



		spildbakke under rensekar. Dokumentation for korrekt bortskaffelse af spildevand fra vaskemaskine, der anvendes til alkalisk vask af motordele = farligt affald	
18-06-2021	Henstillinger	overholdelse af vilkår 12 beredskabsplan	Meddelt

Tilsynet omfattede	Virtuelt basistilsyn udført i december 2020 omfattende alle virksomhedens aktiviteter inkl. de spildevandsrelaterede aktiviteter samt tankstation
Jordforurening	På tilsynet på virksomheden har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening, da det er et virtuelt tilsyn. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Egenkontrol skal redegøres for nærmere