

Herlev Kommune, Renovation
Marielundvej 49
2730 Herlev

15-11-2018
Journalnr. 09.02.00-K08-29-10
CVR 63640719
p-nr.1016000147

Att.: Cecilie Juhl Stentoft

Miljøtilsyn d. 13. november 2018ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 13. november 2018 været på miljøtilsyn hos Herlev Genbrugsstation. Tilsynet blev gennemført af Lars Kolthoff og Bodil Lund Bøcker fra Herlev Kommune. Cecilie Juhl Stentoft fra Herlev Kommune og Kaj Hansen og Ole Johansen fra Genbrugsstationen viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som opbevaring af affald, spildevand, luftafkast, støj og oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Genbrugsstationen i Herlev

Genbrugsstationen modtager og håndterer affald, herunder farligt affald. Genbrugsstationen modtager genanvendelige fraktioner, haveaffald, stort og småt brændbart, deponeringsegnet affald (herunder imprægneret træ og ikke-genanvendeligt PVC) samt farligt affald.

Genbrugsstationen har døgnåbent alle dage, bemandet i hverdage kl. 12-18 og i weekend kl. 10-18 og i tidsrummet 18-12 (10) er pladsen ubemandet, men åben for registrerede køretøjer.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Indskærpelse

Belægningen rundt om afløbsdæksel i rummet med farligt affald var hullet og skal udbedres, så gulvet igen er tæt.



Indskærpelsen skal være opfyldt inden den 1. december 2018. Som dokumentation skal I sende et billede til undertegnede af belægningen rundt om afløbet, når det er blevet udbedret.

Henstilling

Ved besigtigelse af afløb til olieudskilleren fra betonpladen under metalcontaineren, kunne det konstateres, at risten var delvis tillukket af slam.

Det henstilles, at I er opmærksomme på, at risten ikke lukker så meget, at der sker overløb til SF-belægningen ved siden af.

Tilslutningstilladelse

Genbrugsstationen har en tilslutningstilladelse til regnvandskloak fra december 2009. Tilslutningstilladelsens vilkår blev gennemgået.

Sandfang og olieudskillere tømmes hvert ½ år af Leif M. Jensen. Både olieudskiller og sandfang bliver besigtiget ved tømning, og der har ikke været problemer med utæthed eller overfyldning siden sidste tilsyn.

Pumpesumpen i huset til farligt affald tømmes samtidig med olieudskiller og sandfang, mens sumpen inde i kemikaliehuset tømmes efter behov.

Miljøgodkendelse af maj 2009

Personalet på genbrugsstationen fører journal over belægningernes tilstand hver 3. måned i henhold til vilkår 39 i miljøgodkendelsen. På tilsynet blev Genbrugsstationens udendørsarealer tjekket. I rummet med farligt affald var belægningen omkring afløbsdækslet gået i stykker, se indskærpelse.

Ventilen til aflukke af tilløb fra pumpesump til kloak blev besigtiget og virkede ifølge personalet uden problemer, ventilen skal forhindre afløb til kloak, mens det farlige affald afhentes.

Betonpladen under metal- og jerncontaineren blev tjekket for revner. Belægningen på betonpladen har hældning mod afløb til olieudskiller. Betonpladen fremstod uden revner og sprækker. Risten til afløbet til olieudskilleren så meget tillukket ud med slam, vær opmærksom på, at den ikke lukker så meget, at der sker overløb til SF-belægningen. Se henstilling.

Tillæg til miljøgodkendelse af september 2016

Genbrugsstationen har i dag døgnåbent.

Alt i alt fungerer det godt med døgnåbent, og i gennemsnittet er der 40 besøgende pr. dag i tidrummet 18-12. Antallet af besøgende er steget voldsomt siden sidste tilsyn, men to af nabo kommunernes genbrugsstationer er under renovering og det har givetvis påvirket besøgstallet.

Gennemgang af driftsjournaler

Pladspersonalet skal føre driftsjournal over mængder af affald i de forskellige affaldsfraktioner samt inspektion af belægninger i huset for farligt affald og elektronikhuset hver 3. måned. Belægningen i huset for farligt affald har i længere tid fået anmærkning om løs belægning, og personalet skal være opmærksom på, om der opstår revner eller sprækker.

Tilsynsmyndighedens gennemgang af mængderne af de forskellige affaldsfraktioner gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Tilsynsmyndigheden vurderer, at vilkårene i Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelsen er overholdt.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 41 eller sende en mail til bodil.bocker@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bodil Lund Bøcker
Center for Teknik og Miljø

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af LMKK