



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 2232
Ref. Emskr
Dato: 27-02-2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Lisbjerg Slaggedepot
Virksomhedens adresse	Ølstedvej 30, 8200 Århus N
CVR nummer	40844260
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	18. februar 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	15. januar 2026
Deltagere fra virksomheden	Hanne Tokkesdal Troels Bang-Christensen Jens Drivsholm
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Emma Skou Petersen
Tilsynet omfattede	Kampagnetilsyn ift. oplag af jord Rundgang på deponiet
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21-04-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Påbud om ændret egenkontrol med tilføjelse af PFAS. Status: Der monitoreres fortsat og udviklingen af PFAS-forbindelser følges.
30-10-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Påbud vedr. forureningsundersøgelse af DGU 79.3432

		Status: Forureningen er afgrænset tilstrækkeligt for nu og sagen afventer Miljøstyrelsens afklaring.
--	--	--

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport for 2022, 2023 og 2024	Kredsløb Affaldsenergi A/S har fremsendt årsrapporter, som er i overensstemmelse med gældende afgørelse for Lisbjerg Slaggedepot.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gældende afgørelse

Gældende afgørelse for Lisbjerg Slaggedepot er 'Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 21. oktober 2009.' Afgørelsen er tilgængelig på dma.mst.dk.

Gennemgang af miljøforhold

Hanne Tokkesdal gennemgår aktuelle miljøforhold for Lisbjerg Slaggedepot siden seneste fysiske tilsyn.

Seneste monitoringsresultater har vist et lavere indhold af PFAS-forbindelser i boringen 79.3432. Udviklingen følges fortsat gennem det faste monitoringsprogram. Dog ses en stigning af PFOA i boring 79.1205 i seneste analyseresultater. Stigningen kan måske forklares ved, at der har været opgravet et gammelt slamdepot nær ved boringen.

Genprøvetagning af boring 70.1205 har ikke kunnet lade sig gøre grundet vejrlig. Genprøvetagningen udføres forventeligt i marts i forbindelse med den ordinære prøvetagningsrunde.

Udenfor deponiets areal er der etableret ny vej (Engholmvej) og i forbindelse med etableringen er et gammelt kommunalt ejt slamdepot gravet bort fra kommunens grund. Slamdepotet har været placeret på modsat side af Engholmvej ift. Lisbjerg Slaggedepot og i umiddelbar nærhed af boring 79.1205 og 79.1416.

De seneste analyseresultater afrapporteres i næste årsrapport.


Perkolatsystemet vedligeholdes på fast basis med ca. en årlig spuling af den nyeste del af perkolatrørene. Perkolatrørene under selve depotet er af ældre stand og forgrener sig, så vedligehold ved spuling ikke er en mulighed. Gennem tid har krystaldannelse gjort, så TV-inspektion heller ikke er muligt i de gamle perkolatrør under depotet. Mængden af perkolat følges løbende, som viser der sker perkolatdannelse, som opsamles via perkolatrørene. På den baggrund vurderer Hanne at perkolatrørene fortsat er funktionsdygtige.

Dræn 149 afværgepumpes fortsat fra boring 79.1399.

Indretning og drift

Der blev ført fysisk tilsyn nedenfor depotet inde fra genbrugspladens areal. I slutafdekningen på hver side af vejen, der forbinder Genbrugspladsen med Kredsløbs oplagsplads, blev der observeret skred i slutafdekningen. Områderne er markeret på ortofoto nedenfor.

Det blev aftalt, at Lisbjerg Slaggedepot udbedrer slutafdekningen snarest, når vejrforholdene tillader ift. vejr og jordforhold. Lisbjerg Slaggedepot fremsender fotodokumentation til Miljøstyrelsen af udbedringerne.



Ortofoto af Lisbjerg Slaggedepot fra 27.04.2025 med markeringer af de to områder, hvor der blev observeret skred i slutafdekningen.



Venstres side: Skred i etape 6.2. Højre side: Skred i etape 6.1

Luftforurening

Ikke relevant

Lugt

Ikke relevant

Spildevand

Der blev ikke ført tilsyn med spildevand eller foretaget vurdering heraf.

Støj

Ikke relevant

Affald

Ikke relevant

Overjordiske olietanke

Ikke relevant

Jord og grundvand

Der blev ikke ført tilsyn med jord og grundvand eller foretaget vurdering heraf.

Til- og frakørsel

Ikke relevant

Indberetning/rapportering

Kredsløb Affaldsenergi A/S har fremsendt årsrapporter, som er i overensstemmelse med gældende afgørelse for Lisbjerg Slaggedepot.

Sikkerhedsstillelse

Ikke relevant

Driftsforstyrrelser og uheld

Intet at bemærke

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Ikke relevant

Ophør

Ikke relevant

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at skred i slutafdekningen udbedres snarest og fotodokumentation af udbedringen fremsendes efterfølgende til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.