



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**International Bag Industry A/S
Strandelhjørn Bygade 15
6500 Vojens**

Dato for miljøtilsyn:	05.12.2023
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
E68 Rotations/offset/serigrafisk/bogtykkerier

Telefon	74519300	Hjemme- side	www.ibi-as.dk
E-mail	ibi@ibi-as.dk	CVR nr.	51830113
Fax	74519288	P. nr.	1001976010

Matrikler
169 Strandelhjørn, Bevtøft

Acadre sagsnr.:	09/26684
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... - listepunkt E 68 - "Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af liste-virksomhed."
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en kap. 5 miljøgodkendelse meddelt af den tidligere Nørre Rangstrup kommune den 24. april 2001.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Johnny Nielsen, direktør.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Der er indkøbt et recycling-anlæg, der kan behandle virksomhedens plastfolie-restaffald (fraklip o.l.) og gendanne plastgranulater, der kan bruges igen i produktionen. Der er tale om et lukket system uden udledning til luft eller kloak. Kølevand til anlægget recirkuleres. Anlægget har kørt i de sidste 3 år. En ældre posemaskine er udskiftet med en ny. Og endelig er der anskaffet en 'valse-vaskemaskine', så virksomheden selv kan rense valserne på deres maskiner (i stedet for at få hjælp udefra).
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Virksomheden kører i døgndrift fra kl. 6 mandag til kl. 17 fredag.
Antal ansatte	Der er ca. 21 ansatte på virksomheden.
Ressourcer	Opvarmning af lokaler foregår ved hjælp af oliefyring.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der laves en årsopgørelse over råvareforbruget og affaldsmængden (jævnfør virksomhedens miljøgodkendelse), der skal sendes til kommunen senest den 1. marts hvert år. Årsopgørelsen for 2019 blev sendt ind til kommunen umiddelbart efter miljøtilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Alt kemikalier, såvel råvarer som affald, opbevares indendørs - enten i lagerhal eller i produktionsbygningen. Det meste kemikalier opbevares i palletanke og tromler i lagerhallen, der er indrettet med tæt sump, der kan tilbageholde spild. Kemikalieaffaldet opbevares også her. Inde på fabrikken er der et mindre rum, hvor der er et mindre oplag af maling og fortynder. Rummet er også indrettet som en sump, så alt spild kan tilbageholdes. Der er ikke afløb i rummet. I rummet er der et lille anlæg, der kan destillere farverester, så opløsningsmidlerne i malingen kan opsamles og genanvendes på ny. Som fortynder anvendes ethylacetat, isopropanol og ipa-sprit.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Foruden rumventilation er der udsugning fra trykkerimaskine, konfektioneringsmaskiner og ekstruderingsmaskiner. Filtre (til tilbageholdelse af malingspartikler) udskiftes som regel 2 gange årligt eller efter behov (anlægget giver alarm ved tilstopning).

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressorer er opstillet indendørs. Virksomheden råder over en el-truck (en ny fra 2019). Varekørsel foregår hovedsageligt i dagtimerne. Der kan evt. komme støj fra ventilationsanlæggene.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der fremkommer kun sanitetsspildevand fra virksomheden. Valse-vaskemaskinen er et lukket system uden afløb til kloakken.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Sandfang/udskillere	Der findes ikke olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 overjordiske fyringsolietanke fra 2004, hver på 1.800 ltr. Tankene er placeret udendørs i lukket skur.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der fremkommer brændbart affald, plastaffald til genbrug, farverester og opløsningsmidler, forurenede aftøringsklude og metalaffald (tomme blikdåser, tromler m.v.). Genbrugsplast hentes af Trioplast, brændbart affald og metalaffald af City Container, medens brugte kemikalier hentes af Stena Miljø og forurenede klude af Berendsen Miljø.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Farve- og fortynderrester lægges i 200 ltr. tromler, der opbevares i særskilt hal med tæt sump uden mulighed for afløb. Der sås 2 tromler med affald under tilsynet.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	En del af grunden er V1-kortlagt efter Jordforureningsloven af Region Syd-danmark, dvs. der er en mulig jordforurening på det pågældende sted.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ingen behov for håndhævelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.