



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-2029
Ref. PRECH
Dato: 7. juli 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S REFA, Miljøcenter Hasselø
Virksomhedens adresse	Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F.
CVR nummer	78951818
Virksomhedstype	Deponeringsanlæg
Tidspunkt for tilsynet	4. juli 2025
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på klage
Varsling af tilsynet	Uvarslet af hensyn til ikke at forspilde tilsynets formål
Deltagere fra virksomheden	Miljøchef Susanne B. Andersen (SBA)
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Preben Christophersen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af anlæggets deponering af asbestaffald
Materiale udleveret	Underretning om uvarslet tilsyn udleveret til I/S REFA på tilsynet. Underskrevet af Susanne B. Andersen. Kopi udleveret. Efter tilsynet fremsendte REFA procedurer til chauffører



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn:

- Ingen

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf da det ikke var relevant.

Konstateret i forbindelse med klagen

Miljøstyrelsen modtog den 23. juni 2025 en henvendelse fra Guldborgsund Kommune der havde fået en klage over støv fra deponeringsanlægget. Klagen gik dels på, at det støver fra virksomheden, og at klager har kendskab til, at der på pladsen afleveres asbest som ikke overdækkes samme dag, og at der køres rundt i asbesten.

REFA har telefonisk og på mail efterfølgende oplyst, at der var tale om neddeling af rent træ og at de vil støvbekæmpe med vand.

Klageren har sendt 4 fotos som er vist i bilag 1.

På tilsynet blev enheden for mineralsk affald besigtiget hvor asbestaffald bliver modtaget og deponeret.

Det kunne konstateres, at kørevejen ud til tippen var overdækket med jord. Der lå ingen synlig asbestaffald på kørevejen. Det var ikke muligt at køre eller gå helt ud til tippen da interne regler og regler fra Arbejdstilsynet gør, at kun medarbejdere i maskiner med filtreret friskluft må arbejde med affaldet og være iført værnemidler hvis de går ud af bilen. De chauffører der kommer med asbestaffald skal også være iført beskyttelsesdragt og maske. Fysisk besigtigelse ville derfor kræve værnemidler hvilket ikke var til rådighed ved tilsynet.

SBA har oplyst ovenstående samt, at asbestaffald, så vidt det er muligt, bliver afdækket med det samme og senest samme dag.

SBA oplyste også, at der siden september /oktober 2024 kun modtages emballeret asbestaffald hvilket også gælder eternitplader. Emballeringen kan f.eks. være i bigbag. SBA mener at den metode som anvendes af REFA er det samme på andre deponeringsanlæg. SBA oplyste, at der i forbindelse med, at private siden slutningen af 2024 ikke måtte nedtage og bortskaffe asbestaffald, kom der meget store mængder til deponering. Arbejdstilsynet var i den forbindelse meget opsøgende på anlægget med henblik på at sikre arbejdsmiljøet.

På grundlag af de oplysninger der blevet givet ved tilsynet vurderer Miljøstyrelsen, at metoden til aflæsning, deponering og afdækning med jord sikre, at der ikke køres unødigt på asbestaffald og at deponering og daglig afdækning sikre, at der ikke støver med asbestfibre.

De fire fotos blev gennemgået med SBA. Fotos 1 og 2 er ikke asbestaffald men sandsynligvis isoleringsgranulat og plader med isoleringsmateriale som deponeres på samme enhed for mineralsk affald som asbestaffald.

Fotos 3 og 4 er ældre fotos formentligt fra sommeren 2024. SBA kunne se, at skiltet med "Asbest" står et andet sted hvor der tidligere var deponeringsareal for asbestaffald. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering da det tydeligt kunne ses ved tilsynet, hvor skiltet på fotos 4 havde været placeret.

Det asbestaffald der ses på foto 3 og 4 er altså fra før kravet om emballering af ikke-støvende asbestaffald var gældende. Der er ikke krav i hverken deponeringsbekendtgørelsen eller i REFA's miljøgodkendelse / positivliste om, at ikke-støvende asbestaffald (tagplader) skal være emballeret.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

BILAG 1

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

