

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	8.7.2025
CVR-nummer	80493215
P-nummer	1024971011
GO journal nr.	GEO-2013-026872
Virksomhed	P. Christensen, Risskov ApS
Adresse	Ravnsøvej 12
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	Hovednr.: 70202203, 87309580 (Michael)
e-mail	mho@pchristensen.dk og hfs@pchristensen.dk Eller info-risskov@pchristensen.dk
Kontaktperson	Kvalitetschef Henrik Finn Sanderlund
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1995 på adressen. Skiftet navn i 2015
Udvidelser/ændringer	Ingen bygningsmæssige ændringer
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Reservedelschef Michael Hollensen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er desuden omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger er opdateret efterfølgende i rapporten	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Da tilsynet blev udført samme dag som det blev aftalt, kunne virksomheden ikke nå at indsende kvitteringer på forhånd. Der skal derfor eftersendes kvitteringer for seneste tømning af olieudskiller og sandfang. Virksomheden har indsendt kvittering fra sidste tømning af sandfang og olieudskiller den 9. juli 2025. Tømning er foretaget 31. juli 2024. Der skal desuden eftersendes en afklaring om anvendte vaskemidler har et indhold af A- og B-stoffer. På tilsynet blev fremvist sikkerhedsdatablad på virksomhedens egne vaskemidler, hvor det ikke umiddelbart kunne konstateres at indeholde omtalte stoffer.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	Virksomheden på Ravnsøvej 12 har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. Fire af virksomhedens andre filialer er ISO 14001 certificeret, så der er en udbredt grad af systematik i ledelsessystemet. Virksomheden er i gang med ISO 9001-certificering af alle P-enheder og det var i den forbindelse miljøtilsynet blev aftalt, da de manglede en kopi af gældende spildevandstilladelse for adressen. Affaldssorteringen blev gennemgået. Virksomheden er i gang med en tilpasning af container- og beholderstørrelse til de forskellige affaldsfraktioner på det udendørs affaldsområde. Der pågår ligeledes en opgradering af affaldsbeholdere med pikto-grammer til fraktionerne indendørs.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 15.98.03 ER, Vejlbys Risskov området. Lokalplan nr. 263 er gældende for området. For fremtidige forhold må der kun etableres virksomheder i kl. 1-3 jf. kommuneplan 2009. Da virksomheden har eksisteret før 2009, er den fuldt lovlig. Virksomheden ligger i byzonen. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af biler. Desuden er der salg af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering af biler. Denne type opgaver sendes til Dinitrolcenter Nord (tidligere Pierre.dk) og Dan Jæger i Skejby.

Virksomheden er indrettet med salgsafdeling med showroom og kontorer, mekanisk værksted, vaskehal og klargøringsafsnit. Pladearbejde er flyttet til afdelingen i Skejby (Graham Bells Vej 19)

Virksomheden har afdelinger i Odense (hovedafdeling), Kolding, Padborg, Rødekro, Albertslund, Østerbro og Skejby. Lokaliteten på Ravnsøvej blev opkøbt i 2015.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Antal ansatte

Der er i virksomheden i alt beskæftiget omkring 28 personer på værkstedet og som kontorpersonale.

Driftstid


Hverdage	kl. 7.30-15.30
Lørdage, Søn- og helligdage	kl. 9.00-17.30: kun salg

Virksomhedens areal:

Samlede erhvervsareal på 3614 m² heraf værksted på 1616m² jf. BBR.

Råvarer

Det anslås, at der anvendes mindre af de to typer olie end tidligere angivet volumen på 9.000 liter. Det skyldes det stigende antal el-biler. Olien er opbevaret i filetanke i særskilt rum uden afløb.



Andre kemikalier og vaskemidler opbevares i klargøringsrummet ved siden af vaskehallen. Vaskemidlernes kemiske sammensætning er ukendt, men virkningen skal afklares hvorvidt de indeholder uønskede A-, B-stoffer. Informationerne kan findes på vaskemidlernes sikkerhedsdatablade.



Foto af kemikalieopbevaring på betongulv uden afløb

Klassificeringen af ABC-stofferne klassificeres således:

A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum.

B: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der fastsat grænseværdier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik.

C: Stoffer, der ikke i kraft af deres

egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter princippet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik med lokalt fastsatte kravværdier svarende hertil.

Jf. Miljøstyrelsens vejledning om udledning af spildevand:

<http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-055-0/pdf/87-7052-055-0.pdf>

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 20 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- ventilationsanlæg
- kompressor
- vaskehal

Der er ingen porte eller støjende aktiviteter ud til nabosiden.

Kompressor er placeret i kælderen, hvor den er indkapslet.

Vaskehallen vender modsat nabosiden og virker kun med lukket port.

Ventilationsanlægget er placeret inden døre.

Der er ikke modtaget støjklager over virksomheden.



LUFT

Øversigt over luftafkast

Placering	Aktivitet/Proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Værksteder	Udstødning	Nej	Over tag	Ingen
Værksted	Vaskemaskine	Nej	Over tag	Afkast for vanddamp
	Rumventilation	Nej	Over tag	Ingen

Virksomheden har i april 2019 indgået aftale med *Bravida* om service og vedligehold af luftafkast.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	27.07.1995

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra vaskehallen. Gulvafløb i værksted afledes også til olieudskiller.

Olieudskiller og sandfang er tidligere tømt gennem den kommunale tømningsordning, men har fået fritagelse den 28.3.2018. Sidste kommunale tømning var den 23.5.2017.

Virksomheden har indgået tømningssaftale med Marius Pedersen.

Kvittering for seneste tømning af olieudskiller og sandfang er eftersendt.

Vaskehal

Virksomheden har en spildevandstilladelse fra 1995 til afledning af spildevand fra vaskehallen. Det oplyses, at vaskehallen er i konstant brug.

./ **Vaskemidler skal undersøges for indhold af A-, B- og C-stoffer.**



AFFALD

Virksomheden er ikke tilmeldt affaldsordningen med at bruge genbrugsstationerne i Aarhus Kommune. Virksomheden har i stedet indgået en aftale med Marius Pedersen om indsamling, transport og bortskaffelse af virksomhedens affald.

Virksomheden har indført et systematisk og detaljeret affaldssystem med fokus på affaldssortering og genbrug. Systemet er implementeret i alle afdelinger af virksomheden.

Klude vaskes ved Berendsen.

Oversigt over de forskellige affaldsfraktioner i respektive containere og ABAS-beholdere blev fremvist på tilsynet.



Der er ikke meget plads på området og virksomheden er derfor i gang med at tilpasse størrelsen på de forskellige beholdere til de faktiske mængder.

Mængden af bildæk var ud over det sædvanlige maksimum, men bortkørsel er bestilt til 18. juni. Ophobningen skyldes, at skiftet til Marius Pedersen som indsamler og transportør af alle affaldsfraktioner er en fordyrelse på indsamling af dæk. Førhen var en afhentning ikke forbundet med omkostninger, mens det i dag er omkring 6.000 kr./afhentning af bildæk.

Affaldsområdet er belagt med SF-sten.
Alt affald er sorteret i egnede beholdere.
Der var på området en del flere affaldsfraktioner end ved forrige tilsyn. Der var bl.a. en container alene til opfej/samling af knuste bilruder.
Skrotcontaineren skal udskiftes, så den kan tilsluttes

alarm
og
over-
våg-
ning.



Foto af sandblæser til venstre og herunder foto (fremsendt 9.7.2025) af bremsevasker.

Oplyst efterfølgende:

Affaldet fra rensebar / sandblæser afleveres fremadrettet som deponi. Den fraktion er bestilt ved Marius Pedersen jvf. side 8 fra rapporten.

Det er tidligere afleveret som restaffald.

Vand fra bremsevaskeren afleveres som vanligt i fraktionen: "Vand fra bremsevasker".

Virksomheden sorterer i følgende fraktioner:

- Pap/papir
- Madaffald
- Autoruder/glas
- Elektronik
- Jern/metal
- Plast – både blød- og hård plast
- Oliefiltre
- Spraydåser



- Batterier
- Vand fra bremsevasker
- Frostvæske
- Bildæk
- Farligt affald, motorolie
- Blyakkumulatorer
- Rest til forbrænding

Ved gennemgang af deres data i affaldsdatasystemet ADS findes overensstemmelse mellem indberettede data til ADS og deres sorteringsfraktioner.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en 2.500 liters tank i kælderen.



Spildolietanken er fra 1993 og er placeret i et opsamlingsbassin, der kan rumme hele tankens indhold.

Tanken er forsynet med overfyldningsalarm.

Foto af tanken er fra tilsynet i 2019.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Farligt affald opbevares i ABAS-beholdere i affaldssorteringsområdet udendørs.

Der er mindre opbevaring af flydende affald og kemikalier indendørs på tæt belægning. Kemikalier opbevares i originalemballagen.


Belægninger på øvrige pladser og arealer

Øvrige udendørs belægninger af asfalt og SF-sten i god stand.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Bemærkning
3131	Motorolie	1.200	1993	Filebænkstank
131293 G.nr- 01-5413	Motorolie	2.400	2003	Filebænkstank

Tankplader for de to tanke ses herunder



Opfølgning fra sidste tilsyn

Olietankene er blevet registreret i BBR, hvilket kan tjekkes på www.ois.dk. Virksomheden har indsendt tilstrækkelige oplysninger om tankene i 2020.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.




Foto af virksomhedens mekaniske værksted

ANDRE BEMÆRKNINGER

Virksomheden mangler plads og lejer derfor opbevaringsplads til fabriksnye biler i Egå og på Vejlbjergvej i Risskov. Er dette stadig gældende? Nej. Der er meget kraftigt nedgang i nye biler, så disse steder er sløjfet.

Bilag 1 Affaldsdatarapport sendt til Miljøstyrelsen



Kar

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	P. Christensen, Risskov ApS		
Adresse	Ravnsøvej 12, 8240 Risskov		
CVR-nummer	80493215	P-nummer	1024971011
Dato for tilsynet	27-06-2025	Afsluttet	09-07-2025
Virksomhedstype	Konverteret fra Miljødatabasen		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,5		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.