



CAR CENTRE ApS
Lergravsvej 60
2300 København S

Tilsynsnotat

Virksomhed:	Car Centre
Adresse:	Lergravsvej 60, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	32328512 / 1018963554
Tilsynsdato:	15-06-2026
Deltagere:	Casper Olsen, Car Centre Amanda Rydgren Thomsen, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
Virksomhedstype:	Autoværksted omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen BEK 908 af 30/08/2019
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Varslet prioriteret
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet.
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Intet at bemærke.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

25. juni 2026

Sagsnr.
2025-0166929

Dokumentnr.
2025-0166929-8

Sagsbehandler
Amanda Rydgren Thomsen

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen
Amanda Rydgren Thomsen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer


Virksomheden udfører service og reparationer på personbiler, hovedsageligt Alfa Romeo samt Fiat. Autoværkstedet har 4 lifte i alt. Drift er fra 7.30 – 15.30 i hverdagene.

Støj

Københavns Kommune eller virksomheden har ikke modtaget støjklager siden sidste tilsyn og der blev ikke observeret aktiviteter der kunne føre til støjgener under tilsynet.

Luft

Virksomheden har et udsugningsanlæg til udstødningsgas. En slange bliver tilsluttet i udsuget i gulvet og der efter ud gennem i rør på bagvæggen. Afkastet er det lange af de to afkast på billedet og vurderes til at være hævet ca. 2 m over taget (det korte er fra et tidligere fyr som ikke længere er i brug):



Spildevand

Der er ingen afløb på værkstedet.

Beskyttelse af jord og vand

Belægning

Belægningen på værkstedet er hel uden revner og lunger.

Opbevaring af råvarer

Råvarer bliver opbevaret på en spildbakke uden mulighed for spild til afløb, dog påmindrer forvaltningen om at tøndes mv. med råvarer ikke

må stå ud over spildbakken, da dette kan øge risikoen for spild udover spildbakken (se nedenstående billede).



Opbevaring af farligt affald

I et skur udenfor bliver deres affald opbevaret. På en spildbakke er der tønder til oliefiltre. Tønder til oliefiltre og spraydåser stod udover spildbakken, og forvaltningen påmindrer derfor endnu en gang om at stille dem indenfor spildbakkens rammer for at minimere risikoen for spild udover spildbakken.



Udenfor bliver der opbevaret affald i en container og ved siden af ligger gamle bilruder samt glasskår derfra, som forvaltningen anbefaler at rykke til et sted hvor de ikke kan udgøre en fare. Der var desuden spild af en væske som virksomheden oplyste, var vand samt lå en gammel motor som virksomheden oplyste, var tømt for olie.



Olietanke

Virksomheden har en tank til spildolie på værkstedet. Der er ingen mulighed for spild til kloak.



Affaldshåndtering

Virksomheden har vist kvittering for afhentning af spildolie via AvistaOil.

Med venlig hilsen
Amanda Rydgren Thomsen
Miljøsagsbehandler