

Henrik Juul Nielsen  
Hybholtvej 16  
9352 Dybvad

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**30. okt. 2018**

### **Miljøtilsyn med Hybholtvej 28, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 3. okt. 2018 tilsyn med miljøforholdene på Hybholtvej 28. Tilsynet var varslet den 6. sep. 2018.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Henstillinger/indsærpelser**

- Der må frem over ikke være slam i fordelerbrønd (nedsivningsanlæg), ellers risiko for tilstopning af sivedræn – Aftalt snarest rensning af fordelerbrønd og kontrol af bundfældningstank
- Logbog skal frem over føres korrekt, med manglende procenter for flydelag, med henvisning til skema 2, med nødvendige tiltag.
- Kopi af ændret anmeldelse af dyrehold 2017, ønskes fremsendt til undertegnede.

#### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2018-00586

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 03-10-2018

Henrik Juul Nielsen, Hybholtvej 28  
9352 Dybvad

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Til stede ved tilsyn | Gdr. Henrik J. Nielsen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Kapitel 5 godkendelse    | Ingen |
| Lokaliseringsgodkendelse | Ingen |
| Bedriftstype             | Svin  |
| Dyreenheder i alt        | 82,05 |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Ejer    | Henrik Juul Nielsen        |
| Adresse | Hybholtvej 16, 9352 Dybvad |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| Telefon | 98468142 | Mobil   |          |
| E-mail  |          | CVR nr. | 14364099 |
| Fax     |          | P. nr.  |          |

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

| Dyreart    | Staldtype      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m³ pr. år) |      |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------------------------|------|
|            |                |           |          | Flydende                       | Fast |
| Slagtesvin | Fuldspaltegulv | 3.200     | 82,05    | 1.660,33                       | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold     | Dyrehold omfatter 2200 slagtesvin pr. år. På stald ca. 550 svin pr. gang. <b>Ifølge ejer er der i 2017 anmeldt ændret dyrehold på nærværende ejendom, hvilket kommunen ikke har modtaget.</b><br>I CHR-register oplyses at dyreholdet udgør 550 svin over 30 kg, der er ajourført 13. aug. 2018. |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar       |
|-----------------------------|------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ingen miljøgodkendelse |

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

| Type                  | Bygge-dato | Kontrol-dato      | Areal (m²) | Vol. (m³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning            |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| Gyllebeholder         | 01-01-1992 | <b>15-09-2016</b> | 362        | 1.430     | Flydelag          | Ingen bem             |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1992 | -                 | 0          | 475       | Beton             | Incl. kummer i stald. |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,12

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilstræk. kapacitet | Kapacitet er mere end 9 måneder.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gyllebeholder       | <b>Gyllebeholder fandtes nedtømt uden flydelag. Der er udkørt gylle kort tid før tilsyn.</b><br>Gyl. beh. er forsynet med dykket indløb.<br>Beholder er i 2016 kontrolleres jf. 10 årsbeholderkontrollen.<br><b>Logbog føres delvis, med manglende henvisninger fra skema 1-2, når der er manglende flydelag.</b> |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Opb. sprøjtemidler | Ingen opbevaring af sprøjtemidler. Opbevaring finder kun sted på Ørtoftvej 141. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg. Slamaflejringer i fordelerbrønd til nedsivningsanlæg og toiletpapir i afløb bundfældningstank. |

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar     |
|--------------|----------------------|
| Tanke        | 1 afblændet olietank |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                   |
|------------------|------------------------------------|
| Farligt affald   | Ingen farlig affald                |
| Animalsk affald  | Tilføres destruktionsanstalt       |
| Affald, generelt | Tilsluttet industriaffaldsordning. |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                         |
|----------------------|------------------------------------------|
| Energianlæg          | Halmfyr.                                 |
| Beskyttet natur      | Beskyttet natur er ikke kontrolleret.    |
| Drikkevandsforsyning | Tilsluttet off. vandværk                 |
| Markvandingsboring   | Der findes ingen boringer.               |
| Ikke oplyst          | Ændringer af dyresammensætningen i 2017. |