

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Pannerup Hestecenter I/S v/Morten Andersen Pannerupvej 32, 8520 Lystrup		
Ejer:		Tlf. nr.:	86999066
Adresse:		Mob. nr.:	60950820
		E-mail:	m.b.andreasen@hotmail.dk
CVR- nr.:	30230671	P-nr.:	1013033982
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L03: Diverse husdyrhold > 3 DE		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
<ul style="list-style-type: none">• Opbevaring af husdyrgødning <p>Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.</p>			
Konklusion på tilsynet: Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse vedr. afløbsforhold på møddingsplads, som det fremgår af vedlagte brev. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Christina Blak			
Tilsynsdato:	30-08-2023	Tilsynsførende:	Christian Westergaard

1. Dyreholdets størrelse

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	11	3,79	01-06-2002	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	4	0,85	01-06-2002	
Tilladte dyreenheder i alt:		4,64 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	31-12-1999			6	Fast	

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning
Møddingsplads	01-06-1990	130	130	Pressenning

Dybstrøelse opbevares i container på møddingspladsen. På tilsynstidspunktet var container netop blevet tømt. En mindre mængde dybstrøelse lå på møddingspladsen, hvilket i løbet af dagen blev fyldt i containeren.

Der lå en del møddingssaft på møddingspladsen, og det kunne ikke konstateres, om det skyldes en fyldt ajlebeholder eller stoppet afløb. Ajlebeholder blev tømt samme dag.

Bemærkninger



Opbevaringskapacitet

Fast gødning:	14,90 mdr.
---------------	------------

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basistilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,67