

JS Biler v/Jens Stenbakken
Ellehammervej 4
9900 Frederikshavn
Att.: Jens Stenbakken

E-mail: info@jsbiler.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. maj 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos JS Biler v/Jens Stenbakken beliggende Ellehammervej 4, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2023-03711
Dokumentnummer: 7187461

Frederikshavn Kommune har den 16.05.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Jens Stenbakken og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden havde under tilsynet to 200 L tromler stående ude under halvtag med hhv. kølervæske og gulvvaskevand, som begge håndteres som farligt affald, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. §13 i Autoværkstedsbekendtgørelse nr. 908 af den 30. august 2019 skal farligt affald placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det **aftales** på tilsynet, at virksomheden anskaffer en spildbakke eller anden form for opsamling, således der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte. Spildbakken/anden form for opsamling skal være opsat **inden den 16. juni 2023**.

Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation på, at forholdet er bragt i orden indenfor tidsfristen.

- **Placering af spildolietank**

Virksomheden har en dobbeltvægget spildolietank stående ude under halvtag, se bemærkning under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Ifølge tankens godkendelse, som blev udleveret på tilsynet, må tanken, jf. A. Konstruktion og G. Godkendelse, kun anvendes til indendørs opbevaring af olieprodukter. Der står bl.a., at *"Godkendelsen omfatter indendørs opstilling iht. Bekendtgørelsens definition..."*

Jf. § 5 pkt. 10 i Bekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines er definitionen af indendørs tanke: *"Tank, der er omsluttet af en opvarmet bygnings ydervægge"*.

Virksomheden vil undersøge muligheden for enten at flytte spildeolietanken indendørs eller anskaffe sig en anden spilolietank, som er godkendt til placeringen. Virksomheden skal finde en løsning på problematikken **inden den 3. juli 2023**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 33564554
	P. nr. 1016817631

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>På virksomheden foretages almindeligt service og autoreparation. Der foretages ikke autolakering, undervognsbehandling, bilvask, svejsning og pladearbejde.</p> <p>Nedenfor ses billeder af værkstedet:</p>  <p>Værkstedet har åbent fra kl. 7 - 16. Antal ansatte: 2 stk.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation om blandt andet indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast og mængde afleveret farligt affald.</p> <p>Virksomheden kan fremvise kvitteringer for aflevering af farligt affald.</p> <p>Virksomheden har igen rumventilation.</p> <p>Virksomheden har udsug på udstødningsgas. Der er ikke filter på afkast. Afkast er ført over tag.</p> <p>Virksomheden sliber og svejser i et begrænset omfang.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er omfattet af Autobekendtgørelsen.</p> <p>Virksomheden er etableret på adressen i 2011. Idet der ved tilsynet i 2021 endnu ikke var foretaget en anmeldelse jf. § 5 i autobekendtgørelsen indskærpede Frederikshavn Kommune, at anmeldelsen skulle indsendes inden den 1. feb. 2022. Anmeldelsen er modtaget og kvitteret for den 11. feb. 2022.</p>

Forurennet jord	Det vurderes umiddelbart, at virksomheden ikke medfører væsentlig risiko for jordforurening.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med naturgas. Virksomheden fremstod pæn og ryddelig på tilsynet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har to ventilationsanlæg. Et til udstødningsgas og et til limdampe. Afkast til udstødningsgas er ført et stykke over taget. Afkastet til limdampe er ført ud gennem vinduet.</p> <p>Autoværkstedsbek. § 11 stk. 3 lyder: "Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret." Limdampe er sammenlignelige med rensmiddeldampe.</p> <p>Det blev aftalt, at afkastet med limdampe bringes i orden inden den 1. april 2022. Virksomheden kunne på tilsynet fremvise, at der er etableret afkast fra limdampe, som aftalt. Afkastet er ført 1-1,5 m over det sted, hvor afkastet er placeret.</p>



Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjkloder på virksomheden: Kompressor. Kompressor er placeret indendørs i lukket rum.</p>



	Det vurderes umiddelbart, at virksomheden ikke medfører væsentlige støjgener. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.
--	--


Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Det er begrænset hvor meget processpildevand, som genereres på virksomheden - det er primært om vinteren, hvor bilerne er våde pga. sne og slud.</p> <p>Der er ikke afløb fra værkstedet.</p> <p>Gulvaskevand afleveres som farligt affald til Modtagestation Vendsyssel.</p>

Udskillere




Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er ingen olieudskiller, idet der ikke er afløb fra værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på ejendommens BBR.</p> <p>Det er dog noteret fra seneste tilsyn i 2021, at:</p> <p>Der er opstillet en dobbeltvægget tank under halvtag til olieaffald. Tanken er leveret af Avista Oil, der afhenter olieaffaldet. Det blev aftalt, at der i forbindelse med anmeldelse jf. autoværkstedsbekendtgørelsen fremsendes oplysninger om denne tank.</p>  <p>Producenten har efter sidste tilsyn sendt en skrivelse til virksomheden om, at der ikke er krav om tankattest til spildolietanke. Skrivelsen sammen med tankens godkendelse blev udleveret på tilsynet i år. Virksomheden får ikke tanken registreret i BBR.</p> <p>Frederikshavn Kommune kan se i den udleverede "Godkendelse", at der flere steder står, bl.a. under A. Konstruktion og G. Godkendelse, at tanken må</p>

	<p>anvendes til indendørs opbevaring af olieprodukter. Virksomhedens spildolietank står ude under overdækning. Virksomheden undersøger muligheden for at flytte tanken ind eller anskaffe sig en anden tank, som er godkendt til placeringen.</p>
--	---


Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre, spraydåser: MV Farligt Affald - Spildolie: Avista Oil - Kølervæske: MV Farligt Affald - Bremsevæske: MV Farligt Affald - Gulvaskevand: MV Farligt Affald - Miljøklude: ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med leverandøren - primært FTZ <p>Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank fra Avista Oil. Tanken er placeret ude under halvtag.</p>   <p>Øvrigt farligt affald (gulvaskevand, oliefiltre, spraydåser, kølervæske) opbevares i beholdere fra MV Farligt Affald og er placeret under halvtag på SF-stenbelægning.</p>  <p>Det aftaltes med virksomheden, at de anskaffer en spildbakke/elefantrist til virksomhedens øvrige flydende farlige affald (gulvaskevand, bremsevæske, kølervæske).</p>



Virksomheden sender billede inden den 16. juni 2023 på, at aftalen er efterkommet.

Flydende råvarer på lagret er opbevaret i dunke på spildbakke. Flydende råvarer i værkstedet er ikke placeret på spildbakke. Der er dog ikke gulv afløb i værkstedet.



Det vurderes at:

- Oplag af flydende råvarer i dunke på spildbakke på lagret er fint.
- Oplag af flydende råvarer i mindre dunke i værkstedet kan accepteres, hvis dunkene er placeret langt fra porte, døre eller lignende, hvor væsker kan løbe ud.

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

Dagrenovation: Peter Sørig

Metalaffald: Stena Metal.

Dæk: Øksendal Dæk

Plast kofanger: begrænset mængde - brandbart

Bilruder: MV Farligt Affald

Papir/pap: Peter Sørig - særskilt container

Plast: Virksomheden har været i kontakt med Peter Sørig og anskaffer en særskilt container til plast.

Affaldet opbevares i containere placeret ude under halvtag.

