



Servicestationen ApS

Glentevej 45

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Servicestationen ApS, Glentevej 45, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Servicestationen ApS		
Virksomhedens adresse	Glentevej 45, 4600 Køge		
CVR nummer	40317279		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	30.11.2023		
Deltagere	NMI		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
25-10-2023	Påbud	<p>Påbud 1: Ophør med afledning af processpildevand. Der må ikke ske nogen former for bilvask eller lignende på adressen, som giver anledning til processpildevand, uden de nødvendige tilladelser og korrekte, tekniske forhold, herunder afløbsforhold.</p> <p>Påbud 2: Lovliggørelse af kloakken. Kloakken på Glentevej 45, 4600 Køge skal lovliggøres således, at der ikke kan afledes spildevand fra tilbygningen eller klargøringsstationen (som markeret i bilag 2) til regnvandskloakken. Helt konkret skal alle afløb fra klargøringsstationen afkobles fra regnvandskloakken. Nedgravede kloakrør fra klargøringsstationen til regnvandsafløbet på den udendørs plads skal sløjfes.</p>	Efterkommet
06-12-2023	Henstillinger	I skal altid få kvittering for aflevering af farligt affald, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, pkt. 2.	Andre forhold
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden, inkl. opfølgning på spildevand og kloak.		
Jordforurening	Grunden er ikke kortlagt for jordforurening. På tilsynet blev der ikke konstateret jordforurening eller risiko derfor. Grunden er områdeklassificeret og omfattet af forudgående anmelde- og analysekrav ved flytning af jord over matrikelgrænsen.		
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden skal forbedre egenkontrol i forhold til dokumentation for bortskaffelse af affald. Derudover var forholdene tilfredsstillende.		