

Tilsynsrapport

Adresse	Skurvemosen 12, 9370 Hals		
CVR-nummer	29127964		
Miljøriskoscore	4,67	Dato	21-11-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	21-11-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	11-12-2024
Bemærkning	Ved tilsynet var der huller i flydelaget. Det er aftat at der tilføres mere halm til beholderen.
Håndhævelse Dato	21-11-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	To olietanke skal anmeldes til Kommunen.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkning
5	sygestald	92	
4	toklima	382	
3	slagtegrise	311	
2	slagtegrise	217	
1	Frats	735	

Tilladt Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
5	1	71	Slagtesvin og	10-08-2023		
4	1	207	Slagtesvin og	10-08-2023		
3	1	247	Slagtesvin og	10-08-2023		
2	1	176	Slagtesvin og	10-08-2023		

Tilladt Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
1	1	612	Slagtesvin	10-08-2023		

Opbevaringsanlæg - beholder						
Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1982	18-11-2022	82	240	Flydelag	MULEBY TANK
Gyllebeholder	01-01-1992	18-11-2022	313	1200	Flydelag	MULEBY TANK
Gyllebeholder	01-01-2005	18-11-2022	600	3000	Flydelag	MULEBY TANK
Gyllekanaler	01-01-1992		0	100		Størrelse vurderet ud fra skøn - ca. 1 mdr. opbevaring
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1992		5	15		

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Intet at bemærke
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Det blev oplyst at der foretages hyppigudslusning 1 gang om ugen. Logbog herfor føres elektronisk og blev tilsendt efter tilsynet.
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	I forbindelse med beholderkontrol, blev det i 2022 indskærpet at: Beholder på 1200 m3: Kabel nr. 1-2 skal skiftes og tanken skal have nye fuger i hele tanken Beholder på 3000 m3: Top skade i element skal støbes op igen og tanken skal have nye fuger i hele tanken Ved tilsynet blev det oplyst at beholderen på 3000m3 er repareret, og det blev set at topskaderne er udbedret. Desuden blev det oplyst at beholderen på 1250m3, har fået skiftet kabler og er delvist fuget udvendigt. Ejer afventer en professionel til at foretage de resterende reparationer i foråret. Det blev ved tilsynet aftalt, at beholderen på 1250m3 ikke må benyttes førend den er repareret.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den lillebeholder på 240m3 anvendes ikke til opbevaring af flydende husdyrgødning på nuværende tidspunkt. Beholderen på 1200m3 var tom, dog med lidt bundfald i bunden. Denne beholder må ikke benyttes førend den er repareret jf. indskærpelsen fra 2022. Beholderen på 3000m3 var i brug. Her var flydelaget ikke helt tæt. Ejer havde allerede bestilt mere halm til beholderen. Det er aftalt at der skal etableret et tæt flydelag. Der er efter tilsynet tilsendt dokumentation på at der er etableret tæt flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	Det dykkede indløb ok.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på alle beholdere, da de ligger under 100m fra vandløb.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle beholdere er kontrolleret i 2022. Da der er under 100meter til vandløb, er der krav om 5-årig beholderkontrol. Dvs. at de skal kontrolleres igen senest i 2027. Den lille gyllebeholder er stadig omfattet af krav om kontrol, selv om den ikke er i brug på nuværende tidspunkt. Hvis beholderen ikke skal benyttes i fremtiden og denne ønskes fritaget for krav om kontrol, kan ejer udfylde erklæring om at beholderen tages ud af drift.

Antal markstakke*	Ikke relevant.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	To containere til farligt affald (spraydåser og medicinrester) samt gul kanyleboks til kanyler. STENA RECYCLING A/S modtager affaldet.
Affald, sortering	Der er ikke så meget affald i forbindelse med bedriften. Ejer fremviste ved tilsynet faktura for bortskaffelse af affald. Her fremgik det at bl.a. at jern/skrotmetal var blevet bortskaffet for sig. Ved tilsynet talte vi om at der fremover vil komme mere fokus på affalds sortering og bortskaffelse fra kommunen side af.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der blev ikke observeret fluer eller rotter ved tilsynet. Der er service aftale med Scankill ift rotter.
Olietanke	Ved tilsynet blev konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende olietanke, og de olietanke, der fremgår af BBR. I BBR fremgik to olietanke til at være i drift. Anlæg 2 er en 1200L tank fra 1991. Anlæg 3 er en 1200L tank fra 1998. Ingen af disse tanke var på ejendommen. Begge disse tanke er efter tilsynet blevet fjernet i BBR, og er nu i orden. Ved tilsynet var der to olietanke på ejendommen, som ikke er registreret i BBR. En olietank på 1800L fra 2022 stod inde i maskinhuset (G.nr 505323 nr.79205), mens en 2500L tank fra 2005 stod ude foran stalden (G.nr 01-5023 nr.153487). Disse skal anmeldes til BBR. Læs mere herom og hvordan i tilsynsbrevet.
Miljøledelse (å)	Ejendommen blev først registreret som et IE brug ved den nye miljøgodkendelse pr. 10. august 2023. I slutningen af hvert kalenderår, skal der indsendes materiale angående miljøledelse for det forgående kalender år. Dvs. at Aalborg Kommune senest 31. december 2024, skal have modtaget miljøledelse for kalender året 2023. Miljøledelse på ejendommen for 2023, er det samme som Civagård A/S øvrige ejendomme. Her er årets mål at reducere energi forbruget. Ved tilsynet talte vi med den ansvarlige for svineproduktionen og at der fremover gerne må være flere ord på hvordan de vil nå deres miljøledelses mål, samt dokumentation på resultaterne f.eks. aflæsning af energi forbruget. Vi talte også om at Civagård A/S i forvejen er i gang med mange tiltag der også kan være en del af miljøledelsen, hvis det bliver formuleret som en del af det. Aalborg kommune notere at vi har set miljøledelse for 2023, og der behøves derfor ikke at blive indsendt noget i slutningen af 2024.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Logbog tilsendt efter tilsynet. Ejendommen blev først registreret som et IE brug ved den nye miljøgodkendelse pr. 10. august 2023
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der benyttes Monocalciumfosfat og fytase i foderet.
Årlig indberetning til kommunen	IE materiale for 2023 er fremvist tilsendt kommunen efter tilsynet. Der behøves derfor ikke at blive indsendt materiale for 2023.
Oplæringsmateriale personale (t)	QR koder med relevant oplæringsmateriale tilsendt efter tilsynet.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplan var opdateret og tilstede på landbruget.
Energieffektiv belysning (t)	Der skiftes løbende til LED
Biogasegnede husdyrbrug*	Ja der leveres og modtages fra biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er overvejelser om teltoverdækning. Der er kommer varmepumpe i stuehuset.

Billeder

Gyllebeholder, flydelag og logbog

