



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18
stsp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Gram Slotssmedie ApS
Slotsvej 58B
6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	12.11.2025
Til stede ved tilsyn:	Hans Skovby, Gram Slotssmedie ApS Mads Skovby, Gram Slotssmedie ApS Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
-------------	--

Telefon	74822156	Hjemmeside	www.slotssmedie.dk
E-mail	post@slotssmedie.dk	CVR nr.	42450472
Fax		P. nr.	1027241448

Matrikler	1514 Gram Ejerlav, Gram
-----------	-------------------------

Acadre sagsnr.:	25/28347
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået med ejer, Hans Skovby og Mads Skovby.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som et basis tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden har cirka 600 m2 produktionsareal. Øvrige arealer omfatter lager, kontor og personalefaciliteter. Virksomheden arbejder som underleverandør for metalindustrien. Der udføres de sædvanlige metalbearbejdende aktiviteter såsom svejsning, plasmaskæring, bukning, boring osv. Der foretages ikke malearbejde eller anden overfladebehandling på virksomheden. Der er desuden en smule aktiviteter vedr. vedligeholdelse af landbrugsmaskiner. Fordelingen af virksomhedens aktiviteter er, at 90% er industriproduktion og 10% er vedligehold af landbrugsmaskiner.
Driftstider	Der arbejdes på virksomheden mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 15.00, fredage fra kl. 6.30 til 12.00.
Antal ansatte	Udover ejeren er der 8 ansatte i produktionen.
Ressourcer	Opvarmning foregår ved hjælp af flisfyring. Flisfyret er indrettet i en container syd for værkstedet.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Affald, der afhentes af City Container: - Restaffald, der afhentes 1 gang ugentligt - Pap, der afhentes 1 gang hver 14. dag - Plast, der afhentes 1 gang hver 14. dag Affald, der afhentes af Tonny Frank Jensen (afhentes efter behov): - Jern og metal - Farligt affald (herunder spraydåser, oliefiltre og filterstøv) - Hydraulikslanger - Batterier Der blev ved tilsynet fremvist kvitteringer for seneste afhentning af affald samt seneste tømning af olieudskiller og spildolietank. Olieudskiller tømmes 1 gang årligt, og er senest tømt d. 7. oktober 2025. Spildolietank tømmes efter behov og er senest tømt d. 14. maj 2020.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Spraydåser samt en række olieprodukter i salgbare størrelser opbevares i kemikalieskab på lageret. Gasflasker med argon, ilt, alm. luft og CO₂ opbevares udendørs. Ellers opbevares gasflasker ved arbejdsstationerne. Der opbevares ikke længere dieseldunke i værkstedet - disse er blevet tømt og fjernet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der foregår svejsning, CO₂ (MIG/MAG) og TIG-svejsning på sort stål. Der er etableret punktudsugning ved de 5 arbejdsstationer. Udsugning har afkast på østsiden af værkstedet under tagrenden, og er ufiltreret. Afkastet er ud til mark. Laserskæreanlægget har sit eget udsugningssystem med filtre og opsamlingskasse til frafiltreret støv (returpust fra filtre). Der er installeret alarmsystem i tilfælde af tilstopning og lignende. Virksomheden tømmer selv filteret. Afkastet er placeret i gavlen, som vender ud mod trafikeret vej.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har opstillet en kompressor indendørs i et lukket rum. Derudover har virksomheden en eltruck og en diesel truck. Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlig ekstern støj.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand i forbindelse med aktiviteterne på virksomheden.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er afløb indendørs i værkstedet til sandfang og olieudskillere. Virksomheden kunne fremvise en aftale om kontrol og tømning af olieudskilleren. Seneste tømning er sket d. 7. oktober 2025. Afløbet er et levn fra en gammel vaskeplads, som er blevet overdækket.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der forefindes en 1.200 liters overjordisk tank til spildolie. Tanken er opstillet på en spildbakke og står indendørs i værkstedet.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Metallaffald opbevares udendørs i en åben container, som afhentes af Tonny Frank Jensen. Restaffald og plastik opbevares i hver sin affaldsbeholder udendørs foran værkstedet, og afhentes af City Container. Her var også en beholder til madaffald. Restaffald afhentes ugentligt og plastikaffald afhentes hver 14. dag. Pap er placeret indendørs i lager, hvor det presses i pappresser, og afhentes ved behov. Virksomheden havde nogle paller, både engangs- og europaller stående i gårdspladsen. Ejer oplyste, at disse blev genbrugt til transport af materialer, og at afhentning kunne bestilles når man havde nok.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Brugte batterier opbevares i en metalcontainer med et metallåg over. Batterier afhentes af Tonny Frank Jensen efter behov. Hydraulikslager, oliefiltre og brugte spraydåser opbevares indendørs i hver sin tromle. Disse fraktioner afhentes af Tonny Frank Jensen efter behov. Inden afhentning forsegles åbningen af tromlerne og stilles udenfor værkstedet på en palle. Spildolietanken tømmes efter behov. Der er senest afhentet spildolie 14. maj 2020. Filterstøv fra udsugningen fra laserskæremaskinen smides i en lukket container med låg, som står udendørs. Denne afhentes af Tonny Frank Jensen som farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er af Region Syddanmark kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet gav ikke anledning til nogle håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Virksomheden fremstod pæn og ordentlig. Der var rettet op på henstillinger fra forrige tilsyn, og dette tilsyn har ikke givet anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen
Miljømedarbejder