



# Rapport for miljøtilsyn hos Binderupvej 25, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Jul Andersen	Binderupvej 25	9240 Nibe	Vokslev
<b>Tilsynsdato</b>	30-08-2019		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
		<b>CHR nr.</b>	106114
		<b>CVR nr.</b>	26401070
		<b>P. nr.</b>	1000634361
<b>Samkøring</b>	I/S Baggården Huulmøllevej 6 Jakob Fristrup Andersen Munkbækvej 27		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §11, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	13-08-2015
<b>Tilladte dyreenheder</b>	265,58 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	265,36 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-08-2013	Indskærpelse		Der må ikke ligge møg/krybbeaffald på møddingens randbelægning og møget skal overdækkes straks efter udlægning
06-08-2013	Indskærpelse		Der må ikke ligge ensilage på randbelægningen
06-08-2013	Indskærpelse		Der skal etableres afløb i nørre ende af plansiloanlægget
06-08-2013	Henstilling		Gyllespild på jorden v. gyllepumpe opsamles
06-08-2013	Indskærpelse		Der skal etableres beplantning omkring gyllebeholderen
06-08-2013	Indskærpelse		Antal dyr på græs skal dokumenteres
06-08-2013	Indskærpelse		Afløb i plansilo skal renses så tilstopning undgås
06-08-2013	Indskærpelse		Rampe v. hestestalden opfylder ikke krav til indretning af møddingspladser, og den må ikke anvendes til oplag af møg
30-08-2019	Indskærpelse	Meddelt	Ensilagestakken skal have mindst 2 meter bred randbelægning.
30-08-2019	Indskærpelse	Meddelt	Der var ikke afløb ved ensilageanlæggets randbelægning mod nord.
30-08-2019	Indskærpelse	Meddelt	Ensilagestak ligger for tæt på vej (under 15m)

## Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning

## Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dat

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,69	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	9,73	22-12-2009	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	7,73	22-12-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	119	55,72	22-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	135	180,00	22-12-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	22-12-2009	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	138	202,79	4.447,36	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,29	0,00	98,57
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	84	42,97	656,11	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	96	2,32	0,00	22,75
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8	0,61	6,52	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	7,35	0,00	140,19
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	0,00	23,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Vurderes at ligge inden for rammerne af produktionstilladelsen.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab
Anvendelse af bygninger og stalde	Naturlig ventilation.
Produktionsareal	

## Opbevaringsanlæg Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	266	450	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Mødding vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der ligger ganske lidt på pladsen, og det er overdækket.
Møddingsplads, afløb	Afløb ikke kontrolleret. Koblet på gyllesystem og gylletank.
Møddingsplads, overdækning	Ok
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber ikke inde på møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ikke relevant, da komposteret dybstrøelse lægges i markstak.
Møddingsplads, øvrige	
Ensilage, sidebegrænsning	Der ligger ensilage på randbelægningen (de yderste 2 meter). Det indskræpes, at der ikke ligger ensilage på randbelægningen.
Ensilage, afløb	Der er intet afløb i den nordlige ende af plansiloerne. Der indskræpes, at der etableres afløb i nordlige ende af plansiloerne.
Ensilage, tag/overfladevand	Overfladevand fra plansiloerne løber i gylletanken.
Ensilage i markstak - placering	Markstakken ligger for tæt på vej (inden for 15 meter).
Ensilage, øvrige	

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-2010		750	3.000	Flydelag	
Gyllekanaaler	29-05-2001		0	840		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002		0	400	Fast låg	
Ensilagesilo	01-01-2010		3.000	4.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Ok
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Barriere etableret
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ok
Gyllebeholder, tilledning	Pumpes i system fra stald.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok, jf. MGK.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok
Gyllebeholder, øvrige	

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	1	
Kompost i markstak, placering	Nord for ejendommen.	
Kompost i markstak, overdækning	Ok	
Kompost, øvrige		

### Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til udspredning	Skallemsgårdvej 2	Skallemsgårdvej 2		
Afgive til udspredning	Gårdejer Karsten Nygaard Jensen	Hobrovej 56		

### Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af sprøjten sker i marken.
Rengøring af udstyr	Rengøring af sprøjten sker i marken.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i aflåst kemi-rum.
Sprøjtemidler, øvrige	

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olier og spildolie er placeret over spildbakke (en kumme u. afløb). Ingen batterier.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Opbevares i lukkede beholder i kemirummet.
Opbevaring af kadavere	DAKA under kappe.
Opbevaring af andet affald	Container
Affald, øvrige	Affald sorteres i hhv. brændbart og plast.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Diskuterede muligheden for biogas. De ville over at tage kontakt til Vegger Biogasanlæg.
Klima- og energitiltag	Diskuteret muligheden for tilskud til energibesparende teknologier, som f.eks. frekvensstyret vakuumpumpe.
Natur/sø*	Ikke diskuteret.
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke diskuteret.
Miljøledelse	
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	
Vandforsyning	Ikke drøftet
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der var en del fluer på tilsynstidspunktet, men de bekæmpes med Neporex. Derudover er der en aftale med scankill til rotter.
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynstidspunktet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	En 1800 liters plasttank til diesel. Tanknr.: 08MM14689, sløjfningsfrist 2033. Opdateret i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen bemærkninger.
Fyringsanlæg	
Øvrige bemærkninger	