



Andersen Biler  
att. Daniel Christensen  
Energivej 2-6  
2750 Ballerup

**BY, ERHVERV OG MILJØ**

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
www.ballerup.dk

Dato: 9. oktober 2017

Tlf. dir.: 4175 0127  
E-mail: mt-miljo@balk.dk  
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-12-17

**Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 4. oktober 2017**

Virksomhedens navn	<b>Andersen Biler</b>
Virksomhedens adresse	Energivej 2-6, 2750 Ballerup
CVR nummer	17694707
Matrikel	19 GC og EÆ, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	3630 5555
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Karsten Larsen, Andersen Biler
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Energivej 2-6, 2750 Ballerup



## Håndhævelser

Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 4. oktober 2017.

## Generelt vedrørende Andersen Biler

### *Aktiviteter*

Virksomheden udfører primært mekanisk bilreparation, pladearbejde og bilvask. Siden sidste tilsyn er Energivej 2 blevet købt og der er planer om en snarlig renovering af bygningen.

### *Jordforurening*

Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2); dette fremgår af oversigtskortet ovenfor (den **røde** skravering).

### *Kloakering*

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på [www.filarkiv.dk](http://www.filarkiv.dk).

### *Opvarmning*

Virksomheden opvarmes med naturgas.

## Gennemgang af miljøforhold

### *Vand*

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

### *Spildevand*

Virksomheden har processpildevand fra vaskehallen. Der er meddelt spildevandstilladelse den 28. september 2009.

### *Luft*

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

### *Opbevaring/afhentning af affald*

Virksomheden sorterer i flere fraktioner (fx brændbart, pap, papir, plast, jern/metal, elektroniskrot, farligt affald mv.). Henry Andersen & Søn er den primære transportør på ikke-farligt affald. Spildolie afhentes af Marius Pedersen og akkumulatorer er i returordning med Danbrit; olieudskilleraffald håndteres af Renkloak ApS. Andet farligt affald håndteres af ABAS.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

### **Afrunding**

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

### **Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	04-10-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	<b>3,14</b>

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk) – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen  
Lill Dueholm