

Transportfirmaet Klaus Kousted Grenaa A/S
Østervænget 4
8500 Grenaa

Afdeling: Erhverv og Miljø
Dato: 25. september 2015
Reference: Bente Christensen
Tlf.: 89 59 40 19
E-mail: bc@norddjurs.dk
Journalnr.: 08/19987

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Transportfirmaet Klaus Kousted Grenaa A/S, Østervænget 4, 8500 Grenaa

Tilsynsdato: 19. august 2015
Fra virksomheden deltog: Klaus Kousted
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen
Virksomhedens kontaktperson: Klaus Kousted
Virksomhedens CVR-nr.: 36729473
Virksomhedens telefonnr.: 86 32 00 11
Virksomhedens mail-adresse: koustedtransport@hotmail.com
Virksomhedstype: Garageanlæg

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Der blev ved tilsynet bl.a. set på de henstillinger/indskærpelser, der blev givet ved tilsynet den 7. november 2012.

Virksomheden er under handel og Klaus Kousted meddeler Norddjurs Kommune, miljøtilsynet, når der kommer en ny ejer.

Affald

Virksomheden har en del affald stående omkring værkstedet. Klaus Kousted rydder op og afleverer de forskellige fraktioner de rigtige steder.

Der var ikke noget affald udendørs, der umiddelbart kunne påvirke miljøet.



Affald udenfor værkstedet Affald udenfor værkstedet

Virksomheden er ikke tilmeldt Genbrugsstationen som erhverv.

Olieudskiller

Olieudskilleren er sidst tømt den 8. september 2014.

Oplag af kemikalier

Dette punkt vil blive taget op, når der kommer en ny ejer.

Der kunne ved tilsynet ikke konstateres kemikalier udenfor. I garagen var der opstillet dunke med forskellige kemiske væsker.

Der gøres opmærksom på, at kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Såfremt der sker en evt. forurening, på grund af at kemikalier ikke er miljømæssigt forsvarligt opbevaret, er det den til enhver tid værende ejer, der er ansvarlig for forholdet.

Dieseltank

Tankningsstedet er siden sidste tilsyn blevet fjernet. Tanken er en 20.000 l's ståltank fra 1989, som stadig er nedgravet.

I henhold til § 43 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1321 af 21. december 2011 skal ejeren og brugeren sikre, at nedgravede anlæg på 6.000 l, men højst 100.000 l, inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig.

Punktet tages op igen, når der kommer en ny ejer.

Adblue

På pladsen foran værkstedet stod der 2 beholdere med adblue. Den til venstre, jævnfør billedet på næste side, var helt fuld og i den til højre var der kun en smule.



2 beholdere med ad blue

Som meddelt i tilsynsrapporten fra tilsynet den 7. november 2012, skal disse beholdere placeres indendørs, da de p.t. er placeret tæt på et afløb og fordi adblue indeholder urea, der kan skade vandmiljøet.

Alternativt skal de placeres i en opsamlingsbeholder, der kan indeholde væsken fra den fyldte beholder, eller fjernes.

I henhold til sikkerhedsdatablad 1907/2006 om adblue står der, at hvis produktet trænger ned i jorden, vil det være meget mobilt og kan forurene grundvandet.

Endvidere henvises til branchevejledning for vognmænd, august 2013, hvor der står følgende:

"Et udslip af 1.000 l adblue til et renseanlæg belaster renseanlægget lige så meget som 12.000 personer. Udslip af adblue til kloakken kan derfor overbelaste renseanlægget med dårlig spildevandsrensning til følge.

Det betyder, at adblue skal opbevares og håndteres på linie med farlige stoffer."

Jævnfør endvidere miljøbeskyttelseslovens § 4.

Jordforurening

Der blev ved tilsynet ikke set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger og indskærpelse

Såfremt der i perioden, indtil der kommer en ny ejer, sker et miljøuheld på virksomheden, er det den til enhver tid værende ejer, der er ansvarlig for forholdet.

Brugerbetalning

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetalning for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetalning for tidsforbruget. Brugerbetalningen udgør for 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalningen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på

grund af de nye regler for miljøtilsyn¹. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 9. oktober 2015 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen
miljømedarbejder

c.c. Advokat Henrik Steen Jensen, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C

¹ Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013

² Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger