

D K Vinduer og Døre ApS
Funder Kirkevej 17
8600 Silkeborg

Att.: Karl Åge Løhde
info@dkvinduerdore.dk

14. september 2017

Miljøtilsyn hos D K Vinduer og Døre ApS, Funder Kirkevej 17, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2016.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Afkastet fra spånudsugningen er ikke ført 1m over tag som Miljøstyrelsens luftvejledning anbefaler. Silkeborg kommune vil ikke på nuværende tidspunkt kræve afkastet forhøjet. Silkeborg Kommune vil tage udgangspunkt i Luftvejledningen, hvis vi modtager klager over støv.
2. Som aftalt kommer her [Link](#) til Silkeborg Kommune nyligt vedtagne Affaldsplan – her af fremgår til hvilke fraktioner, der fremover skal sorteres i i Silkeborg Kommune for at nå regeringen mål om genanvendelse på 50%. (se billede på næste side) Andre kommune vil have valgt andre metoder – men fælles for alle vil være at der skal ske øget sortering i husholdningerne.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra idag.

Forslag til fremtidens affaldssystem i Silkeborg Kommune



Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2016 er 312 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 8970 1503 eller hl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Hanne B Lorentzen
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	04.11.2016
Virksomhed	D K Vinduer og Døre ApS
CVR-nummer	30585224
P-nummer	1013275773
Adresse	Funder Kirkevej 17
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Karl Åge Løhde
E-mail	info@dkvinduerdore.dk
Telefonnummer	86851170
Virksomhedstype:	E52 - Savværk,møbelfab. og maskinsnedkeri mm
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Karl Åge Løhde
Tilsynsførende	Hanne B Lorentzen

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden har tidligere produceret døre og vinduer men disse købes i dag færdige og leveres hos kunden. Siden sidste tilsyn har virksomheden indledt samarbejde med Hornberg Køkken. Køkkenet er håndlavet køkken med skuffefronter af europæisk eg. Skuffelementerne købes færdiglavet.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- Træbearbejdende maskiner

Antal ansatte

Der er beskæftiget 2 personer på virksomheden.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7⁰⁰ – 15³⁰

Fredag kl. 7⁰⁰ - 13⁰⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Træ	Indendørs på værkstedet	Ca. 10 – 20 m ³
Maling	Indendørs på værksted i originalbeholdere	Ca. 20 l
Lim (trælim)	Indendørs på værksted i origi-	Ca. 40 l

	nalbeholdere	
Lim (polyurethanlim)	Bruges ikke længere	-
Træolie/udeolie (kode 0-1)	Indendørs på værksted i originalbeholdere	Ca. 20 l

Der er ingen afløb på værkstedet.

Opbevaring og håndtering

Maling og lim opbevares i overensstemmelse med Silkeborg Kommune forskrift for olier og kemikalier.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Transportør	Modtager (hvis muligt at få oplyst)
Træafskær	I plastbeholdere på værkstedet	1 – 5 m ³	Afhentes af naboen, som er ejer af ejendommen	Anvendes i fastbrændselsfy
Spåner af rent træ	I opsamlings-container uden-dørs	Ca. 50 m ³	Ejer selv	Landbrug
Spånplade	Indendørs på værkstedet	Ca. 1 m ³	Kommes sammen med brændbart affald	Affaldscenter Tandskov
Lysstofrør	Samles sammen på værkstedet	Mindre mængde	Virksomheden selv	Affaldscenter Tandskov
Pap/papir/plast	Samles i sække	Ikke oplyst	Afleveres sammen med brændbart affald	
Brændbart erhvervsaffald	Opbevares indendørs på værkstedet	Ikke oplyst	Virksomheden selv	Affaldscenter Tandskov
Dagrenovation	Fælles beholder med ejeren af bygningen	-	Kommunal tømnings-ordning	

Affald i øvrigt

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret punktudsugning på virksomheden. Punktudsug foretages fra de træbearbejdende processer/maskiner via et spånsugningsanlæg med posefilter. Spånerne føres til en lukket opsamlingsvogn, som er placeret bag virksomheden. Overskudsluft fra rummet med udsugningsanlægget kommer ud via lameller i døren ind til rummet. Posefilteret renses ved behov.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgas. Beboelsen på ejendommen varmes med oliefyr og fasbrændsel.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Findes i BBR? [ja/nej]
1	Fyringsolie	Nedgravet	1500 l	1982	2022	ja

Ved sidste tilsyn har Silkeborg Kommune i tilsynsrapporten fejlagtigt skrevet at der på ejendommen var en afblændet olietank fra 1962. Ifølge byggesagsarkivet er tanken opgravet i 1982 i forbindelse med at tanken fra 1982 er nedgravet. David Kristensen har bekræftet dette.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Kompressor (står i aflukket rum sammen med spånsugningsanlægget)
- Spånsugningsanlæg (kører kun, når det skal anvendes indenfor virksomhedens driftstid)
- Til- og frakørsel (indenfor virksomhedens driftstid)
- Produktionsmaskiner

Virksomheden er meget opmærksom på at produktionen kun foregår med lukkede døre, idet virksomheden er ligger i boligområde.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden har ikke produkter i mængder, som kan give anledning jord- eller grundvandsforureninger

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse.

Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Der er ført tilsyn med	Hele virksomheden
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærper	-
Konklusioner på egenkontrol	-
Godkendelsespligtig	nej
Opfølgning på tilsyn	-

