

Midlertidig oplag af vejjord
Skeltvedvej 3
9970 Strandby
Att. Rasmus Høibjerg

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. november 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Midlertidig oplag af vejjord beliggende Skeltvedvej 3, 9970 Strandby

Sagsnummer: GEO-2018-01375
Dokumentnummer: 2647084

Sagsbehandler:

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Frederikshavn Kommune har den 02.11.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Rasmus Høibjerg fra COWI A/S og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Jf. miljøgodkendelsens vilkår skal jord modtaget på pladsen anmeldes efter gældende jordflytningsregler. Dette er endvidere gældende, når jord skal fjernes fra pladsen. Det aftaltes, at der senest **16. november 2018** fremsendes anmeldelser på jordflytningerne.
- Jf. miljøgodkendelsens vilkår 22 om egenkontrol skal det registreres hvornår der er tilført og bortkørt jord fra pladsen. Endvidere skal der ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af de forskellige jordtyper angivet i vilkår 7. Det aftaltes, at disse oplysninger fremsendes senest **16. november 2018**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Pladsen er etableret som følge af behov for midlertidig oplag af jord ved separatkloakeringsprojekter i Strandby. Udformningen af mellemdetotet er udført ved, at mulden er rømmet af og placeret i jordvold, der afgrænser arealet. Herefter er udlagt knust beton. På den nordlige del af arealet ud mod Skeltvedvej er der under den knuste beton udlagt et plastik-net, der sikrer underliggende ledninger. Jordhåndtering vil foregå i tidsrummet 07-18 på hverdage. Der må oplagres 5.000 m³ jord på pladsen. Der kan etableres en jordvold med anlæg 1:1 rundt langs arealet. Virksomheden må modtage ren jord, intaktjord, lettere forurenede jord samt ikke kategoriseret jord. Jordoplagerne på pladsen skal holdes adskilt i kategorier svarende til kategoriseringen i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Når jord skal flyttes fra anlægget til videre genanvendelse eller bortskaffelse, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
Egenkontrol (journal)	Jord, der endnu ikke er analyseret og kategoriseret kan modtages på pladsen. Det skal oplægges i miler, særskilt for parti, med henblik på prøvetagning af dette parti. Kategoriseringen skal være fundet sted efter maksimalt 3 uger efter modtagelse af jorden. Hvis jorden viser sig ved kategoriseringen at være mere end lettere forurenede skal den bortskaffes til godkendt modtager i løbet af maksimalt 3 uger. Der skal føres driftsjournal over følgende jf. miljøgodkendelsens vilkår 22: * Kopi af anvisninger (fra modtagelse og bortkørsel) inkl. analyseattester iht. jordflytningsbekendtgørelsen. * Registrering af dato eller tidsrum for modtagelse af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag samt en registrering af de modtagne jordmængder. Registreringen kan ske ved visuelt skøn eller opmåling. * Registrering af dato eller tidsrum for bortkørsel af hvert enkelt jordparti

	i den enkelte jordflytningssag. Der kan ske en samlet anmeldelse for ét år ad gangen for forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori¹. Når året er omme skal de endelige mængder opgøres. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
Miljøgodkendelse	Jordoplaget er miljøgodkendt den 4. april 2018. Godkendelsen bortfalder den 1. april 2023.
Forurenet jord	Ej relevant.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der vurderes ikke at være støvgener forbundet med oplaget.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være støjgener forbundet med oplaget.