



Rapport for miljøtilsyn hos City Auto v/ Belal Abou Arabi, Kjellerupsgade 23A, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.08.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9816 1213	CVR nr.	26053080
E-mail	cityauto@pc.dk	P. nr.	1008457944

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-08-2021	Aftale	Meddelt	1 x 60 l. plastdunk med fyringsolie, samt 1 x 60 l. plastdunk med kølervæske skal stå på rist der kan rumme indholdet af den største beholder på risten. Frist for etablering af rist og fremsendelse af foto dokumentation er senest 1. november 2021.
06-08-2021	Aftale	Meddelt	2 x 200 l. tromler med ny olie skal opbevares på rist som kan rumme den største beholder på risten jf. §12 i autoværkstedbekendtgørelsen. Frist for etablering af rist og fremsendelse af foto dokumentation er senest 1. november 2021.
06-08-2021	Aftale	Meddelt	2 x 200 l. tromler med brugt olie skal stå indendørs eller under halvtag - og stå på rist som kan rumme indholdet af den største beholder på risten jf. §12 i autoværkstedbekendtgørelsen. Frist for etablering af rist og fremsendelse af foto dokumentation er senest 1. november 2021.
06-08-2021	Aftale	Meddelt	Akkumulatorer skal stå overdækket eller indendørs og stå i syrefast kar, som skal kunne rumme indholdet af væsken i den største akkumulator jf. §13 i affaldsbekendtgørelsen. Frist for placering under tag eller indendørs, samt i syrefast kar, er 1. november 2021. Foto dokumentation skal fremsendes, ligeledes senest 1. november 2021.
06-08-2021	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal til Aalborg Kommune Miljø, fremsende den seneste kontrol af virksomhedens oliefyr. Frist for fremsendelse af dokumentation for kontrol af oliefyr er senest 1. november 2021.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Mindre reparationsopgaver samt vedligehold på personbiler og mindre varevogne.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
400	3	7 - 17	10 - 14	

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefyr			Ingen rensning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har kun afkast fra oliefyret. Afkasthøjde er ifølge ejer 1 m over tag, men afkastet er ikke besigtiget ved tilsynet. Oliefyret kører kun i den koldeste tid om vinteren, da det er dyrt at varme værkstedet op. Port åbnes midlertidigt, hvis der er behov for udluftning. Virksomheden skal senest 1. november 2021 fremsende dokumentation for seneste kontrol af oliefyret.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	En kompressor er placeret i indkapslet hus/rum. Kompressoren kørte ikke under tilsynet og støjniveauet kunne derfor ikke vurderes. Der foretages kun slibearbejde i mindre omfang, og slibearbejdet foregår altid indendørs og for lukkede døre.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke gulvafløb i værkstedet og der forekommer ikke spildevand fra virksomheden ud over sanitært spildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et område hvor der er separat kloakeret, hvilket betyder, at spildevand og overfladevand bortledes separat.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke olieudskillere eller sandfang på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden. Oplag af olie til oliefyret er begrænset til en 60 l. plastdunk stående på værkstedet ved oliefyret.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køler væske		60	Liter	Plastdunk	60	Indendørs, ikke i orden.	2021
Fyringsolie		60	Liter	Plastdunk	60	Indendørs, ikke i orden.	2021
Motorolie		400	Liter	Tromle	200	Opbevaring ikke i orden	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Farlige væsker (råvarer) skal opbevares på rist som skal kunne rumme den største beholder på risten jf. §12 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette gælder for 1 x 60 l. dunk med fyringsolie, 1 x 60 l. plast dunk med kølervæske, samt 2 x 200 l. ny olie stående på værkstedet. Dette skal således stå på rist som beskrevet ovenfor. Frist for etablering af rist er senest 1. november 2021.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer	7	Stk	Ikke i orden	7	Udendørs, ubeskyttet	Danbritt	Danbritt	
Dæk	50	Stk	Ingen beholder		Udendørs	HJ. Hansen	HJ. Hansen	
Jern og metal	3	m ³	Container - åben	3	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Aalborg Recycling ApS	Aalborg Recycling ApS	
Spildolie (motor, gear.)	400	Liter	Tromle	200	Opbevaring ikke i orden	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Farlige væsker (affald) skal opbevares på rist som skal kunne rumme den største beholder på risten jf. §12 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette gælder for 2 x 200 l. brugt olie stående udendørs. Dette skal således stå på rist som beskrevet ovenfor. Frist for etablering af rist er senest 1. november 2021. Akkumulatorer opbevares udendørs, ikke overdækket. Akkumulatorer skal opbevares overdækket eller indendørs og i syrefast kar som skal kunne rumme indholdet af væske i den største akkumulator jf. §13 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Frist for etablering af syrefast kar, samt overdækning eller indendørs placering, er senest 1. november 2021. Fotodokumentation skal ligeledes fremsendes senest 1. november 2021.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med indsats for overfladevand, men ikke for drikkevand eller indvindingsområde.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanramme 1.1.D3 samt lokalplaner 1-1-124 og 10-014.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomhedens afhentede affald er indberettet til Miljøministeriets Affaldsdatasystem (ADS) uden bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Kjellerupsgade 23 hvor virksomheden er beliggende er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Der er i forbindelse med tilsynet udleveret, og kort gennemgået, inspirationsark for mulige emner for bæredygtighed. Ejer overvejer evt. at udskifte eksisterende oliefyr med en luft til luft varmepumpe.