

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-05-2019 på ejendommen:

Holmgårdsvej 4
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingsplads/område til kalvehytter: faldet mod afløb ikke er udført uden risiko for, at vand fra møddingspladsen ledes til afløb, der fører til dræn/vandløb.
- Dybstrøelse på møddingspladsen var ved tilsynet ikke overdækket med plastik.
- Tunnel, afløb: Ifølge ejer ledes vand mm. fra tunnel til dræn.
- Gyllebeholder på 435 m³. beliggende Holmgårdsvej 1: Beholderkontrol sidst udført 01-04-2009.
 - Beholderen skal have udført beholderkontrol i 2019.
- Boring ved ejendom (DGU nr. 83.1130) og ved grusvej ved Holmgårdsvej 1 (DGU nr. 83.1699) skal have etableret overdækning/overbygning.
 - Se evt. billeder af korrekt udførsel af boringer på kommunens hjemmeside: <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>: "Sådan skal din boring være indrettet".
- Ifølge ejer er der endnu ikke foretaget energitjek af ejendommen.
 - Dette skal foretages i forbindelse med udvidelsen.
- Vær opmærksom på, at der i forbindelse med byggeri af tilbygning til foderlade (velfærdsstald) skal søges om tilladelse til afledning af overfladevand.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Tunnel: Afløbet til dræn skal **fjernes inden 01-10-2019** og vandet fra tunnelen skal pumpes ud på markareal. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 9.
- Møddingsplads/område til kalvehytter skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 14 stk. 2.
- Der skal etableres en overdækning af dybstrøelse i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Vand mm. fra tunnel skal pumpes ud på markareal.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Møddings-/kalvehytteplads skal have fald mod afløb.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal være overdækket med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-08-2012
Sidste tilladelse	05-11-2018
Tilladte dyreenheder	479,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse (2018):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Foderlade ændret til stald med dybstrøelse: Ved at blive etableret ved tilsynet.- Tilbygning til foderlade (kalve/goldkostald) Ved at blive etableret ved tilsynet.- Udvidelse af antallet af malkekøer: Ikke foretaget ved tilsynet.- Søer, smågrise: Der er ved tilsynet ikke etableret et dyrehold bestående af søer og smågrise. <p>Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</p> <p><u>Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2015) er udnyttet.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Møddings- og kalvehytteplads er etableret.- Ensilageplads er etableret. <p><u>Miljøgodkendelse fra 2012 er udnyttet.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ny kostald, etape 1 er bygget.- Ny kostald, etape 2 er ikke etableret.- Dyrehold er udvidet.- Ny gyllebeholder på 2.500 m³ i Herning Kommune er etableret.- Ny gyllebeholder på 4.000 m³ er ikke etableret.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. Tidligere vilkår er bortfaldet i forbindelse med tillæg nr. 2.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hytterne til frilandsgrise må opsættes på arealerne der fremgår af bilag 5 i tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse. - Der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytning af foderpladser og hytter, hvilket skal forevises i forbindelse med landbrugstilsyn. - Hytter og foderpladser skal flyttes mellem hver hold søer (ca. hver anden måned). <p>Vurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ved tilsynet ikke etableret et dyrehold bestående af søer og smågrise. <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p>Vurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer er der endnu ikke foretaget energitjek af ejendommen. <ul style="list-style-type: none"> o Dette skal foretages i forbindelse med udvidelsen.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. <p>Vurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen af græsmarksafgrøder overstiger ifølge ejer 25 % af totalrationen. Ejendommen drives økologisk.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Dyrene er på græs ift. økologiregler.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares ved tilsynet på møddingspladsen. Dybstrøelse afsættes fremadrettet til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	215	302,29	05-11-2018	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	40	56,24	05-11-2018	
St.r. årsopdr. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,28	05-11-2018	
St.r. årsopdr. 1-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	19,48	05-11-2018	
St.r. årsopdr. 6-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	150	70,24	05-11-2018	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,63	05-11-2018	
Årssøer(friland)	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	81	12,89	05-11-2018	
Årssøer(friland)	Fare st., Friland	81	5,52	05-11-2018	
Smågrise	Dybstrøelse	2.000	9,31	05-11-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	210	303,24	6.563,90	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,66	0,00	416,03
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	11,77	0,00	139,91
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	146	68,02	918,78	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	137	1,25	0,00	12,50
Slagtesvin	Dybstrøelse	3	0,08	0,00	0,87

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyne" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 06-05-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Svin: 4 svin over 30 kg. - Kvæg: 223 køer, 177 kvier og 3 handyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 225 årskøer, 44 kvier (0-6 mdr.), 146 (6 mdr.-kælvning), 137 slagtekalve (40-54 kg.). 3 slagtesvin. - 2016/2017: 219 årskøer, 48 kvier (0-6 mdr.), 144 (6 mdr.-kælvning), 115 slagtekalve (42-64), 2 slagtekalve (260-1.011 kg). 1 slagtesvin og 5 høns. - 2015/2016: 211 årskøer, 49 kvier (0-6 mdr.), 143 (6 mdr.-kælvning), 90 slagtekalve (43-57). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at der i miljøgodkendelsen ikke er godkendt et dyrehold bestående af slagtesvin.
Fluebekæmpelse	Der foretages ugentlig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	28-08- 2015	3.159	3.159	0	Anvendes som møddings/kalvehytteplads
Ensilageplansilo	28-08- 2015	5.960	5.960	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der enten kan udsprinkles eller pumpes til gylle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at der på ensilagepladsen skal være 2 meter fri asfalt ud mod kanter (husdyrgødningsbekendtgørelsen §18: - Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. De 2 m randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb. <p>Ved tilsynet oplyste ejer, at huller i asfaltbelægning på ensilagepladsen bliver repareret.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Afløb ud for gyllebeholder til gylle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet blev det konstateret, at faldet mod afløb ikke er udført uden risiko for, at vand fra møddingspladsen ledes til afløb, der fører til dræn/vandløb. - Det skal sikres, at møddingssaft/vand fra møddingspladsen ledes afløb, der pumper til gylle. <p>Dybstrøelse på møddingspladsen var ved tilsynet ikke overdækket med plastik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse skal overdækkes med plastik for at minimere ammoniakfordampning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Dan Jensen	Holmgårdsvej 1		435,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1999	15-08- 2017	10	625	2.500	Flydelag	Beholderkontrol den 15-08-2017.
Gyllebeholder	01-08- 2013		10	625	2.500	Flydelag	Beliggende i Herning Kommune, Skråstrupvej 10A
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	150		
Gyllekanaler	05-01- 1800			0	750		
Anden opsamlingsbeh.	01-10- 2017				90	Fast låg	Opsamlingsbeholder ved ensilageplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2017. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . på Skråstrupvej 10A. Gyllebeholder beliggende i Herning Kommune.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 435 m ³ . beliggende Holmgårdsvej 1. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført 01-04-2009. Beholderen skal have udført beholderkontrol i 2019. - Beholderen fyldes af traktor med vogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.
---------------------------	----------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles med vandingsmaskine på markarealer rundt om ensilageplads. 90 m3 opsamlingsbeholder kan ifølge ejer pumpe til gyllebeholder.
Afløbsforhold	Tunnel, afløb: Ifølge ejer ledes vand mm. fra tunnel til dræn. Vurdering: Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens §9 skal: "husdyranlæg... være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Afløbet til dræn skal fjernes og vandet fra tunnelen skal pumpes ud på markareal.
Vaskeplads - læsseplads	Ny møddingsplads anvendes som vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med byggeri af tilbygning til foderlade (velfærdsstald) skal søges om tilladelse til afledning af overfladevand.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
14a	1180952			Tank (Produkt på væskeform)		1997	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, uden dørs		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
14a	1180952			Tank (Produkt på væskeform)		1989			Over terræn, uden dørs		
14a	1180952			Tank (Produkt på væskeform)		1989			Over terræn, uden dørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus. <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev 4.000 liter olietank fra 1993 registreret i BBR-register. - 2 stk. olietanke fra 1989 blev fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres efter behov til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved maskinhus inden afhentning. Overdækkes.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 83.1130, 83.1372 og 83.1699) Tilladelsen bortfalder 01-11-2019.</p> <p>Boring ved ejendom (DGU nr. 83.1130) og ved grusvej ved Holmgårdsvej 1 (DGU nr. 83.1699) skal have etableret overdækning/overbygning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evt. billeder af korrekt udførsel af boringer på kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning: "Sådan skal din boring være indrettet". <p>Ved fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding: kontakt Dorthe Bork, tlf. 99741144</p> <p>Zone rundt om boringer: ok.</p> <p>Ifølge kortmateriale er der registreret en boring med DGU nr. 83.34. Ejer har ikke kendskab til boringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet er boringen blevet registreret som sløjfet.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.