



## Rapport for miljøtilsyn hos Ilsø Søndergaard, Hvalpsundvej 12, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

| Ejer                       |  |           |            |
|----------------------------|--|-----------|------------|
| Lene Buus Niss<br>Sørensen | Hvalpsundvej 15,<br>Holmager, 9240<br>Nibe | 9240 Nibe |            |
|                            |  |           |            |
|                            |  |           |            |
| Tilsynsdato                | 05-03-2024                                 |           |            |
| Baggrund for tilsyn        | Basistilsyn - varslet                      |           |            |
| Telefon                    |  | CHR nr.   | 30085      |
| Mobiltelefon               |  | CVR nr.   | 37889679   |
| E-mail                     |  | P. nr.    | 1021617012 |

| Godkendelsestype         | Godkendelse §12 |
|--------------------------|-----------------|
| Godkendelsesdato         | 31-10-2016      |
| Tilladte dyreenheder     | 384,31 DE       |
| Registrerede dyreenheder | 89,24 DE        |

| Kategori | 1b |
|----------|----|
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar   |
|------------|--------------|-------------|---|
| 17-10-2018 | Aftale       | Efterkommet | Logbog for gyllebeholder eftersendes                                    |
| 17-10-2018 | Aftale       | Efterkommet | Spildolie skal stå på spildbakke  |
| 17-10-2018 | Indskærpelse | Efterkommet | Manglende overdækning af møddingsplads                                  |
| 10-01-2020 | Aftale       | Efterkommet | Manglende kontrol af beholder på 2445 m <sup>3</sup> - laves marts 2020 |
| 05-03-2024 | Aftale       | Efterkommet | Sløjfning af olietank (fabr. nr. 105261) skal anmeldes til kommunen.    |

## Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 100       | 1,96     | 31-10-2016      |            |
| St.r. avlstyre over 440 kg       | Spaltegulvbokse                 | 1         | 0,56     | 31-10-2016      |            |
| St.r. årskøer                    | Dybstrøelse (hele arealet)      | 10        | 14,94    | 31-10-2016      |            |
| St.r. årskøer                    | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 190       | 283,93   | 31-10-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 32        | 8,11     | 31-10-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet)      | 16        | 4,85     | 31-10-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald m. fast gulv         | 64        | 33,05    | 31-10-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 16        | 9,54     | 31-10-2016      |            |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Spaltegulvbokse                 | 72        | 27,37    | 31-10-2016      |            |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart                          | Staldtype                       | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--|------|
|                                  |                                 |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)    | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 4         | 1,01     | 9  | 0    |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet)      | 4         | 0,20     | 0  | 3    |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr.          | Sengestald,m.bagskyl/ring kanal | 154       | 88,03    | 1.189                                      | 0    |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar  |
|---------------------------------------|---|
| Lugt, støj og støv                    | Intet at bemærke.   |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Ifølge gødningsregnskabet er det producerede antal dyreenheder i planårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23 mindre end 25 % af det tilladte antal dyreenheder. Antallet af dyreenheder i de tre planår er henholdsvis 67,61; 67,94 og 89,24 DE. Af det tilladte antal DE svarer 25 % til 96,08 DE. |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
|  | Jævnfør § 60 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan kommunen træffe afgørelse om bortfald af den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år (se tilsynsbrev). |
| Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation | Dyreholdet ligger langt under det tilladte, da ejendommen på nuværende tidspunkt kun bliver brugt til ungdyr. På tilsynstidspunktet var der 149 kvier registreret i CHR.                           |
| Anvendelse af bygninger og stalde        | Der går kun dyr i den store kostald nord for gyllebeholderne.  |
| Produktionsareal og gulvtyper            | Staldanlægget i kostalden indeholder sengebåse. Kun en del af stalden blev anvendt.  |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type                 | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning                                 |
|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Dybstrøelse u. afløb | 01-05-2002 | 0                       | 341                    | 0                           |  |
| Ensilageplads        | 13-08-1999 | 335                     | 500                    | 0                           | Byggedato=opgørelsesdato, iflg. konsulent. |
| Ensilageplads        | 22-01-2001 | 420                     | 840                    | 0                           | 2 stk. køresiloer.                         |
| Ensilageplads        | 04-11-2004 | 280                     | 560                    | 0                           |  |
| Ensilageplads        | 01-01-2013 | 990                     | 1.800                  | 0                           | Ensilageplads anmeldt april 2012           |

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar   |
|------------------------------------|--|
| Møddingsplads, øvrige              | Ingen møddingsplads på ejendommen. Der er en smule dybstrøelse i sygeboks. Dybstrøelsen afhentes af biogasanlæg. |
| Ensilage, afløb og sidebegrænsning | Ok, afløb til gyllebeholder.   |
| Ensilage, tag/overfladevand        | Ok.  |
| Ensilage, øvrige                   | På tilsynstidspunktet blev nyeste ensilageplads/silo og lille ensilageplads benyttet.                            |

### Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn ingstype | Bemærkning                      |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Gyllebeholder | 05-09-2006 | 07-03-2024   | 706                     | 3.000                  | Flydelag          |                                 |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 21-04-2020   | 547                     | 2.445                  | Flydelag          | Spæncom-m. keglestub. h=4.00 m. |
| Gyllebeholder | 01-01-1986 | 07-03-2024   | 250                     | 1.000                  | Flydelag          |                                 |
| Gyllekanaler  | 13-08-1999 |              | 262                     | 210                    |                   | Incl. fortank.                  |
| Gyllekanaler  | 22-01-2001 |              | 611                     | 489                    |                   |                                 |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|------------------|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning | OK.              |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Der var fint flydelag på alle tre beholdere. Logbøger blev ikke fremvist. Der er ikke problemer med at holde flydelag efter der er indgået aftale med biogasanlæg.   |
| Gyllebeholder, dykket indløb             | Der er dykket indløb i de to af gyllebeholderne, mens den største kun er blevet brugt til opbevaring til afgasset biomasse.  |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning         | Maskinstation kommer med gyllevogn med sugetårn.   |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Der er ingen vandløb inden for en afstand af 100 meter. Der er således ikke krav om barriere/alarm.  |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Ikke beregnet, men vurderes OK.  |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Gyllebeholderen på 2445 m <sup>3</sup> blev kontrolleret i 2020, mens de to andre havde kontrol i 2017. Der er for alle tre beholdere krav om 10-årig kontrol.<br>Den 07-03-2024 blev der indsendt beholderkontrolrapport for de to beholdere, der sidst havde kontrol i 2017. Disse kontroller blev udført, idet det ønskes, at frekvensen for beholderkontrol skal følges med frekvensen på andre ejendomme. |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Der nedfældes primært. På første slæt græsmarker bruges der forsuret gylle. Forsuret gylle udbringes med slanger ifølge faktura fra maskinstation, som blev fremvist ved tilsyn. Det blev oplyst, at maskinstationen anvender 96 % svovlsyre. Ifølge kravet i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen skal der tilsættes 1,63 L 96 % svovlsyre pr. ton kvæggylle, hvilket er overholdt ifølge faktura.              |

## Markstakke komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke) | Antal |
|-------------------|---|-------|
| Antal markstakke* | Der var ingen markstakke på tilsynet.                       | 0     |

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar   |
|---|--|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Der opbevares sprøjtemidler i aflåst rum i staldbygningen. Vask af sprøjte sker på areal med fast bund, hvor der er afløb til gyllebeholder. |

## Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Der opbevares hverken råolie eller spildolie på denne ejendom. Opbevares på Hvalpsundvej 15.  |
| Håndtering af klinisk risikoaffald       | Er jævnfør brev af den 10-03-2023 blevet fritaget fra tilslutningspligten til den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald på en række vilkår. Afhentes af Marius Pedersen og afleveres på Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst ifølge kvittering fra februar 2023, der blev fremvist ved tilsynet. Klinisk risikoaffald samles på Hvalpsundvej 15, hvor det afhentes. |
| Affald, sortering                        | Landbrugsplast samles i container og afhentes af Marius Pedersen som restaffald, da det eftersigende ikke er rent nok. Kvittering fremvist ved tilsyn.  |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.   |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Har aftale med Scankill. Faktura blev fremvist ved tilsynet.   |
| Olietanke                              | Det blev oplyst, at der ikke længere er olietanke på adressen. I BBR fremgår en dieseltank fabrikationsnr. 1052261. Sløjfning af olietanke skal anmeldes til kommunen (link til dette fremgår af tilsynsbrev). |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar   |
|--------------------------|--|
| Biogasegnede husdyrbrug* | Afgiver og modtager til biogasanlæg i Vegger.  |
| Klima- og energitiltag*  | Der udskiftes til LED ved behov. Har frekvensstyrede pumper. Har et ønske om opsætning af tre vindmøller, men dette kan der eftersigende ikke gives lov til. Derudover er muligheden for solcelleanlæg blevet undersøgt. |