

Peab Asfalt A/S - Køge

Nordhavnsvej 15 A

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Peab Asfalt A/S - Køge , Nordhavnsvej 15 A, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Peab Asfalt A/S - Køge		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 15 A, 4600 Køge		
CVR nummer	18298503		
Virksomhedstype	Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time		
Dato for tilsynet	10.04.2024		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
30-10-2023	Henstillinger	vilkår 43 og 44 - spildbakke bitumentanke	Meddelt
30-10-2023	Indskærper	Vilkår 48 - oplag af miljøfarlige stoffer	Meddelt
30-10-2023	Henstillinger	parallelmåling af støvmåler - beskrivelse af metode	Meddelt
30-10-2023	Henstillinger	Vilkår 62 - driftsjournal og egenkontrol	Meddelt
15-03-2024	Indskærper	Indskærpelse af 46: spild af bitumen til kloak skal stoppes straks	Efterkommet
15-03-2024	Indskærper	Vilkår 20: ulovlig tilledning af bitumenemulsion til offentlig kloak stoppes straks	Efterkommet
15-03-2024	Indskærper	Vilkår 63: manglende orientering af myndigheder ved uheld med bitumenemulsion samt mangende afværge af spildet med bitumenemulsion	Efterkommet
15-03-2024	Påbud	Påbud efter § 69 MBL om at genoprette den hidtidige tilstand af regnvandssystemet og spildevandssystemet på ejendommen	Meddelt
20-03-2024	Indskærper	Indskærpelse om vilkår 19 og 20 spildevandsmæssigt-etablering af ny renseforanstaltning for PEAB asfalt for overfladeafvanding (lameludskiller i stykker)krav 24 timer opfyldelse. Tilsyn - alt ok - afrapportering mangler	Efterkommet

Tilsynet omfattede	Der er tale om et opfølgende tilsyn på baggrund af bitumenspildsag
--------------------	--



Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Ikke yderligere oplysninger