

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 23-06-2021 -
Kjær Knudsen Give P/S, Skotvej 3, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Lundby		
Adresse	Skotvej 3, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	33168
E-mail	jj@kjaerknudsen.eu	CVR nr.	40590455
Mobil	50553517	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/11034
Godkendelsestype	Anmeldelse.		
Ændret tilladelse	23-06-2021		
Tilladte dyreenheder	402,42		
Registreret dyreenheder i alt	136,64		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jonas Juhl, driftsleder af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	39.923	201,21	23-06-2021	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	49.700	201,21	22-03-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	26.600	136,64	4.239,66	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Anmeldelse fra den 22. marts 2006 er der givet tilladelse til nedenstående dyrehold: - 49.700 smågrise (8-28 kg.) I alt 201,21 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>Registrering fra CHR den 5. januar 2021: Søer: 0 Svin o. 30 kg.: 0 Smågrise mellem 7-30 kg.: 8.000</p> <p>Registrering fra CHR den 3. marts 2021: Høns æglægning: 100 stk.</p> <p>Registrering fra CHR den 3. december 2020: Voksne hundyr: 5 Får i alt: 5</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2019-2020: - 26.600,05 smågrise (6,5-33 kg.)</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2018-2019: - 20.486 smågrise (5,5-32 kg.)</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2017-2018: - 49.513 smågrise (6,8-31 kg.)</p> <p>Ejer har i forbindelse med tilsynet oplyst, at i fremtiden vil vægten på grisene være 8-28 kg. og hønseholdet vil være på 30 stk.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1985	80	120	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1985		0	7		
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	0		
Ajlebeholder	01-01-1938		0	68		
Gyllebeholder	01-01-1998	13-09-2016	265	1.060		Beholderkontrol 2008: Ingen bemærkninger
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1997		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>På ejendommen er der 3 tilhørende gyllebeholdere: Gyllebeholder fra 1998 på 1060 m³. Sidste beholderkontrol var den 13. september 2016. Næste beholderkontrol skal foretages i 2026.</p> <p>På Vestergyden 2, 6560: En fra 1989 på 1.500 m³. Sidste beholderkontrol var den 13. september 2016. Næste beholderkontrol skal foretages i 2026.</p> <p>En fra 2000 på 1.500 m³. Sidste beholderkontrol var den 13. september 2016. Næste beholderkontrol skal foretages i 2026.</p>
Flydelag	Der var flydelag på alle beholderne.
Logbog	<p>Logbøgerne føres af Jan Leht 23613167.</p> <p>Gyllebeholderen på Skotvej 3 - der er fremsendt billede dokumentation. Gyllebeholderne på Vestergyden fyldes og tømmes samtidig, så derfor en fælles logbog - der er fremsendt billede dokumentation.</p>
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 80 m ² på ejendommen. Den er ikke i brug.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads, hvor vaskevandet løber til brønd og herfra pumpes til videre til gyllebeholderne.
Vaskevand fra stald	I stalden er der 11 sektioner og der vaskes en sektion hver uge. Vaskevandet ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden. Spildevandet ledes til minirensningsanlæg.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Ind- og udleveringsrampen, som benyttes er den nord/vest for stalden.</p> <p>Rampen er i fin stand og har tæt bund og tætte sidemure. Rampen spules rent ind mod stalden efter brug.</p> <p>De andre ramper ved stalden benyttes ikke.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	<p>Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.</p> <p>Rengøring af stalden foregår med medbragt dunke på 20 liter.</p>

	Kemikalier opbevares på Birkebækvej 6, Give.
--	--

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakapladsen befinder sig på sydsiden af maskinhuset ved indkørslen. Der er spalter og containere. Daka afhentes efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen olie på ejendommen.
Batterier	Der opbevares ingen batterier på ejendommen.
Pap og papir	Pap og papir kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver måned.
Plastaffald	Plastaffald kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver måned.
Gammelt jern	Hvis der haves gammelt jern bliver det afleveret til en godkendt produkthandler.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medicinaffald og kanyler opbevares i sikkerhedsboks og afhentes af Stena Recycling.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser kommer i en bigbag og medtages af Flemming Paulsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med gift til larverne i gyllekanalen.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers om rottebekæmpelse med 6 årlige besøg. Der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages drikkevand fra Mølby Vandværk.

Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr.
--	---------------------------------

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
23-06-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der foretages kontrol af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,34 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. august 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: