

A-10 Auto  
Energivej 17  
9300 Sæby  
Att.: Jan Hugo Larsen

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

Sendt via: [A10-auto@postkasse.com](mailto:A10-auto@postkasse.com)

17. februar 2020

## Rapport efter miljøtilsyn hos A-10 Auto beliggende Energivej 17, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2020-00313

Frederikshavn Kommune har den 13.02.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard  
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [maki@frederikshavn.dk](mailto:maki@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Jan Hugo Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

**Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard


*Miljøingeniør*


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98464487	CVR nr.	31578647
Fax		P. nr.	1014537348

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der er tale om et autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Værkstedet laver ikke forsikringskader. Der hverken slibes, lakeres, svejdes, undervognbehandles eller udføres pladearbejde på lokaliteten. Nedenfor ses billeder fra virksomheden:</p> 

	 <p>Virksomheden ejes og drives af to personer.</p> <p>Åbningstid er man.-tors. fra kl. 7.00-16.00 og fre. fra kl. 07.00-14.00.</p> <p>Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der foretages ikke slibning, pladearbejde, svejsning, lakering og undervognsbehandling.</p> <p>Der forekommer ingen luftrensning på lokaliteten - kun afkast fra udstødningsgasser.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig og har derfor ingen miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Ifbm. tilsynet er der ingen mistanke om forurenet jord.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes med naturgas, hvilket også står registreret i BBR.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Værkstedet har udsugning på udstødningsgasser og afkast er OK. Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser. Se udsug nedenfor:</p> 

**Støj**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjklager på virksomheden er kompressor, som er placeret i en lukket kasse på lageret, se billedet nedenfor:</p>  <p>Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde og vurderes ikke at være problematisk, da der er mere end 200 m til følsom arealanvendelse.</p> <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

**Spildevand**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er flere afløb fra værksted, som alle ledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.</p> <p>Det er begrænset mængder spildevand, som genereres på lokaliteten. Det er mest om vinteren ifbm. optøning og spuling af undervognen. Desuden vaskes værkstedets firmabil i ny og næ.</p> <p>Værkstedet har mulighed for at vaske bilerne indendørs, se nedenfor:</p> 

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Processpildevandet fra værkstedet ledes gennem sandfang og olieudskiller.</p> <p>Tømning af sandfang og olieudskiller foretages automatisk af Sæby Rørholt Kloakservice efter behov - dog min. 1 gang årligt.</p> <p>Sidste gang i sommeren 2019.</p>




### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret en aktiv tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 1225 L</p> <p>Placering: Over terræn, udendørs</p> <p>Materiale: Plast</p> <p>Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)</p> <p>År: 2009</p> <p>Tanken er dobbeltvægget og er stadig aktiv.</p>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: Modtagestationen Vendsyssel</li> <li>-Spildolie: Avista Oil</li> <li>-Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</li> </ul> <p>Spildolie opbevares i dobbeltsidet olietank placeres i kar under tag. Tanken er forsynet med alarm. Spildolien pumpes ud i tanken. Se billeder nedenfor:</p>



	<p>Farligt affald i øvrigt opbevares indendørs i egnede beholdere, se nedenfor:</p>  Indendørs opbevaring af farligt affald i blå beholdere. Der ses flere blå beholdere af forskellige størrelser, herunder en stor blå tønde med et rødt håndtag og en mindre blå beholder med et hvidt håndtag. De er placeret i et rum med gulv og væg, der ser ud til at være en garage eller en opbevaringsrum.
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S</li><li>-Dæk: Øksendal Dæk</li><li>-Plast kofanger: intet - dette hører under karosseri</li><li>-Bilruder: intet - dette hører under karosseri</li><li>-Jern/skrot: Uniscrap (Frederikshavn Produkthandel)</li><li>-Papir/pap: Begrænset mængder - papir og reklamer afleveres til spejderne. Pap og papir er genanvendeligt og skal derfor frasorteres.</li></ul> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Dæk opbevares på udendørs plads. Frederikshavn Produkthandel har stillet to container til rådighed til metalaffald. Disse er opstillet på udendørs plads. Se opbevaringen nedenfor:</p>   Opbevaring af metalaffald i container. To hvide metalcontainere er opstillet på en udendørs plads. En af containere har et hjul på siden. Opbevaring af dæk i container. En række sorte dæk er opstillet på en udendørs plads. De er opstillet i en række og er opbevaret i en container.