

Elling Maskinstation V/Knud Pedersen Buchhave
Kvisselvej 48
9970 Strandby

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. juli 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Elling Maskinstation V/Knud Pedersen Buchhave beliggende Kvisselvej 48, 9970 Strandby

Sagsnummer: GEO-2019-00534

Frederikshavn Kommune har den 16. juli 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Knud Pedersen Buchhave og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Sløjfning af olietanke - indskærpelse

Ved tilsynet blev der observeret to overjordiske ståltanke fra 1987 og 1989.

Jf. olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27. november 2019, § 44 skal olietanke sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det indskræpes derfor, jf. ovenstående, at de to tanke **sløjfes senest den 1. september 2026**

Sløjfningen skal anmeldes til Frederikshavn Kommune.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt
Miljøplanlægger

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98481055	CVR nr.	49574711
		P. nr.	1001934926

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Maskinstation- og entreprenørvirksomhed med tilhørende maskinpark (bestående af bl.a. traktor, gummiged, rendegraver og diverse vogne). Ejer oplyser, at der er 11 traktorer og 2 rendegravere, 2 slamsugere og 2 gummigeder. Virksomheden udfører forskellige opgaver inden for fx: udkørsel af bl.a. gylle, gravearbejde og meget andet. Virksomheden oplyser, at det er meget begrænset med arbejde og at virksomheden næsten er inaktiv
Miljøgodkendelse	Virksomheden har en oplagsplads øst for Kvisselvej. Pladsen er omfattet af miljøgodkendelse af 12. oktober 1990. Jf. godkendelsen tillades depot for ammoniaktanke, muldjord, grus, sten samt oplag af øvrigt entreprenørmateriel. Ved tilsynet kunne der observeres en meget lille mængde muldjord og 2 halmvogne på arealet. Ejer oplyser, at det er begrænset, hvor meget de gør i det med opbevaring af jord. Ejer oplyste på tilsynet i november 2013, at miljøgodkendelsen aldrig er udnyttet til ammoniaktanke, hvilket egentlig var baggrunden for at den blev givet. Dette begrundes med, at kravene fra regeringens side er blevet skærpet og dermed ikke længere en del af virksomhedens forretningsområde. Det giver således ingen mening at opretholde tilsynet med denne miljøgodkendelse, idet den ikke er udnyttet. Den bortfalder hermed den 07-11-2013. Dette er stadig aktuelt.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ingen krav om at skulle føre egenkontrol.
Forurennet jord	Der er for år tilbage foretaget en forureningsundersøgelse af regionen. Der blev dokumenteret et område med forurening på ejendommen. Ellers ingen forurening.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg > 1 MW	Der er intet fyringsanlæg større end 1 MW
Luftforurening	Ikke relevant.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen væsentlige støjkloder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Virksomheden har en tilladelse af 7. juli 1988 til udspredding af olieholdigt spildevand fra afløb fra vaskeplads og fra værksted. Spildevandet pumpes via sandfang og olieudskillere ud gennem et rør på et areal nordvest for virksomheden. Tilladelsen og pladsen benyttes. Det blev oplyst, at der udledes 400 l spildevand om året - primært fra vask af maskiner på pladsen, men også regnvand. Ejer har ingen ide om, hvor meget spildevand der årligt genereres på pladsen. anlægget tømmes efter behov grundet manglende aktivitet. Tidligere blev anlægget tømt 1 gang årligt.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er et sandfang og en olieudskillere på ejendommen, som tømmes af virksomheden selv.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 5 aktive tanke i BBR: Anlægsnr.: 6 Indhold: Fyringsolie Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1987 Størrelse: 2500 L Anlægsnr.: 7 Indhold: Autogasolie (Diesel) Placering: over terræn, udendørs

	Etableringsår: 1991 Størrelse: 5900 L Anlægsnr.: 8 Indhold: Autogasolie (Diesel) Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1997 Størrelse: 5900 L Anlægsnr.: 9 Indhold: Autogasolie (Diesel) Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1989 Størrelse: 2500 L Anlægsnr.: 10 Indhold: Fyringsolie Placering: over terræn, udendørs Etableringsår: 1998 Størrelse: 2500 L Status er: olietanken fra 1987 til fyringsolie er tømt, afkoblet og ikke længere i brug og skrotes ved lejlighed. Olietanken fra 1989 er tom og er ikke i brug. Ejer påtænker ikke at genfylde tanken grundet der ikke er aktivitet i virksomheden og høje oliepriser. Det indskræpes at begge tanke sløjfes. Virksomheden tanker maskinerne på en støbt plads og under påfyldningspistolen er der flisebelægning og slangerne til pistolerne er udskiftet. I foråret 2025 har der været dialog mellem ejer og Frederikshavn Kommune vedr. påfyldning af tanke grundet henvendelse fra OK a.m.b.a. Denne sag er afsluttet
--	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn