



Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 07.04.20-K08-1-25

Dato: 10. november 2025

Miljøtilsynsrapport for basistilsyn med Ballerup Genbrugsstation udført den 4. november 2025

Virksomhedens navn	Ballerup Genbrugsstation
Virksomhedens adresse	Energivej 44, 2750 Ballerup
CVR-nummer/P-nummer	10866111/1003259868
Matrikel	17bc Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4477 3800
Virksomhedens art og listebetegnelse	Modtageplads for affald Listenummer K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2. år)
Deltagere på tilsynet	Claus Beck Schmidt, Marianne Herløv Hansen og Lill Dueholm, C-BM, Ballerup Kommune Gordon Kofod Isberg, miljømedarbejder Vestforbrænding Martin Staunsager Larsen, Driftsleder Vestforbrænding Vivian Kirstine Kragh og Thomas Askling, pladsmedarbejdere
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Energivej 44, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i november 2022 og ved tilsynet udført den 4. november 2025.

Generelt vedrørende Ballerup Genbrugsstation

Aktiviteter

Genbrugsstationen modtager mange typer/fraktioner af affald fra borgere og erhvervs-virksomheder. Der sorteres i flere og flere genanvendelige fraktioner, der er etableret donationscontainer til diverse effekter og et rum for direkte genbrug hvor effekter kan afhentes. Der indtænkes løbende nye fraktioner og muligheder for optimeringer.

Ballerup Genbrugsstation fik en ny samlet miljøgodkendelse i 2018 i forbindelse med ombygning af hele genbrugsstationen. Miljøgodkendelsen rummer sortering i yderligere fraktioner, men det kan være nødvendigt at udarbejde et tillæg i nærmeste fremtid (jf. vilkår 7 i miljøgodkendelsen). Den 8-årige retsbeskyttelsesperiode for miljøgodkendelse udløber i december 2026 – det er derefter det eventuelt kan komme på tale at udarbejde tillæg. At der sorteres og modtages flere fraktioner, anses ikke som en så væsentlig ændring at det udløser ny miljøgodkendelse.



Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2), angivet med **rødt** på kortet ovenfor, matrikel 17 DI, Ballerup dog kun delvist (17 BC, Ballerup er det hele matriklen).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og der er solceller på taget af mandskabshuset.

Gennemgang af miljøforhold

Belægning generelt

Belægningen på arealet på begge sider af Energivej blev nylagt i forbindelse med ombygningen i 2018. Der er kun tilkoblet olieudskillere på nordside og derfor må der ikke stå komprimatorcontainere på sydsiden, da et evt. hydraulikspild ikke vil kunne opsamles.

Der udføres løbende visuel kontrol, resultatet skrives i en form for driftsjournal (i en mappe over de månedlige runderinger på pladsen).

Belægning foran kemihus

Belægning foran kemihus er nydelig og tæt. Indenfor i kemihuset er der riste i gulvet og fin orden med/for de mange forskellige farligt affaldsfraktioner. På de mange 200 l spænde-lågsfade er der tilkoblet udsug og nye smarte plexiglaslæg på ca. halvdelen af toppen (kan vippes op når affaldet puttes i fadet) – det gør det hele mere visuelt ved håndteringen.

Da bygnings tag (rampe) skal hælde (for afvanding) er gulvet i kemihuset også hældende. Ikke særligt smart ved håndteringen; der er et ønske om at få det rettet op og også få nogle riste der er lettere at rengøre under. Derudover er modtagebordet ikke særligt stort – det ville være rart med lidt mere bordplads. Og "stinkskebet" for ophældning af spildolie (pumpes over i tank derfra) er heller ikke særligt brugervenligt. Et kombineret skab med tank under ville være en bedre løsning. Vi har taget disse fokuspunkter til efterretning og vil se på en eventuel løsning.

Spildevand, sandfang og olieudskillere

Pladsens olieudskillere og sandfang skal efterses og tømmes når de er højst 70% fyldte, dog mindst 1 gang årligt.

Olieudskilleren skulle være tømt af SMOKA her i 2025. Det blev aftalt at vi modtager resultatet af de seneste tømninger i 2023, 2024 og 2025 snarest og senest den 30. november 2025.

Ballerup Kommune har i 2024/2025 deltaget i et fælleskommunalt projekt/kampagne (i BIOFOS-regi) omkring "kildeopsporing af miljøfremmede stoffer i spildevandet" fra



udvalgte virksomheder. Vi har bl.a. udvalgt genbrugsstationen som deltager, og i resultatet fra prøverne (forår 2025) er at bl.a. biphenol A og enkelte af PAH-forbindelserne har overskredne grænseværdier. I BIOFOS-regi forsætter arbejdsgruppen med at bearbejde de indkomne resultater og komme frem til evt. løsningsscenarier. Dette pågår pt og derfor har vi ikke nogen håndhævelser på vej med jer lige nu. Vi vil dog gerne have jeres umiddelbare respons/replik på resultatet; hvad kan årsagen være og eventuelle tiltag for nedbringelse. Vi afventer jeres replik snarest og senest den 30. november 2025.

Opbevaring af affald: litiumbatterier, lysstofrør, metalaffald

Opbevaring af litiumbatterier og andre batterier

Vilkår/krav i miljøgodkendelsen: Litiumbatterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Beholderne skal stå på tæt belægning med fald mod afløb.

Spændelågsfade med litiumbatterier og andre er placeret i overdækket stålskur på paler – meget nydeligt.

Opbevaring af lysstofrør

Vilkår/krav i miljøgodkendelsen: Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Beholdere skal stå på tæt belægning med fald mod afløb.

Lysstofrør i metalkasse står på tæt belægning ude i det fri. Der står ikke noget i miljøgodkendelsen om, at lysstofrørene skal stå under tag.

Overfladevand fra metalcontainer

Vilkår i miljøgodkendelse: Containere med metalaffald skal placeres på tæt belægning med fald mod afløb. Overfladevandet skal ledes gennem olieudskillere.

Ifølge kloaktegningen er der to olieudskillere på pladsen. Overfladevandet fra området med metalaffald ledes til den ene olieudskiller og videre til den offentlige spildevandskloak. De to store metalcontainere står altid v/afløbsrenden.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Støj

Der har ikke været støjklager siden forrige tilsyn i november 2022.



Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	04-11-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,34

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2025 er timeprisen 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned. Perioden går fra/med uge 45/2024 til/med uge 44/2025. Det vil sige at tilsynet dags dato først faktureres i november 2026 (varslingen er med på 2025 regningen).

Næste basismiljøtilsyn forventes at blive udført i 3. kvartal 2028.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm
Civilingeniør