

Shell Service
Ringstedgade 244
4700 Næstved

Mail: 1129@rba-dk.dk ; nco@dccenergi.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Ringstedgade 244 i Næstved
Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 21. oktober 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Belægning på salgsplads og påfyldningsplads er fuldstøbt betonplader, som vurderes i acceptabel tilstand.

Næstved Kommune har ved tilsynet modtaget diverse data/dokumentation for vaskeanlæg, tæthedsprøvning af tanke og rørsystemer samt tømning og inspektion af udskilleranlæg.

BBR registrering af tanke:

T1 og T3 fra 1990 på 15+15 m³, T2 fra 1973 på 50 m³, T4 og T5 fra 1984 på henholdsvis 15 og 30 m³. I BBR er der registreret 6 tanke.

5 tanke over 6.000 liter og en tank under 6.000 liter.

Du/I bedes tjekke op på dette og sikre at BBR er ajour, samt sikre at tanken under 6.000 liter er sløjfet forskriftsmæssigt. Rettelser på BBR kan foretages på <https://bbr.dk/ret>

Spildevandsprøve fra vaskehal

Der foreligger ikke en spildevandsprøve indenfor de sidste par år. For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens der vaskes køretøj i hallen under normal drift.

Prøven skal analyseres af akkrediteret laboratorium.

Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377, samt bly, cadmium, kobber, zink, pH og temperatur.

Dokumentation.

Du bedes fremsendes kopi af analyseresultat senest **den 15. december 2025** til jedic@naestved.dk.

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
23. oktober 2025

Sagsnr.
25-029516

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk

**Vaskeaktivitet foran vaskehal**

Der er opstillet spande og børster så kunder kan vaske dæk mm. inden selve turen i vaskeanlægget.

Der er ikke indrettet en dertil egnet vaskeplads hvor vandet ledes til udskilleranlæg.

Næstved Kommune henstiller derfor til, at det sikres at vask udenfor vaskehallen foregår ved risten langs med porten til vaskehallen og I opsætter et tydeligt skilt samt markering på belægning, der forklarer at denne "forvask" kun må foregå ved selve porten i det markerede område så vaskevandet ledes til risten tilknyttet udskillersystemet.

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Det blev konstateret at I kildesortere jeres affald i følgende fraktioner: Bioaffald, pap, restaffald (blandet brændbart) samt storskrald. Disse fraktioner afhentes af Marius Pedersen. Desuden er der beholdere fra den kommunale indsamlingsordning til fraktionerne glas, metal, plast og mad og drikkekartoner samt rød beholder til farligt affald som kunne være kattegrus efter kundespild.

Det vurderes at I kildesorterer korrekt så jeres producerede affald kan genanvendes bedst muligt.

Desuden er der opsat beholdere til kundeaffald ved standeranlæg og ved vaskehallen. Dette affald sorteres ikke og bortskaffes pt. som restaffald i klare sække.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Lovgrundlag for tilsyn



Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist, hvilket er forklaring på de to forskellige timetakster.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Shell Service, Ringstedgade 244, 4700 Næstved. CVR-nr. 31623197 P nr. 1022949094
Virksomhedstype	Q01: (Benzinstation med vaskehal)
Tilsynsdato	21.10.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	nej
Er det relevant med egenkontrol?	ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Benzinstationsbekendtgørelsen
- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Olie-tank-bekendtgørelsen
- Affaldsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra den 21. september 1989

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog forpagter Henrik Larsen, områdechef Nikolaj Correll og Jesper Dickow fra Næstved Kommune.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

Virksomhedens aktiviteter er tankning, vaskehal samt butik med mulighed for bespisning. Åbningstid er fra kl. 5.30 – 22. Der er ca. 14 ansatte.

**Vaskeanlægget**

- Vaskemaskinen kan tage en bil ad gangen
- Vandet løber gennem separat sandfang og olieudskiller for vaskehallen, inden det løber sammen med det øvrige vand fra pladsen.
- Vandet recirkuleres via et reservoir, og anvendes til undervognsvask.
- Vaskeanlægget (WashTec maskine) serviceres og drives (herunder påfyldning af sæbe og lignende) af Istobal.
- Der er etableret blødgøringsanlæg i form af et Ionbytteranlæg, med påfyldning af salt.
- Vaskehallen er i drift i tankens åbningstid.
- Der er etableret en særskilt pusleplads til støvsugning af biler.
- Bag ved vaskehallen er der en opmarchbås til vaskehallen.
- Der er spande og børster samt mulighed for tappe vand foran porten, så kunderne kan lave lidt forvask.
- Det vurderes at ristene ved opmarchpladsen ikke ledes gennem udskilleranlægget hvorfor vask udenfor hallen kun bør foregå i umiddelbar nærhed af risten ved porten som er koblet til vaskehallens udskilleranlæg.

Tankanlægget:

- Der er 6 standere på salgspladsen,
- Der er 5 nedgravede benzin og dieseltanke (T 1,2,3,4 og 5).
- Påfyldningen af benzin og diesel sker fra påfyldningspladsen.
- Tankpladsen blev vurderet at være tæt.
- Der er separat afvanding af påfyldningspladsen og salgspladsen, der ledes til særskilt sandfang og olieudskiller placeret nær vejen.
- SVS (Sydvestsjællands kloakservice) har løbende lavet tilstandsrapporter, herunder tæthedsprøvning af alle tanke og rørsystemer.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområdet. Direkte op til boligområdet.
- Der er opmarchbåse til kø inden vask.
- Der er indrettet plads udenfor til støvsugning (afstand til boliger ca. 20 meter).
- Kompressoren står indenfor i teknikerrum.
- I vaskehallen er dørene lukkede når der vaskes.
- Kunder/biler på virksomheden.

Luftforurening:

- Almindelig rumudluftning med kalorifer.

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakke.
- Alle vaskeprodukter leveres fra Istobal.

**Spildevand:**

- Der er afløb i vaskehal. Der anvendes rent vand ved forvask og slutvask.
- Vaskevandet ledes gennem sandfang og olieudskiller og ender i reservoir hvor det ledes tilbage til maskinvasken. Der er overløb fra reservoir som ledes til kloak. Sandfang tømmes og olieudskiller tømmes 2 gange om året af Marius Pedersen.
- Der anvendes vand fra ionbytter til sluts skyl.

Udskilleranlæggene

Begge udskillere er tæthedsprøvet i 2016 af SVS og der er foretaget inspektion for revner og utætheder og kontrol af alarmer i 2025 af Marius Pedersen.

Kontrol af alarmer og overvågningssystem for tanke og udskilleranlæg foretages af TSG.

Affald:

- Der er 2 store containere på pladsen til henholdsvis restaffald og pap. Dertil en container til bioaffald. Disse fraktioner afhentes af Marius Petersen.
- Der er desuden opstillet containere til affaldsfraktionerne plast, metal, glas og mad og drikkekartoner som tømmes via den kommunale indsamlingsordning.

Opvarmning:

- Naturgas.

Miljøledelse:

- Der forefindes miljømappe med oversigt over vaskeprodukter, månedligt vandforbrug, tømning af sandfang.

Miljø og ressourcebesparelser:

- Vandet genbruges gennem recirkulering.
- Der anvendes c- mærkede produkter.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Det blev aftalt, at der udtages en spildevandsprøve efter olieudskilleren fra vaskehallen. Prøve er bestilt.

Udleveret materiale:

- Dokumentation fra tæthedsprøvning af tanke, kontrol af overvågning samt benzin-og olieudskiller er forevist på tilsynet.

Billeder fra tilsynet:









NESTLÉ

