



Rapport for miljøtilsyn hos Rødageren 6, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10-11-2016		
Ejer Adresse	Hans Henrik Winther Nielsen Rødageren 6, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	97609
Mobiltelefon	21768476	CVR nr.	17669079
E-mail	hans-henrik@nielsen.tdcadsl.dk	P. nr.	
Samkøring	LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Lillevordevej 13 LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 11		

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-10-2011
Tilladte dyreenheder	234,82 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	227,06

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
26-07-2012	Henstilling	Skal tilmeldes ordning for klinisk risikoaffald
27-10-2015	Aftale	Der skal indsendes skriftlig aftale om opbevaring af husdyrgødning hos 3.mand samt erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
27-10-2015	Aftale	Indløbet i gyllebeholderen er "hoppet af" i forbindelse med omrøring af tanken, og det skal samles igen.
27-10-2015	Aftale	Skal tilmeldes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
09-12-2015	Aftale	Tank til dieselolie skal anmeldes til kommunen
09-12-2015	Aftale	Der skal være dokumentation for N ab dyr (proteinindholdet i foderet) jf. vilkår 48, samt ammoniakemissionen fra anlægget.
09-12-2015	Aftale	Omfanget af ekstra efterafgrøder ELLER udvaskningsreducerende sædskifte skal dokumenteres
10-11-2016	Indskærpelse	Skader på gyllebeholderen skal udbedres!

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	27-05-2010	200	800		
Gyllekanaaler	01-01-1999		0	115		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Der var 2 skader på den øverste kant af beholderen (fotos vedlagt på mail), og ejer oplyste, at de stammer fra påkørsel med traktor. Det indskræpes, at skaderne udbedres snarest muligt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 26 (anlæg skal vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav). Indskræpelsen er givet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §68 og 69, og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Ejer oplyste, at han havde talt med murermester, og at reparationerne skal laves, når der ikke er risiko for frost, fordi ellers er det ikke holdbart nok. Aalborg Kommune følger op på at forholdet er bragt i orden inden 6 måneder efter tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen var næsten tom, og dermed er der intet krav om flydelag. På anmodning om at se logbogen, oplyste ejer, at den er elektronisk, og at der er nogle fejl mht. lokalitet, som han gerne vil rette og så vil han sende logbogen til kommunen inden 1 uge.
Gyllebeholder, dykket indløb	Det dykkede indløb mangler, og ejer oplyste, at det falder af hver gang der røres i beholderen, og der ligger 2 indløbsrør i bunden af beholderen. Nu vil han finde en løsning med et indløb, som kan afmonteres, når de skal røre i beholderen. Vi aftalte, at der senest 21. november 2016 indsendes dokumentation for at indløb er monteret.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ejer har fået lavet en opbevaringsaftale på den manglende kapacitet, og manglede bare at få en underskrift af ejeren af beholderen. Vi aftalte at den underskrevne aftale sendes til kommunen om senest 1 uge. Der blev spurgt til, om han som lejer kan bestille beholderkontrol, og det er kan han godt.

Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejer har fået brev vedr. indsamlingsordningen, men kan ikke rigtig overskue det. Vi aftalte, at kommunen ringer ham op angående dette.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Sagsbehandlingen af tillæg til miljøgodkendelsen ligger stille, fordi der ikke kommer oplysninger ind fra konsulenten. Ejer oplyste, at han har 2 konsulenter, som ikke er enige om, hvorledes sagen skal gribes an. Sagen har ligget stille meget længe, om nu må ejer vise noget handlekraft i forhold til at få indsendt oplysninger, så sagen kan færdigbehandles!