



Rapport for miljøtilsyn hos Enemærke og Peder- sen, Rørdalsvej 81, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.05.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	22703585	CVR nr.	10503698
E-mail	dje@eogp.dk	P. nr.	1020227032

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
27. juni 2017	Aftale	Spildbakke etableres under formoliebeholder
27. juni 2017	Aftale	Olietank udskiftes.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en byggeentreprenør. På adressen Rørdalsvej er der et træværksted. Værkstedet har ikke længere nogen fastansatte og er i drift maksimalt 1 gang om måneden.				
På adressen foregår samling af metalkonstruktioner, lige pt. samles altaner. Der foregår normalt ikke bore- eller skærearbejde. Derudover er der kontor for virksomheden.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	7-16		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Støv		Filter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	1,0						

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har et spånsugningsfilter. Det er i drift højst 2 timer pr. måned. Filterets afkast er ikke ført over tag, men da driftiden er yderst begrænset, og der er monteret frekvensomformer, så filteret ikke er i drift, når anlægget ikke bruges, vurderet Aalborg Kommune, at den nuværende anvendelse kan fortsætte. Hvis anvendelsen øges væsentligt, skal der etableres et afkast 1 meter over tagryg.
Luft, filtre	Bovent har i forbindelse med Enemærke og Pedersens overtagelse af anlægget renoveret spånsugningsanlægget og forbedret filterkapaciteten. Der blev fremvist dokumentation for filterets kapacitet, rensningsgrad og vedligehold.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkloder, udendørs	Der vurderes ikke at være støjgener forbundet med drift af virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der vaskes betonblandere engang imellem i produktionshallen. Det årlige vandforbrug incl. toilet og bade faciliteter er på 81 m ³ , så procesvandmængden er begrænset. Spildevand udledes til offentlig kloak.

Olje- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens vaskeplads benyttes ikke i øjeblikket. Der er pt. placeret en midlertidig telthal hen over vaskepladsen.

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Der er i BBR angivet 8 tanke på adressen. Der anvendes kun en 1500 liter tank til fyringsolie placeret over jorden i fyrrum (TEK2 i nedenstående bemærkning), jf. nedenstående har tanken passeret sløjfningstermin og skal sløjfes snarest. Øvrige tanke er ikke i drift og er ikke del af virksomhedens lejemål. Ifølge Dan Jensen sløjfedede NKL en gammel spildolietank placeret i smøregrav, da Enemærke og Pedersen flyttede ind. Registreringerne i BBR er gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af tilsynsrapporten. I det følgende kommenteres hver enkelt tank. Disse kommentarer sendes også til ejendommens ejer Aalborg Portland A/S. TEK 1. Nedgravet tank fra 1981 på 2500 liter. Sløjfningstermin 30 år. Tanken skal sløjfes. TEK 2 Overjordisk tank fra 1977 autogas/dieselolie. Skal sløjfes. Tanken nævnt ovenfor. TEK 3 Nedgravet tank fra 1987 på 5000 liter skal sløjfes senest med udgangen af 2017. TEK 4 10.000 liter tank fra 1987 dieselgasolie. Tanken kan stadig benyttes, såfremt der fremsendes dokumentation for egenkontrol og 10 års inspektion af tanken. I modsat fald skal den sløjfes. TEK 5 10.000 liter tank fra 1987 dieselgasolie. Tanken kan stadig benyttes, såfremt der fremsendes dokumentation for egenkontrol og 10 års inspektion af tanken. I modsat fald skal den sløjfes. TEK 6 tankindhold ukendt <6000 liter fra 1987. Skal sløjfes senest med årets udgang. TEK 7 10.000 liter tank fra 1987 dieselgasolie. Tanken kan stadig benyttes, såfremt der fremsendes dokumentation for egenkontrol og 10 års inspektion af tanken. I modsat fald skal den sløjfes. TEK 8 10.000 liter tank fra 1987 dieselgasolie. Tanken kan stadig benyttes, såfremt der fremsendes dokumentation for egenkontrol og 10 års inspektion af tanken. I modsat fald skal den sløjfes.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Saltsyre opbevares i aflåst rum på betongulv. Der er to formolietønder med aftapningshaner. Under den ene mangler en spildbakke, det blev aftalt, at der etableres en spildbakke senest den 1. september 2017.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Fraktionen af blandet brændbart er høj, da der hjemtages en del affald fra nedtagning af køkkener, som det ikke umiddelbart er let at sortere.
Affald, opbevaring	Virksomheden har 5 containere placeret udendørs på befæstet areal. I containerne opsamles beton, stål, fiberplader, isolering og blandet brændbart.
Affald, bortskaffelse	Affald transporteres af Anker Christensen og K.Knudsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger, se dog særskilt punkt om olietanke.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening under tilsynet.
Bæredygtighed*	Virksomheden har stor fokus på social bæredygtighed. Der er en kon-tanthjælpsmodtager og en syrisk flygtning i beskæftigelse på adressen. Virksomheden er begrænset i forhold til energioptimeringer, da man bor til leje. Lysarmaturer skiftes løbende til LED-lys. Deltagelse i NBE blev drøftet. Der er aftalt særskilt møde om netværket til august.