



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Næssets Kloakservice v/T. Lund
Øsby Nedergade 10
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	26.11.2019
Til stede ved tilsyn:	Torben Lund, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Telefon	74584534	Hjemmeside	www.naessetskloak.dk/
E-mail	torben@naessetskloak.dk	CVR nr.	74836410
Fax		P. nr.	1003837743

Matrikler
1 Øsby Ejerlav, Øsby

Acadre sagsnr.:	17/12206
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt K 206: "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding." Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse: bilag 1, punkt H 51: "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse til affaldsbehandling, meddelt af det tidligere Sønderjyllands Amt den 11. december 2003.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med ejer, Torben Lund.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et samlet tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn. På tilsynstidspunktet lå der en større bunke knust og sorteret betonaffald, en mindre bunke betonstykker, lidt knust asfalt og lidt harpet muld.
Driftstider	Arbejdstiden er mandag til torsdag fra kl. 7 - 16, fredag fra kl. 7 - 14.
Antal ansatte	Der er ansat 4 svende og 1 lærling.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvittering for levering af affald, tømning af olieudskiller, mm. kan fremskaffes.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er 1 loftventilator i værkstedsbygningen, hvor der foretages mindre reparationer.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen støj af betydning i hverdagene. Der kan forekomme mere støj i den korte periode hvert år, hvor der anvendes mobilt nedknusningsanlæg på adressen. Nedknusningen foregår i det 'fjerneste' hjørne, længst væk fra naboerne. Beton er blevet knust en gang i 2019. Det varede kun en dag, og det tog ca. 8 timer. Der er ikke modtaget klage over støj fra denne aktivitet.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er en udendørs vaskeplads med udledning til sandfang og olieudskillere.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Haderslev Slamsuger Service tømmer sandfang og olieudskillere en gang om året.

Olje- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Diesel	2.500	2002	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	I værksteds/lagerbygningen står der, i et særskilt rum med betongulv og opkant og uden afløb, en 2.500 ltr. olietank fra 2002. Tanken anvendes til opbevaring af dieselolie. Der er ikke afløb i hallen, hvor der står beholdere med benzin samt diverse smøreolier, hydraulikolier o.l.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er containere til fraseret PVC, flamingo, pap, isoleringsmateriale, m.m.. Affaldet er fremkommet i forbindelse med egne nedbrydningsarbejder. Alt fraseret affald leveres til Torben Clausen A/S. Opsamlet metalaffald hentes af Reka Metal.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Opsamlet spildolie afhentes af Stena Miljø. Tromlen står inde i samme rum som olietanken.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder